

Sainte-Thérèse, le 24 avril 2018

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les lots 1 256 572 à 1 256 575,  
1 256 586 à 1 256 597, 1 256 672 et 5 907 734 sur la rue Monnier à Laval

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 11 avril dernier et à notre conversation téléphonique d'aujourd'hui, concernant l'objet précité.

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document concernant les lots mentionnés.

Toutefois, en arrière de votre site à l'étude, se trouve le Poste de transbordement appartenant à la Ville de Laval. Comme convenu, je vous transmets la fiche de gestion des terrains contaminés concernant ce site.

- Fiche GTC 7526, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (3)

LAVAL

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 7526

NO LIEU : 90261082

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2006

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2006

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Traitement biologique

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**



Des sols contaminés >C ont été laissés sous la fondation du bâtiment. Le consultant recommande d'installer un puits de captage au coin du bâtiment pour permettre un suivi de la qualité d'eau souterraine.

Nous avons transmis au client la procédure à suivre en cas d'impraticabilité technique.

DATE DE CRÉATION : 2006-12-11

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-04-13



**RAPPORT DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL  
DES SOLS LORS DE L'ENLÈVEMENT  
DE RÉSERVOIRS SOUTERRAINS D'HUILES USÉES**

**Garage municipal, Secteur #2  
Boulevard Industriel, Laval**

Règlement : L-10064    Soumission : 8377  
N/Dossier: 52822-2-R01    Décembre 2002

**Présenté à :**

**Monsieur Pierre Chouinard, ing.**  
Service des Travaux publics et de l'Environnement urbain  
Ville de Laval  
2550, boul. Industriel, C.P. 422, succ. St-Martin  
Laval (Québec) H7V 3Z4

**Préparé par:**

**LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000 INC.**

Distribution:    Ville de Laval (1 original et 2 copies)  
                  Groupe-Conseil Génivar inc. (1 copie)  
                  Laboratoire de Construction 2000 inc. (1 copie)