

Sherbrooke, le 13 novembre 2018

**Objet : Demande d'accès aux documents– 6, rue Chapleau et 14, rue
Langlois à Granby**

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 24 octobre dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC no 5440, MELCC, 2001-11-04, 2 p;
2. Fiche GTC no 5379, MELCC, 1990-01-01, 2 p;

Vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués selon les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités par la loi.

Veillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Originale signée par

MP/

Michèle Pinard
Répondante régionale

p. j.

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5440

NO LIEU : X2001583

ANCIEN NO GTC : 162000

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Lave-Auto 3 minutes

NOM DE LA FICHE GTC : Lave Auto 3 minutes SENC

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

447190 Autres stations-service

811192 Lave-autos

Milieu(x) receptr(eu)r(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

14, rue Langlois
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ

Granby

MIRC

La Haute-Yamaska

CODE POSTAL

J2G 6J4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1011175 1011176

1012037

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,412

LONGITUDE : -72,7415

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	286	160	446
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures légers*

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5440

NO LIEU : X2001583

ANCIEN NO GTC : 162000

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2001

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

NON-NÉCESSAIRE	<input type="checkbox"/>	ÉTAPE INITIÉE	<input type="checkbox"/>	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	2001
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		2001

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETT

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

7 novembre 2001

Remplacement des réservoirs pétroliers. Présence de sols au delà des critères d'usage Biogénie effectué l'excavation et la gestions des sols contaminés en Octobre2001

8 novembre 2001

Envoyé lettre demandant copie du rapport de l'étude de caractérisation R.Matthieu

Rapport reçu 21 juin 2002

Sols restaurés au critère B-C. Sols envoyés à un site selon B-C. R.Matthieu

DATE DE CRÉATION : 2001-11-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-07-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-10-29

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5379

NO LIEU : X1602884

ANCIEN NO GTC : 161910

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Le groupe Estrie-Richelieu compagnie d'assurance

NOM DE LA FICHE GTC : Groupe Estrie Richelieu

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

52412 Société d'ass. directe sauf vie, maladie, etc.

52413 Sociétés de réassurance

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
6, rue Chapleau
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ
Granby

MRC
La Haute-Yamaska

CODE POSTAL
J2G 6J9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...

728-398

CADASTRE

Granby, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

1011193 4088951

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4097222222

LONGITUDE : -72,7433333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	0	5	5
TRAITÉS / EXCAVÉS	25	31	56
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5379

NO LIEU : X1602884

ANCIEN NO GTC : 161910

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NECESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

2003

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

2003

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation: réf. mai 2001.

Élément déclencheur: Lors de l'enlèvement d'un ancien réservoir enfoui sur le côté du bâtiment, des sols contaminés ont été retrouvés.

Nature des contaminants: réf. mai 2001.

Propriétaire: réf. 27 août 2001.

Qualité des sols résiduels: réf. 6 juin 2001.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Les sols devraient être disposés par la compagnie pour confirmer l'arrivée des sols contaminés.

23-24

ar contre, il manque les factures de

Volumes de sols : 1,5 m³ > C résiduels et 3,5 m³ > C traités / excavés.

Des étapes de restauration complémentaires se sont succédées jusqu'à restauration complète en 2003. Les volumes initiaux estimés sont sous estimés par rapport aux volumes réellement excavés.

Le site a également été utilisé pour éliminer des neiges usées.

À JOUR LE 6 JUIN 2001 PAR RB ET K.F.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2003-04-08

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-10-29