

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais

Sainte-Thérèse, le 31 janvier 2019

#### **PAR COURRIEL:**

Objet: Demande d'accès aux documents concernant la fiche GTC correspondant au lot

1 000 137 à Montréal V/réf. : 18-3830.PHI

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 30 janvier dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit de :

Fiche de gestion des terrains contaminés numéro 8659, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu Répondante de la Loi sur l'accès aux documents

p.j. (3)

Direction régionale des Laurentides 260, rue Sicard, bureau 200 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur : 450 433-1315

Courriel: elena.ciocoiu@environnement.gouv.qc.ca
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

### Québec

### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>					
NO FICHE GTC: 8659	NO LIEU : X2	2106302	ANCIEN NO GTO	<del>;</del> :	
DOSSIER					
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain va	acant lot 1 000 137 à 1				
NOM DE LA FICHE GTC : Terrain va  TYPES DE PROPRIÉTAIRE  Municipal	acant lot 1 000 137 à 1 SECTEURS D'ACTIVI				
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol					
LOCALISATION					
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENT	ION				
	NICIPALITÉ	MRC		CODE POSTAL	
Mon	ntréal	Ville de	Montréal		
LOCALISATION CADASTRALE					
LOT RANG, CONCESSION			CADASTRE		
CADASTRE DU QUÉBEC 1000137					
COORDONNÉES					
NO MATRICULE :  AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA C	CONTAMINATION	LATITUDE : LONGITUDE :	DEG.DEC.NAD83 45,5908926179 -73,6227180127		
ADRESSE Intersection nord-ouest de la rue J.B. Martineau et du bo	MUNICIF			CODE POSTAL	
CARACTÉRISTIQUES					
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu					
VOLUMES DES SOLS EN M <sup>3</sup>					
PLAGE B-C   >C   >B (TO)	0	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M <sup>2</sup> : 30 203  SUPERFICIE AFFECTÉE EN M <sup>2</sup> : 1 415  QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION: Plage B-C  QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION: Plage A-B  TYPES DE SOLS:  REMBLAI HÉTÉROGÈNE:  ÉPAISSEUR EN M:			
NATURE DES CONTAMINANTS					
SOLS		EA	U SOUTERRAINE		
Hydrocarbures aromatiques polycycliq Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS: ORG	0				
EAU SOUTERRAINE					
PHASE LIBRE Aucune Préser PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cou EAU SOUT. RÉHABILITÉE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'E DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POU DÉPASSEMENT DU S	urs Terminé  EAU DE SURFACE ET  IR L'EAU DE CONSO!	MMATION:			

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec 

©

#### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION					
NO FICHE GTC: 8659	<b>NO LIEU</b> : X2106302	ANCIEN NO GTC :			
TRAITEMENT DU DOSSIER					
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-	SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2009 RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :				
ÉTAPES D'AVANCEMENT	,	, , ,			
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILI		ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / AN  200  200  200	06		
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI	IN SITU RESPONSABLES DU DOSSIER Amirian, Henrik				
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU					
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHA AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT APRÈS TRAITEMENT			
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES T</u> ÉCHEC AU TR DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	:			
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:				
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :					
ANNOTATION DE LA FICHE					

DATE DE CRÉATION : 2010-01-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-04-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-01-31