Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

Longueuil, le 12 février 2019

Madame Louise Dumas
Gestenv

Objet : Demande d'accès n° 200653434 – Lettre réponse

**V/Réf. : 28444**

---

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 avril dernier, concernant un site sis au 3701, boulevard Grande-Allée à Longueuil (Lot 1 894 988). Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4242 (2 pages);
2. Rapport de l'accident technologique du 7 mars 1994 (2 pages).

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Édifice Montval
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607, poste 274
Télécopieur : (450) 928-7625
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

# MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION

**NO FICHE GTC :** 4242 **NO LIEU :** X2004950 **ANCIEN NO GTC :** 16647

### DOSSIER

**NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :** Articles 53-54 L.A.D.

**NOM DE LA FICHE GTC :** Articles 53-54 L.A.D. Groupe disco ballroom inc. (Le)

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

**Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) :** Sol

## LOCALISATION

### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| ADRESSE | MUNICIPALITÉ | MRC | CODE POSTAL |
|---|---|---|---|
| 3701, boulevard Grande-Allée<br>Saint-Hubert (Québec) | Longueuil | Ville de Longueuil | J4T 2V4 |

### LOCALISATION CADASTRALE

| LOT | RANG, CONCESSION ... | CADASTRE |
|---|---|---|
| 208-5-Ptie | | Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de |
| 208-6-Ptie | | Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de |
| 208-7-Ptie | | Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de |

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1894988

### COORDONNÉES

**NO MATRICULE :**

**DEG.DEC.NAD83**

**LATITUDE :** 45,4919444444

**LONGITUDE :** -73,4686111111

### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| ADRESSE | MUNICIPALITÉ | CODE POSTAL |
|---|---|---|

## CARACTÉRISTIQUES

**ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :** Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

### VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---|---|---|---|
| CONTAMINÉS INITIAUX | | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

**SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :**

**SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :** 1

**QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :**

**QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :**

**TYPES DE SOLS :**

**REMBLAI HÉTÉROGÈNE :** ☐

**ÉPAISSEUR EN M :**

## NATURE DES CONTAMINANTS

| SOLS | EAU SOUTERRAINE |
|---|---|
| Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 | |

**TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :** ORGANIQUE

## EAU SOUTERRAINE

**PHASE LIBRE** ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

**PROGRAMME DE SUIVI** ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

**EAU SOUT. RÉHABILITÉE** ☐

**DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :**

**DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :**

**DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :**

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

# MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION

**NO FICHE GTC :** 4242 **NO LIEU :** X2004950 **ANCIEN NO GTC :** 16647

## TRAITEMENT DU DOSSIER

**ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL** ☐ **SOUS ENQUÊTE** ☐ **ANNÉE D'OUVERTURE :** 1994

**ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS** ☐ **RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL** ☐ **ANNÉE DE FERMETURE :**

**GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE** ☐

**NO GTE :** GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISATION | ☐ | ☐ | ☐ |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | ☐ | ☐ | ☐ |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | ☐ | ☐ |

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION** **IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Leduc, Gilles

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

**AVANT TRAITEMENT** **APRÈS TRAITEMENT**

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

**ÉCHEC AU TRAITEMENT:** ☐

**DÉBUT RÉEL :**

**FIN RÉELLE :**

**DURÉE :** Jour(s)

**SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :**

**TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:**

**VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :**

### ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: Un réservoir souterrain a perforé et environ 1000 L de mazout se sont répandus dans le sol (7 mars 1994).

Nature des contaminants: Mazout.

Propriétaire : réf. 20 avril 2001.

Superficie affectée: 1 m³ est égal à 1000 L (7 mars 1994).

À JOUR LE 18 JUILLET 2001 PAR K.F.

**DATE DE CRÉATION :** 1990-01-01

**DERNIÈRE DATE DE SAISIE :** 2001-09-06

**DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :** 2018-05-02

Gouvernement du Québec

# Mémo

☐ URGENT ☐ Réponse requise pour le _____

**Instructions:** Détacher et conserver la partie jaune.
Expédier la blanche et la rose à votre correspondant qui vous répondra sur la partie rose.

| Expéditeur | Service |
|---|---|
| Paul Lefebvre | Urgence |

| Destinataire: | Date |
|---|---|
| Sylvie Côté | 940307 |
| | Objet: Transfert pour suivi |

Message

Articles 53-54 L.A.D.

# T-1694 0225 387

Réservoir souterrain de mazout perforé. Environ 1000 l de mazout répandu dans le sol. Les travaux d'excavation du réservoir & du sol contaminé reportés au printemps.

Réponse

07.03.94 Jocelyne,

Donner suite.

Merci!

Sylvie C.

| 8- 900394 | Réponse de | Date |
|---|---|---|
| | | |

S-0297-1

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction régionale de la Mor[illegible]égie

**URGENCE ENVIRONNEMENT QUÉBEC**

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE T- 16940225 387

Date de l'événement: 94.02 Heure: ___ h ___ min Catégorie d'urgence: 3

Org. impl.: Articles 53-54 L.A.D. Tél.: Articles 53-54 L.A.D.

Adresse: —

Endroit de l'acc.: 3701 Grande Allée N° Ville: 56400

Ville: St-Hubert

| Produit en cause: | État du produit L/S/G (L) | | | QUANTITÉS |
|---|---|---|---|---|
| | NoClass | Class | ONU(UN) | Imp.: ___ Dév.: 700 à 1000 |
| Mazout | | 32 | 1202 NA- | Rec.: ___ Sans dév.: ___ |

| CONTAMINATION Eau | Air | Sol | Explications: |
|---|---|---|---|
| | | x | Sol contaminé autour du réservoir souterrain. Il n'y aurait pas de produit dans les drains |

Type d'acc.: Rout:___ Ferro:___ Marit:___ Aérien:___ Réser:x Dév.Sauvages:___ Autres:___

Explications: réservoir souterrain percé de 200 gallons

Signalé par: Jean Claude Bourbeau Appel reçu à: 10 h 45 min

Organisme: Ultramar Tél.: 493-5200 Date: 9402-25

### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) (N) Émission d'un certificat d'urgence (O/N) (___)

Urgence-Environnement Québec ___ Rendu sur les lieux à ___ h ___ min

Quitte les lieux à ___ h ___ min

Représentant de la cie impliquée: ___

Responsables municipaux: ___

Autres: ___

| Transféré à: | N° circulation: | ZONE: | PÉRIODE DE TRAITEMENT |
|---|---|---|---|
| INDS 940307 | ___ | X: ___ Y: ___ | Int. x Ext. ___ Comb. ___ |

**COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT:** Un réservoir temporaire a été installé. Le réservoir souterrain n'a pas été excavé. L'EXCAVATION DEVRA ÊTRE REPORTÉE AU PRINTEMPS APRÈS LE DÉGEL.

201, place Charles Lemoyne
2e étage, suite 205
Longueuil (Québec)
J4L 5X4

Signature: [signature] Date: 94/0225