

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais

Sainte-Thérèse, le 30 mai 2019

#### **PAR COURRIEL:**

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la fiche GTC correspondant à l'adresse 6400, 16<sup>e</sup> Avenue à Montréal V/réf. :

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 29 mai dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit de :

1. Fiches de gestion des terrains contaminés numéros 2742, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu Répondante de la Loi sur l'accès aux documents

p.j. (3)

Direction régionale des Laurentides 260, rue Sicard, bureau 200 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur : 450 433-1315

Courriel: elena.ciocoiu@environnemnt.gouv.qc.ca Internet: www.environnement.gouv.qc.ca 

### **MONTRÉAL**

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>							
NO FICHE GTC: 2742	1	NO LIEU : 14178685	ANCIEN N	O GTC: 06136			
DOSSIER							
NOM LÉGAL DU LIEU D'INT	ERVENTION : COLLEGE D'EN	NSEIGNEMENT GENERAL ET	PROFESSIONNEL (C.E.G.E.P.	) DE ROSEMONT			
NOM DE LA TYPES DE PROPRIÉTAIRE	A FICHE GTC : Collège de Rose SECTI	emont EURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIC	OUF				
Privé	<u>52611</u>	TO DE POTIVITE LOCKOWING	<u></u>				
Milieu(x) recepteur(s) affecte	<u>á(s) :</u> Sol						
<u>LOCALISATION</u>							
ADRESSE CIVIQUE DU L	LIEU D'INTERVENTION						
ADRESSE	ESSE MUNICIPALITÉ			CODE POSTAL			
6400, 16e Avenue Montréal (Québec)	Montréal		Ville de Montréal	H1X 2S9			
LOCALISATION CADAST	<b>TRALE</b>						
LOT RANG, CO	DNCESSION		<u>CADASTRE</u>				
CADASTRE DU QUÉBEC 2785238							
COORDONNÉES	_						
NO MATRICULE :			DEG.DEC.NAD83	•			
			<b>ATITUDE</b> : 45,5571934696 <b>NGITUDE</b> : -73,5832958825				
AUTRES ADRESSES AFI	FECTÉES PAR LA CONT	_	110DE : -73,3632936623				
ADRESSE MUNICIPALITÉ CODE PO							
CARACTÉRISTIQUE	<u>s</u>						
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :	Inconnu						
VOLUMES DES SOLS E	∶N M³						
PLAGE B-C	>C >B (TOTAL)	SI	JPERFICIE TOTALE DU TERRA				
CONTAMINÉS INITIAUX		QUAL	SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :				
TRAITÉS / EXCAVÉS			S RÉSIDUELS APRÈS RÉHAB				
RÉSIDUELS (*)			TYPES DE SOLS :				
			REMBLAI HÉTÉ ÉPAISSE	EROGÈNE : 💹 Eur en M :			
NATURE DES CONT	AMINANTS						
	SOLS		EAU SOUTERRA	INE			
· ·	ures pétroliers C10 à C50						
	OUR LES SOLS : ORGANIQU	JE					
EAU SOUTERRAINE	<u>:</u>						
PHASE LIBRE	Aucune Présente	Éliminée					
PROGRAMME DE SUIVI	Aucun En cours	Terminé					
EAU SOUT. RÉHABILITÉE L DÉPASSEMENT DES CRITÈR	LES D'HSAGE BOUR L'EAU D'	E SUDEACE ET DIÉCOUT :					
	RES D'USAGE POUR L'EAU DE RITÈRES D'USAGE POUR L'E <i>A</i>						
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :							

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec

#### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>				
NO FICHE GTC: 2742	<b>NO LIEU</b> : 14178685		ANCIEN NO GTC: 06	136
TRAITEMENT DU DOSSIER				
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-	SOU RECOURS ADMINISTRAT	S ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVERTURE : ANNÉE DE FERMETURE :	
ÉTAPES D'AVANCEMENT	NON-NÉCESSAIRE	ÉTADE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT			1993  1993	=
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU RESPONSABLES DU DOSSIER  Valiquette, Yves			
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU				
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT		E DE CONTAMINANT FRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES 1</u> ÉCHEC AU TF DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	:		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :				
ANNOTATION DE LA FICHE				

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2000-09-27
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2019-05-30