

Pinard, Michèle

De: Pinard, Michèle
Envoyé: 16 octobre 2019 12:04
À: [REDACTED]
Objet: Demande d'accès aux documents - fiches GTC 6837 et 1222 - Valcourt
Pièces jointes: Fiches GTC 6837 et 1222- Valcourt_biffé.pdf; _Avis de recours.pdf; Articles 23 et 24pdf.pdf

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 6837, MELCC, 2006-01-30;
2. Fiche GTC 1222, MELCC, 2002-03-03

Vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués selon les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités par la loi.

Veuillez recevoir nos salutations distinguées.

Michèle Pinard
Répondante régionale de l'accès aux documents
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de l'Estrie
770, rue Goretti, Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone: 819-820-3882 poste 223
Télécopieur: 819-820-3958



Penser à l'environnement avant d'imprimer.

Avis de confidentialité:

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par la ou le destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs délais en communiquant avec l'expéditrice et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration.

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6837

NO LIEU : 53858882

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Bombardier Produits Récréatifs inc. - Usines d'assemblage

NOM DE LA FICHE GTC : Site de Bombardier Produits Récréatifs

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

333299 Fab. de tous les autres machines industrielles

336990 Fab. d'autres types de matériel de transport

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
565, rue de la Montagne
Valcourt (Québec)

MUNICIPALITÉ

Valcourt

MRC

Le Val-Saint-François

CODE POSTAL

JOE 2L0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1823910

4446347

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4894444444

LONGITUDE : -72,3119444444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

726, rue Saint-Joseph

MUNICIPALITÉ

Valcourt

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	473	3490	3963
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 304 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 1 200

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Toluène (pot)

Trichloro-1,1,1 éthane (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

Dichloro-1,1 éthane

Toluène

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloroéthylène

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6837

NO LIEU : 53858882

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2005
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE 2005
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Biostimulation

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brochu, Berthold

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

Hydrocarbures aliphatiques chlorés volatiles
Composés benzéniques non chlorés

AVANT TRAITEMENT > C
APRÈS TRAITEMENT > C

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Sous un bâtiment ou un stationnement
Contamination trop en profondeur

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :2010-11-01

FIN RÉELLE :

DURÉE : 3255 Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :10 500

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: **23-24**

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400764233

DATE DE DÉLIVRANCE: 2010-11-01

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2006-01-30
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2012-03-22
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-09-30

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1222

NO LIEU : X2003696

ANCIEN NO GTC : 051114

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dépôt pétrolier Shell no C04498

NOM DE LA FICHE GTC : Fermeture du dépôt pétrolier Shell # C04498

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE 5588, rang 5 Sud
Valcourt (Québec)

MUNICIPALITÉ

Valcourt

MRC

Le Val-Saint-François

CODE POSTAL

J0E 2L0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1823571

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,479697

LONGITUDE : -72,314651

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 5 625

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1222

NO LIEU : X2003696

ANCIEN NO GTC : 05114

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 1997

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

1997

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Bioventilation

Hamel, André

Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2002-03-03

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-03

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-09-30