

De : [Tremblay, Fabrice](#)
A :
Objet : RE: Demande LAD - 200713521- Courriel réponse
Date : 14 janvier 2020 09:54:00
Pièces jointes : [image002.jpg](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[A- Art. 23 et 24 2020.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 décembre 2019, concernant les adresses 4023 et 4025 rue Orchard, Saint-Hubert, Québec (lot 2 667 760 et 161-27 et 162-143).

Les documents demandés sont accessibles. Il s'agit de :

1. Rapport d'accident technologique du 01051990 (1 page);
2. Fiche GTC n° 4680 (2 pages).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Fabrice Tremblay

Conseiller régional en accès à l'information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : <http://www.environnement.gouv.qc.ca>

Avis de confidentialité

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.

Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier

joint.



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T- 16-90-05-15-68 *
relie à T-1690051159

Date de l'événement: 90-05-01 Heure: ___ h ___ min Nombre diapo. ___
Org. impl.: Articles 53-54 de la L.A.D. Tél.: Articles 53-54 de la L.A.D.
Adresse: ___ N° Ville: 56500
Endroit de l'acc.: Rd Hubert 4025 Clouhard Ville: Rd Hubert

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|----------------|-----------|------------------------|
| Produit en cause: <u>Huile à Chauffage</u> | État du produit L/S/G (L) | | | Imp.: ___ | QUANTITÉS |
| | NoClass | Class | ONU (UN) / 202 | Rec.: ___ | Dév.: <u>≈ 175 gal</u> |
| | | <u>3.3</u> | NA- | | Sans dév.: ___ |

CONTAMINATION Eau Air Sol Explications: devers sur le sol. Terre imbibée.
deversement produit près d'une remise à ≈ 6' de la ligne de Terrain dans une section basse du Terrain
Type d'acc.: Rout: ___ Ferro: ___ Marit: ___ Aérien: ___ Réser: ___ Dév. Sauvages: ___ Autres: ___

Explications: ___
Signalé par: M. Brisebois Appel reçu à: 17 h 45 min
Fin conversation: 17 h 50 min
Organisme: Sinct Mun. St Hubert Tél.: 475-2711 Date: 90-05-15

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX
Sortie (O/N) (0) Émission d'un certificat d'urgence (O/N) (___)
Urgence-Environnement Québec Jus 7 Jus Rendu sur les lieux à 18 h 05 min
Quitte les lieux à 18 h 30 min

Représentant de la cie impliquée: ___
Responsables municipaux: ___
Autres: ___

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| Transféré à: <u>IND</u> | N° circulation: ___ | ZONE: ___ | Y: ___ | PÉRIODE DE TRAITEMENT |
| | X: ___ | | | Int. ___ Ext. ___ Comb. ___ |

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT: Avant lieu de découper un peu de sol autour et de creuser une tranchée pour récupérer l'huile.
Transmettre Service Industriels Coûts estimés: ___

Le présent rapport a été fait à la suite de démarches qui ont pour but de prévenir, de détecter et/ou réprimer les infractions à la Loi ___ et/ou au règlement ___
Le signataire du présent rapport est un fonctionnaire dûment autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 119, 120 et 121 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4680

NO LIEU : X2004365

ANCIEN NO GTC : 161160

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Articles 53-54 de la L.A.D.

NOM DE LA FICHE GTC : Articles 53-54 de la L.A.D.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

4025, rue Orchard
(Arr. Saint-Hubert)
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J3Y 4S8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

161-26

162-27

RANG, CONCESSION ...

2669472

CADASTRE

Saint-Hubert, Paroisse de

Saint-Hubert, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2667760

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4861111111

LONGITUDE : -73,4277777778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4680

NO LIEU : X2004365

ANCIEN NO GTC : 161160

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1990

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU | QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT | |
|---|---|------------------|
| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: DÉVERSEMENT SUR LE SOL, TERRE IMBIBÉE PAR DE L'HUILE À CHAUFFAGE (RAPPORT DU 14 MAI 1990)
Numéro séquentiel Urgence : 68. Date de l'événement : 1990-05-01. Date ouverture urgence : 1990-05-14

Propriétaire : réf. 20 avril 2001

À JOUR LE 17 AVRIL 2001 PAR MT ET AUTRE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-04-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2020-01-14