



PAR COURRIEL

Repentigny, le 10 mars 2020

**Objet : Demande d'accès concernant la fiche 5617,  
5195, boulevard des Laurentides à Laval,**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 4 mars dernier, concernant l'objet précité.

Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :

Fiche de gestion des terrains contaminés

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**Original signé par :** Isabelle Falardeau  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 5617

NO LIEU : X2010895

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Produits Shell Canada Limitée

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Shell Canada Limitée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE

5195, boulevard des Laurentides  
Laval (Québec)

MUNICIPALITÉ

Laval

MRC

Ville de Laval

CODE POSTAL

H7K 2J9

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT

344-160

RANG. CONCESSION ...

344-p

CADASTRE

Sainte-Rose, Paroisse de

Sainte-Rose, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1419885

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE : 8553-53-3180

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6219444444

LONGITUDE : -73,7466666667

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE

5195, boul. Des Laurentides

MUNICIPALITÉ

Laval

CODE POSTAL

H7K 2J9

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Protection seulement

**VOLUMES DES SOLS EN M³**

|                     | PLAGE B-C | >C  | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|-----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX |           |     |            |
| TRAITÉS / EXCAVÉS   |           | 108 | 108        |
| RÉSIDUELS (*)       |           |     |            |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures aromatiques monocycliques \* (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 5617

NO LIEU : X2010895

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

|  | NON-NÉCESSAIRE                      | ÉTAPE INITIÉE            | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE                   |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2002 |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION |                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

Traitement biologique

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Amirian, Henrik

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Selon le rapport du consultant, l'eau souterraine est également contaminée en BTEX (sans préciser lesquels) en concentration supérieure aux critères de rejet à l'égout ou dans les eaux de surface de la politique.

DATE DE CRÉATION : 2003-03-17

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2003-03-17

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2020-03-09