

De : [Lavoie, Isabelle](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200721533
Date : 15 avril 2020 11:36:00
Pièces jointes : [A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)
[Rapport d'inspection 25-06-2013_biffé.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 30 mars dernier, concernant le 2090, rue Principale à Saint-Zotique (lot 4 594 302).

Le document suivant est accessible :

- Rapport d'inspection 25-06-2013

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie

Conseillère régionale en accès à l'information

Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

201, Place Charles-Lemoyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Tél : (450) 928-7607 poste 224

Fax : (450) 928-7755

Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité : Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt.



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto-verso!

1. Identification

Date de l'inspection : 2013-06-25	Heure d'arrivée : 14h36	Heure de départ : 14h51
Inspecteur : Suzanne Fisette	Accompagnée de : -	
N° intervention : 300819897	Type d'intervention : Inspection	
N° gestion documentaire : 7470-16-01-0914400	N° du rapport d'inspection : 401051047	
N° demande : 200374275	Type de demande : Plainte à car. environnemental	
But de l'inspection : Vérifier le bien-fondé d'une plainte		

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Samer Brek	
Nom usuel du lieu : Samer Brek	
N° du lieu : X2142983	Type de lieu : marécage, marais, étang, lagune
Localisation du lieu inspecté : Cadastre du Québec : 4594302	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,233122222200:-74,278827777800	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Monsieur Samer Brek		179, rue du Niagara Kirkland (Québec) H9J 2Y8	Y2104843

Conditions météo
Nuageux, 29 °C

Personnes rencontrées			
art. 53-54	Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
		Locataire du lot, excavation	

Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à l'identification faite auprès de : art. 53-54			

Plainte			
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos annexées au rapport : 6
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\fissu02\7470-16-01-0914400\2013-06-25	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.	

Grilles d'inspection annexées	
Numéro	Titre

Date de l'inspection : 2013-06-25

No de gestion documentaire : 7470-16-01-0914400

Autres pièces annexées au rapport

	Numéro	Titre
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	1	Carte de l'inspection

Échantillons

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Nombre de contenants	
<input type="checkbox"/> eau				
<input type="checkbox"/> air				
<input type="checkbox"/> sol				
<input type="checkbox"/> matières résiduelles				
<input type="checkbox"/> matières dangereuses				
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles				
<input type="checkbox"/> flore				
<input type="checkbox"/> faune				
<input type="checkbox"/> pesticides				
<input type="checkbox"/> autre, précisez				
Duplicata des échantillons remis :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Demandes d'analyses jointes au rapport :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.

2. Mise en contexte (facultatif)

Lors de ma visite du 14 juin 2013 ^{non visé} l'inspectrice municipale m'a dit qu'elle soupçonnait le voisin de non visé de remblayer le marais-marécage. Je lui ai dit que je passerais voir ça.

3. Description de l'inspection

J'arrive sur les lieux, et ^{art. 53-54} vient à ma rencontre à ma sortie du véhicule. Il m'explique qu'il loue le terrain à M. Brek depuis 10-12 ans. Il a une entreprise d'excavation. Il me dit aussi qu'un autre locataire sur le même lot fait des auvents. Le lot au nord de ce lot, lot que la plaignante mentionnait, a été donné en compensation. Il est donc préservé de tout travaux. Il y a bien des tas de terre sur le premier lot (voir panorama 1, et annexe 1) sur ce qui a sûrement été un milieu humide il y a longtemps, mais la compagnie d'excavation est là depuis longtemps, le délai de prescription est donc passé.

4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

5. Conclusion

Je n'ai pas constaté de manquement à la loi.

6. Recommandations

Fermer l'intervention.


Rédigé par : Suzanne Fisette

Signature : 

Date de rédaction : 11 juillet 2013

7. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Patrice Bourque

Signature : 

Fonction : Chef d'équipe

Date : 2013-08-01

Commentaires :



Panorama 1



Échelle : 1 / 1 594

© Gouvernement du Québec, 2013

ANNEXE 1