

**De :** [Lavoie, Isabelle](#)  
**A :**  
**Objet :** Demande d'accès 200725748  
**Date :** 1 juin 2020 16:01:00  
**Pièces jointes :** [A- Art. 53 et 54\\_2020.pdf](#)  
[Avis de recours\\_2020.pdf](#)  
[R.I du 04051999\\_biffé.pdf](#)  
[Fiche GTC n° 4877\\_biffé.pdf](#)  
[C.R.T. du 27011999\\_biffé.pdf](#)

---

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 22 mai dernier, concernant les documents relatifs à la fiche GTC n°4877 à Saint-Zotique.

Les documents suivants sont accessibles :

1. Compte rendu téléphonique, 27-01-1999;
2. Rapport d'inspection, 04-05-1999;
3. Fiche GTC n°4877, 11-06-2009.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée par courriel.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie  
Conseillère régionale à l'accès aux documents  
MELCC

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE

Nom de l'interlocuteur: ANONYME

Nom de la compagnie: —

Numéro de téléphone: —

Date de l'appel: 99/01/27

Heure de l'appel: 10h05

Dossier: —

Compte rendu de l'appel:

*On m'informe que de l'huile à chauffage  
dérivée par négligence contamine une  
propriété privée située à ST-Zotique*

art. 53-54

*nom*

*ADRESSE 236, 7<sup>ème</sup> Avenue*

*ST-Zotique*

*RR*

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4877

NO LIEU : X2005942

ANCIEN NO GTC : 161383

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : art. 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : art. 53-54

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

#### LOCALISATION

##### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

###### ADRESSE

236, 7e Avenue  
Saint-Zotique (Québec)

###### MUNICIPALITÉ

Saint-Zotique

###### MRC

Vaudreuil-Soulanges

###### CODE POSTAL

JOP 1Z0

##### LOCALISATION CADASTRALE

###### LOT

19-48

###### RANG, CONCESSION ...

###### CADASTRE

Saint-Zotique, Paroisse de

###### CADASTRE DU QUÉBEC

1684858

##### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2556416667

LONGITUDE : -74,225275

##### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

###### ADRESSE

###### MUNICIPALITÉ

###### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

##### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 1

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

##### EAU SOUTERRAINE

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4877

NO LIEU : X2005942

ANCIEN NO GTC : 161383

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE    ÉTAPE INITIÉE    ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoît, Paul

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :                      Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Historique: De l'huile provenant d'un camionnette a été déversée sur le sol de l'aire de stationnement de la résidence. On a demandé au propriétaire de récupérer les sols contaminés, mais aucun suivi n'a été fait.

Mis-à-jour le 28 juillet 2000 par V.V.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-06-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2020-05-29



RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0593100 DATE DE RÉDACTION : 99 / 05 / 10  
A M J

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION : 99 / 05 / 04 HEURE : - Arrivée : 10h31  
A M J - Départ : 10h45

. INSPECTEUR / INSPECTRICE : Michel Payvin

. ACCOMPAGNÉ DE : Nil

. LIEU INSPECTÉ art. 53-54 : 236, 7<sup>e</sup> Avenue  
St-Zotique  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
. ADRESSE POSTALE (si différente)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

. PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui [ ] non []

NOM/ADRESSE	TÉLÉPHONE
<u>Anonyme</u>	_____
_____	_____
_____	_____

PERSONNES RENCONTRÉES :	NOM/FONCTION art. 53-54	TÉLÉPHONE
	<u>La conjointe de</u>	_____
	_____	_____
	_____	_____

. PIÈCES ANNEXÉES : PHOTOS [ ] CROQUIS [ ] PLANS [ ] CARTES [ ]  
Nombre \_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_

ÉCHANTILLONS  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS

- AUTRES ANNEXES [ ] 1. \_\_\_\_\_  
PRÉCISEZ 2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

. BUTS : vérifier les allégations contenues dans  
la plainte  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0543100 DATE DE RÉDACTION : 99 / 05 / 10  
A M J

3. CONCLUSION

Présence de sol souillé par des hydrocarbures sur une  
surface approximative de  $1 \text{ m}^2$   
la source du contaminant a été éliminée.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0593100 DATE DE RÉDACTION : 99 / 05 / 10  
A M J

4. RECOMMANDATIONS

art. 53-54

Contactez \_\_\_\_\_ pour savoir si le sol  
souillé sera remplacé et quand il le sera.

Dans les conditions actuelle aucun suivi  
nécessaires autre que par téléphone

5. VÉRIFICATION

. RÉDIGÉ PAR : Michel Paguin \_\_\_\_\_ 99/05/10  
(nom) (signature) A M J

. VÉRIFIÉ PAR : \_\_\_\_\_ R. Philillard \_\_\_\_\_ 99/05/11  
(nom) (signature) A M J

. COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :