

Sainte-Thérèse, le 24 mars 2021

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 159-199, 25^e Avenue à
Saint-Eustache

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, datée du 23 février dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont :

1. Rapport d'intervention d'urgence du 2 décembre 2015, 2 pages
2. Rapport d'intervention d'urgence du 29 janvier 2016, 2 pages
3. Rapport d'intervention d'urgence du 14 février 2016, 2 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23-24 et 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (9)

1 Identification

Date de l'évènement : 2015-12-02	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-12-02	Heure du signalement : 08 h 52	
Date de l'intervention : 2015-12-02	Heure de début : 10 h 00	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 301003870	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-15-15-72005-118	N° du rapport d'urgence : 401312032
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : SAINT-EUSTACHE Rapport de rejet d'halocarbure de fréon HP80 (R402) de 55 kg survenu au 199-25ième Avenue chez Maxi	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de télécopieur
Éric Tourangeau	Responsable	Service Lesage	(450) 668-3632

Lieu

Nom du lieu : Maxi	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2152308	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 199, 25e Avenue Saint-Eustache (Québec) J7P 2V1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,575234312800;-73,873219140000	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.		400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon HP80 (R402)		2.2	Gaz	Approximative	55		kg

Organismes impliqués (Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2015-12-02	08 h 52
		De : 23-24 et 53-54 À : Urgence-Environnement (télécopieur) C'est qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de fréon HP80 (R402) de 55 kg survenu au 199-25ième Avenue chez Maxi à Saint-Eustache. Il y a eu ajout de gaz suite à la mise en marche du heat reclaim. Tout a été réparé.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Tout est revenu à la normale.

*Voir rapport [23-24](#)

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2015-12-02

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux urgences
environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

Sago effectué le 2015-12-02
Dossier fermé le 2015-12-02

1 Identification

Date de l'évènement : 2016-01-29	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2016-02-02	Heure du signalement : 10 h 41	
Date de l'intervention : 2016-02-02	Heure de début : 10 h 45	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 301013751	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-15-15-72005-134	N° du rapport d'urgence : 401325908
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : SAINT-EUSTACHE Rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-22 (Chlorodifluorométhane) de 57 kg survenu au 199, 25^{ième} Avenue chez Maxi	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Éric Tourangeau	Responsable	Service Lesage	(514) 337-3585

Lieu

Nom du lieu : Maxi	
Nom usuel du lieu : Maxi	
N° du lieu : X2152308	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 199, 25e Avenue Saint-Eustache (Québec) J7P 2V1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,575234312800;-73,873219140000	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.		400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-22 (Chlorodifluorométhane)	1018	2.2	gaz	approximative	57		kg

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2016-02-02	10 h 41
		<p>De : art. 23-24 et 53-54</p> <p>À : Urgence-Environnement (télécopieur)</p> <p>C'est qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-22 (Chlorodifluorométhane) de 57 kg survenu au 199, 25^{ième} Avenue chez Maxi à Saint-Eustache. La fuite a eu lieu sur un condenseur «C». Tout a été réparé.</p>

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

*Voir Rapport 23-24

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2016-02-02

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : Yannick Jean

Fonction : Adjoint au Coordonnateur des urgences environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

SAGO effectué le 2016-02-02
Dossier fermé le 2016-02-02

1 Identification

Date de l'événement : 2016-02-14	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2016-02-17	Heure du signalement : 09 h 21	
Date de l'intervention : 2016-02-17	Heure de début : 10 h 30	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 301016776	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-15-15-72005-138	N° du rapport d'urgence : 401329861
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : SAINT-EUSTACHE Rapport de rejet d'halocarbure de fréon HP80 de 93 kg survenu au 199-25ième avenue chez Maxi	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Éric Tourangeau	Responsable	Service Lesage	(514) 337-3585

Lieu

Nom du lieu : Maxi	
Nom usuel du lieu : Maxi	
N° du lieu : X2152308	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 199, 25e Avenue Saint-Eustache (Québec) J7P 2V1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,575234312800;-73,873219140000	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.		400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon HP80		2.2	gaz	approximative	93		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2016-02-17	09 h 21
		De : art. 23-24 et 53-54
		À : Urgence-Environnement (télécopieur)
		C'est) qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de fréon HP30 de 93 kg survenu au 199-25ième avenue chez Maxi à Saint-Eustache. Le froid extrême a occasionné la fuite sur le rack «B» med. temps (manque de gaz). Tout est revenu à la normale.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

*Voir rapport 23-24

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2016-02-17

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des urgences
environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

SAGO effectué le 2016-02-17
Dossier fermé le 2016-02-17