

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 8 avril 2021 07:49
À:
Objet: Demande d'accès à l'information n° 200742390 - Courriel réponse
Pièces jointes: R.I. des 2017-03-03 et 2017-03-07_biffé.pdf; Avis de recours.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 novembre dernier, concernant un site sis aux 28-30 rang Saint-Régis Nord à Saint-Isidore et Saint-Constant (lots 2 867 432, 2 867 433, 2 867 435, 2 867 794, 2 868 690, 2 868 687, 2 868 677, 2 868 675 et 2 868 671) (Partie du lot 23 et 24, de la paroisse de Saint-Isidore) (Partie du lot 204 de la paroisse de Saint-Constant).

Le document visé par votre demande est accessible. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection des 2017-03-03 et 2017-03-07.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acc@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie
201 place Charles-LeMoine, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

1 Identification

Date de l'intervention : 2017-03-03 (lieu : X2169554)	Heure de début : 14 h 20	Heure de fin : 14 h 58
Date de l'intervention : 2017-03-03 (lieu : 90394651)	Heure de début : 15 h 05	Heure de fin : 15 h 31
Date de l'intervention : 2017-03-03 (lieu : X2169555)	Heure de début : 15 h 40	Heure de fin : 15 h 43
Date de l'intervention : 2017-03-07 (lieu : X2169556)	Heure de début : 14 h 22	Heure de fin : 14 h 57
Intervention effectuée par : Lucie Riendeau		
Accompagné par : pour l'intervention du 2017-03-03 - + <input type="checkbox"/> SO		
Nom : Rémy Bellefleur	Fonction :	Inspecteur

1.1 Demande

N° de demande : 200612028	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : St-Constant (frontière de St-Isidore), matières résiduelles, intersection de la 30 et de la 207.	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301225249	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7510-16-01-67035MU	N° de document : 401582098
But de l'intervention : St-Constant (frontière St-Isidore), matières résiduelles, intersection de la 30 et de la 207.	

2 Lieu concerné par l'intervention - +

1	Nom du lieu : Lot 3 753 414 -St-Constant - élimination de terre/autres matériaux (propriété de Lafarge)	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2169556	Type de lieu : terrain sans usage précis
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 3753414	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,349861111100:-73,553861111100	
2	Nom du lieu : Abattoir Correia inc.	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : 90394651	Type de lieu : terrain sans usage précis
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 2868608	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,3404583333:-73,6520861111	
3	Nom du lieu : Lot 2 867 435 (partie près de l'autoroute 30) - St-Constant (frontière St-Isidore)	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2169554	Type de lieu : terrain sans usage précis
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 2867435	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,3488333333:-73,6537222222	
4	Nom du lieu : Lot 3 800 793 - St-Constant	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2169555	Type de lieu : terrain sans usage précis
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 3800793	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu - +

Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
Lafarge Canada inc.		334, avenue Avro Pointe-Claire (Québec) H9R 5W5	Y2061222	X2169556

4 Condition météo SO

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - + SO

6 Plainte SO

Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
--	---

7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 10	Nombre de photos intégrées au rapport : 5
<p>Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Lucie Riendeau avec un appareil photo de type Canon Power Shot A1200. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\rielu01\7510-16-01-67035MU\2017-03-07</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.</p>	

7.1 Modification apportée aux photos numériques - + <input checked="" type="checkbox"/> SO

8 Grille d'intervention annexée <input checked="" type="checkbox"/> SO

9 Autre pièce annexée au rapport - + <input type="checkbox"/> SO

Type de pièce	Numéro	Titre
Sélectionner une valeur	1	Courriel et documents de la plainte envoyés par Julie Laforme à Jonathan Davies le 8 février 2017
Sélectionner une valeur	2	Documents identifiant les propriétaires des différents lots visités pour cette intervention
Sélectionner une valeur	3	Localisation des quatre (4) lieux visités.
Sélectionner une valeur	4	Localisation du sol noir observé sur le lot 3 753 414
Sélectionner une valeur	5	Localisation du sol noir observé sur le lot 3 753 414 sur une photo de google street view.

10 Équipement utilisé - + <input checked="" type="checkbox"/> SO

11 Échantillon - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
--

12 Mise en contexte <input type="checkbox"/> SO
--

Depuis quelques années une personne (anonyme) fait des signalements de dépôts de matières résiduelles (résidus ultimes de centre de tri) à la direction régionale de la Montérégie du MDDELCC. Généralement ces plaintes sont fondées.

Le 8 février 2017, cette personne fait une plainte de même nature pour un terrain situé en bordure de l'autoroute 30 dans le secteur de Saint-Isidore.

13 Description de l'intervention

Inspection du 3 mars 2017

Lot 2 867 435

- La portion de ce lot située près de l'autoroute 30 a été identifiée par le plaignant comme l'endroit où des résidus ultimes auraient été déposés.
- Je fais un tour de reconnaissance par la route 207 (qui devient la 221) et sur le rang St-Régis Nord pour tenter d'entrer sur ce lot avec le véhicule. Aucune entrée possible.
- Je me stationne alors dans l'entrée de la **Non visé** (fermée pour la saison).
- La seule manière de me rendre à l'endroit identifié par le plaignant est de marcher de l'entrée de la pépinière (près de la route 207) jusqu'au lot 2 867 435.
- Sur ce lot, le long de l'autoroute 30, il y a une grande quantité de roseaux communs (phragmites). J'étais en mesure de marcher sur un chemin tracé à travers les roseaux (la neige était durcie).
- J'ai marché sur environ 150 mètres sur le lot 2 867 435. Aucune trace de dépôt de matière résiduelle.
- Point GPS de l'endroit le plus loin où je me suis rendu sur ce lot : 45° 20' 55.8", -73° 39' 13.4" (± 3 mètres)

Lot 2 868 608

- Avant l'inspection ce lot avait été identifié par le visionnement de Google Earth comme ayant potentiellement été remblayé.
- Le lot 2 868 608 se situe derrière le bâtiment situé au 87, rang St-Régis Sud (abattoir Correia)
- Selon mes observations il y a eu des remblais de terre sur la presque totalité de ce lot. Mêlée à ces remblais de terre, il semble y avoir une très faible quantité de morceaux de béton (1 à 2 %).
- Selon mes observations il y aurait de 2 à 3 mètres d'épaisseur de remblais.
- Point GPS pris dans la cours arrière de l'abattoir : 45° 20' 26.8", -73° 39' 01.8"
- Point GPS pris sur les vieux remblais sur le lot à l'arrière de l'abattoir : 45° 20' 25.9", -73° 38' 51.9"

Lot 3 800 793

- Par des observations faites sur Google Earth, une partie de ce lot présentait une couleur plus pâle.
- L'endroit où le sol est plus pâle est du roc mis à nu et il y a des antennes installées.

Lot 3 753 414

- En roulant sur l'autoroute 30, j'ai remarqué des boteurs qui travaillaient sur un terrain.
- Le terrain est à la hauteur de la borne kilométrique « 52 » de l'autoroute 30.
- Je vais vérifier la localisation exacte de ce terrain et aller sur place mardi le 7 mars.

13 Description de l'intervention**Inspection du 7 mars 2017****Lot 3 753 414**

- Avec les informations récoltées j'ai pu identifier le lieu de la plainte comme étant le lot 3 753 414.
- L'accès à ce lot se fait par le chemin de la petite côte (chemin St-Ignace).
- Sur le terrain il y a une affiche qui identifie Lafarge Canada inc. comme propriétaire (photo : 1).
- Pour cette inspection je suis accompagnée de Monsieur Rémy Bellefleur, inspecteur du CCEQ-municipal.
- À quelques centaines de mètres de l'entrée, sur le chemin du lot 3 753 414, il y a des amas de matières fines noires. Incorporé à ces amas se trouvent beaucoup de morceaux de pierre de différentes couleurs (rouge, blanc, bleu royal, etc.) vives (photos : 2 à 5). 45°20'59.5", -73°33'13.9" ± 7 mètres
- Aucune odeur particulière ne se dégage de ces amas.
- Une charreuse (loader) est stationnée au centre des amas noirs (photos : 3 et 4)
- Nous allons plus loin sur le chemin du lot 3 753 414 mais nous ne réussissons pas à nous rendre jusqu'au fond du lot, près de l'autoroute 30. Le chemin et le terrain sont très boueux et cette boue colle aux pneus du véhicule ainsi qu'à nos bottes. Impossible d'avancer sans s'enliser.
- Il ne semble pas y avoir d'activité sur le lot 3 753 414. Aucun bruit de moteur et aucun vas et viens de camions durant les 35 minutes que dure l'inspection.
- Stationné sur le chemin du lot 3 753 414, près du chemin de la petite côte, il y a trois (3) boteurs sur chenilles et une (1) pelle hydraulique identifiés avec le nom de la compagnie L.A.Hébert. 45°20'49.1", -73°32'58.3" ± 5 mètres.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

Suite à l'inspection j'ai consulté Monsieur Charles Maurice, géologue de l'équipe de la DRAE industriel du bureau de Longueuil, afin de faire identifier deux (2) morceaux de pierre (un rouge et l'autre bleu royal). Selon Charles Maurice, ces morceaux ne sont pas des pierres. Ce serait un amalgame de matériaux compressés.

Pour avoir un contact chez Lafarge qui aurait pu nous informer de la nature des morceaux de différentes couleurs incorporés dans les amas de terre très noire, j'ai consulté Madame Amélia Fong, l'ingénieur responsable du dossier de Lafarge à la DRAE industriel. Je n'ai pas eu de retour suite à ma demande.

15 Conclusion

Je n'ai pas pu constater que des matières résiduelles (résidus ultimes) aient été déposées à St-Isidore ou à St-Constant sur un terrain donnant sur l'autoroute 30 (tel que le décrivait le plaignant).

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO**17 Recommandations**

Ainsi, je recommande de transférer le suivi d'inspection au secteur industriel du CCEQ afin d'approfondir la conformité du matériel déposé sur le lot 3 753 414, appartenant à Lafarge.

Rédigé par : Lucie Riendeau

Fonction : Inspectrice, secteur municipal

Signature : ORIGINAL SIGNÉ

Date de signature : 2019-12-16

18 Vérification du rapport d'intervention

Approuvé par : Jonathan Davies

Fonction : Chef d'équipe

Signature : ORIGINAL SIGNÉ

Date :

Commentaires :

St-Constant (frontière de St-Isidore), dépôt de matières résiduelles

Photos du 7 mars 2017 présent sur le lot 3 753 414



IMG_0692.jpg

Photo # 1 : Affiche interdisant l'accès au terrain et indiquant la compagnie "Lafarge" comme étant propriétaire. Ces affiches sont installées au début du chemin du lot 3 753 414, près du chemin de la petite Côte



IMG_0686.jpg

Photo # 2 : Amas de matières fines noires. Incorporé à ces amas se trouvent beaucoup de morceaux de pierre de différentes couleurs vives (rouge, blanc, bleu royal, etc.).



IMG_0689.jpg

Photo # 3 : Une charreuse (loader) est stationnée au centre des amas noirs.

St-Constant (frontière de St-Isidore), dépôt de matières résiduelles

Photos du 7 mars 2017 présent sur le lot 3 753 414



IMG_0690.jpg

Photo # 4 : Beaucoup de morceaux de pierre de différentes couleurs vives (rouge, blanc, bleu royal, etc.) mélangés aux amas de matériel fin noir. Une chargeuse (loader) stationnée au milieu des amas de matériel fin noir.



IMG_0684.jpg

Photo # 5 : Morceaux de pierre de différentes couleurs vives mélangés à du matériel fin noir.