

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 7 mai 2021 14:41
À:
Objet: Demande d'accès 200758029 - Courriel réponse
Pièces jointes: A- Art. 53 et 54_2020.pdf; A- Art. 118.4_2020.pdf; Avis de recours.pdf; Fiche GTC 3736_biffé.pdf

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 4 mai, concernant le 92, rue Richelieu à Châteauguay (lot 6 107 042).

Le document suivant est accessible :

- Fiche GTC 3736, 09-04-2021

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie**

201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3736

NO LIEU : X2003830

ANCIEN NO GTC : 1616

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : art. 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : art. 53-54

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

92, rue Richelieu
Châteauguay (Québec)

MUNICIPALITÉ

Châteauguay

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

J6K 1X4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

224-632

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Joachim-de-Châteauguay, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

6107042

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3552053095

LONGITUDE : -73,7538552471

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	15	103	118
TRAITÉS / EXCAVÉS	15	103	118
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 262

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3736

NO LIEU : X2003830

ANCIEN NO GTC : 1616

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1991

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2021

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2009
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2009
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Nom du propriétaire, 28-08-98 RP; Adresse, 28-08-98 RP; Chargé de projet depuis 07-07-98: Bruno Vanier RP
15 mètres cubes de terres contaminés proviennent de l'enlèvement en 1991 d'un réservoir souterrain au 92, rue Richelieu. La terre contenait 12 000 ppm d'huiles et graisses minérales.

Élément déclencheur: l'enlèvement d'un réservoir aurait contaminé 15 m³ de sol en huiles et graisses minérales

Nature des contaminants: Huiles et graisses minérales (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 29 juillet 2001

Volume de sol: 15 m³

À JOUR AU 29 JUILLET 2001, BV, MC

D'autres travaux ont eu lieu en 2009 sur le terrain de l'immeuble (15 logements) :

- l'enlèvement d'un réservoir de mazout léger d'environ 4000 litres et qui a permis de découvrir de la contamination restante. Cette contamination s'était étendue vers la rue Richelieu et avait atteint une conduite d'égout pluviale
- l'enlèvement de 185,04 tm de sols contaminés supérieurs à B
- l'installation d'une géomembrane autour d'un joint de la conduite pluviale, afin d'éviter toute recontamination des sols advenant une fuite future

Selon les résultats de 2009, transmis en 2021, le niveau de contamination était sous le critère B après les travaux.

O. Picard, 9 avril 2021

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2021-04-09

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-05-07