

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 20 juillet 2021 17:25
À:
Objet: Demande d'accès 200766361 - Courriel réponse
Pièces jointes: 3756.pdf; A- Art. 118.4_2020.pdf; Avis de recours.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 20 juillet dernier, concernant la fiche GTC 3756 à Ste-Martine.

Le document visé par votre demande est accessible. Il s'agit de :

- Fiche GTC 3756, 2004-10-12

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie
201 place Charles-LeMoynes, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3756

NO LIEU : X2005535

ANCIEN NO GTC : 1637

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Autobus Dufresne inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Autobus Dufresne inc. Laplante Radiateur

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Terrain voisin du 222, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine (Québec)

MUNICIPALITÉ

Sainte-Martine

MRC

Beauharnois-Salaberry

CODE POSTAL

J0S 1V0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

213-1

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sainte-Martine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2503916667

LONGITUDE : -73,7989277778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			448
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène (pot)

Éthylbenzène (pot)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Toluène (pot)

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3756

NO LIEU : X2005535

ANCIEN NO GTC : 1637

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2004

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un D.M.S.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoît, Paul

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Adresse: Aucun numéro civique n'est donné dans le dossier pour le terrain contaminé (voisin du 222 Saint-Joseph, face au 221 Saint-Joseph). La municipalité m'a dit que le terrain sur lequel se trouvait anciennement le garage Dufresne est situé au 230 rue Saint-Joseph.

Élément déclencheur: Le 2 juin 1992, des hydrocarbures ont été constatés sur le terrain et sur la berge de la rivière. Le 22 octobre 1992, des hydrocarbures ont encore été constatés, et cette fois le lieu d'origine de ces hydrocarbures a été identifié. Ils provenaient des réservoirs souterrains de 13600 litres de la compagnie Autobus Dufresne. Environ 200 litres de diesel se sont échappés de ce réservoir.

Propriétaire : réf. : 20 juillet 2000

Technique de réhabilitation : Ces réservoirs ont été excavés et l'excavation a été décontaminée. Par contre, les hydrocarbures dans la rivière proviennent d'une autre source. La contamination provient d'activités de remblayage qui ont été fait sur ce terrain dans le passé par un ancien garage. Les hydrocarbures seraient donc des huiles usées. Toute la surface contaminée a été excavée (28 conteneurs de sol) .

À JOUR LE 28 AOÛT 2001 PAR V.V. ET MLÉ

Fermeture administrative en 2004 (LFR)

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-10-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-07-20