

Sainte-Thérèse, le 27 juillet 2021

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la sablière Location Jean Miller Inc. à  
Morin-Heights - documents depuis 17 juin 2020

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 juin dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Compte rendu d'appel ligne UE du 21 novembre 2020, 2 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous vous informons que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document daté du 2021.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (4)

# Intervention SAGO (UE) : 301496334  
7110-15-20-76030-251

# C.R. COG : 15-UE-S-201121-16

**ALERTE** Ligne UE  ou Ligne COG

**Signalement rattaché à (# C.R. COG) :**

Date de l'appel au COG : 2020-11-21

Heure réception appel : 13h35

Reçu par : Audrey Nadeau

Date événement : dans le dernier mois

Heure événement :

Remarque(s) :

**LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT**

Nom de la ville : Morin-Heights

Adresse de l'événement : chemin  
Kirkpatrick

Précisions sur la localisation (point de repère) :  
sablrière Miller

N° de la ville : 77050

Milieu touché

1 : Sol

2 : Eau

3 : -----

4 : -----

Présence de cours d'eau à proximité :

non  oui  Nom(s) : ruisseau Jackson

Précisions milieu touché :

**TYPE D'ÉVÉNEMENT**

Type d'événement : Dépôt, entreposage de matières

Autre :

Situation maîtrisée : Oui  Non  (risque d'aggravation)

Précisions :

Description sommaire de l'événement : Monsieur appelle car la sablière Miller aurait fait des travaux dans le dernier mois. Ils ont utilisé de la vieille asphalte et des vieille souches, ils ont raser des arbres et font un chemin dans un ruisseau avec l'asphalte récupérée.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

**PRODUIT(S) EN CAUSE**

Produit (s) en cause :

Matières résiduelles - Débris de construc

Détail : asphalte

Qté déversée : 400  
tonnes

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :

**COORDONNÉES**

**Nom interlocuteur (signalement) :**  
art. 53-54

Fonction : N/A

N° de téléphone : art. 53-54

Organisme :

**Nom personne à rappeler :**

ou IDEM à précédent

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

**Nom du responsable présumé de l'urgence**  
**(si différent) :** (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

**SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat  ou Différé**

N° de région : DR-15 Laurentides

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 13h42

Nom de l'intervenant de garde UE : Alexandre Giroux

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 13h44

**SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT**

Intervention :

Signalement  Téléphonique  Terrain

dossier transféré au CCEQ, secteur Hydrique et Naturel

dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Je communique avec le plaignant et ce dernier me confirme qu'il n'y a pas de travaux présentement. Des travaux d'aménagement d'un chemin dans milieu humide seraient en cour depuis environ 1 mois. Parmi les matériaux utilisés, il y aurait une grande quantité d'asphalte recyclé aurait été concassé sur place. De plus, il y aurait une grande quantité de souche et de bois de construction. Le plaignant croit que l'exploitation de la sablière cessera pour faire place un à projet domiciliaire avec un lac.

La zone des travaux serait à l'extrémité sud-est de la sablière. Je consulte l'atlas SAGO du ministère et je constate qu'un marais ainsi qu'une tourbière sont cartographiés dans ce secteur. Il est convenu que le plaignant me transmettra des photos ainsi qu'un croquis pour identifier la zone des travaux.

J'informe le plaignant que la direction régionale réalise des inspections de façon régulière à cet endroit et qu'une inspection est déjà planifiée. J'informe le plaignant que je vais transférer le signalement au centre de contrôle environnemental du Québec ainsi que des délais de traitement prévu dans la déclaration de service au citoyen.

2020-11-22:

J'ai reçu deux courriels de la part du plaignant. Un premier contient un croquis qui localise la zone des travaux ainsi que 10 photos (prisent le 2020-11-21) avec descriptif. Le second courriel comprend une vidéo. Les courriels reçus sont enregistrés dans le répertoire: **S/O**

Signature intervenant UE : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_2020-11-22\_\_

Alexandre Giroux

Commentaires :

Signature du coordonnateur : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_