

**De :** [Accès à l'information - Montérégie](#)  
**A :**  
**Objet :** Demande d'accès à l'information n° 200770891 Courriel réponse  
**Date :** 15 septembre 2021 17:08:00  
**Pièces jointes :** [R.I. du 2020-08-04 biffé.pdf](#)  
[image002.png](#)  
[image009.png](#)  
[Avis de recours.pdf](#)

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 30 août dernier, concernant un site sis aux 84A, rue Riendeau et 10, rue Liébert à Varennes (lots 6 003 665 et 6 003 666). Nous un document que pour le 84, rue Riendeau à Varennes.

Le document suivant est accessible :

- Rapport de l'inspection du 2020-08-04;

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse [dr16accés@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr16accés@environnement.gouv.qc.ca), en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels**  
**Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie**  
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques  
201 place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil (Québec) J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur 450) 928-7755  
[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie  
Région : Montérégie

1 Identification

Date de l'intervention : 2020-08-04	Heure de début : 10 h 22	Heure de fin : 10 h 34
Intervention effectuée par : Samuelle Gauthier		
Accompagné par : <span style="float: right;">↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO</span>		
1	Nom : Anthony Guenette	Fonction : étudiant

1.1 Demande  SO

N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301477800	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7610-16-01-1200500	N° de document : 401943442
But de l'intervention : 9332-3319 Québec inc. - excavation civil pro inspection pour la promotion RBQ (programme étudiant 2020)	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : 9332-3319 Québec inc. excavation civil pro inc.
	Nom usuel du lieu : excavation civil pro inc.
	N° du lieu : X2185446
	Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 84, rue Riendeau Varenes (Québec) J3X 0K1
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	excavation civil pro		84, rue Riendeau Varenes (Québec) J3X 0K1	Y2202139	X2185446

4 Condition météo  SO

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - +  SO

#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Articles 53-54 de la L.A.D.		----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de :	Articles 53-54 de la L.A.D.		

6 Plainte  SO

7 Photo numérique  SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - +  SO



#	Numéro	Titre
1		programme des sols contaminés, volet promotion de la conformité

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - +  SO

10 Équipement utilisé ↓↑ - +  SO

11 Échantillon ↓↑ - +  SO

12 Mise en contexte  SO

<b>13 Description de l'intervention</b>	
voir la grille annexée	
<b>14 Vérification complémentaire à l'intervention</b> <input checked="" type="checkbox"/> SO	
<b>15 Conclusion</b>	
aucun manquement constaté	
<b>16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés</b> ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
<b>17 Recommandations</b>	
Ainsi, je recommande de fermer le dossier	
Rédigé par : Samuelle Gauthier	Fonction : Étudiante
Signature : 	Date de signature : 2020-08-04
<b>18 Vérification du rapport d'intervention</b> <input type="checkbox"/> SO	
Approuvé par : Michelle Marcotte	Fonction : Chef d'équipe
Signature : 	Date : 2020-08-11
Commentaires : ok, fermer le dossier	

**Grille d'intervention étudiante**  
**Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité**  
**Centre de contrôle environnemental du Québec**

**Direction régionale**  
**Région : Montérégie**

Numéro de dossier de la Régie du bâtiment	9332-3319 québec inc.		
Type de produits pétroliers	Essence	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Carburant diesel	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Carburant d'aviation	<input type="checkbox"/>	
	Mazout de chauffage	<input type="checkbox"/>	
Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance	<input type="checkbox"/>	
	Libre-service sans surveillance (carte-accès)	<input type="checkbox"/>	
	Station-service (poste d'essence avec service)	<input type="checkbox"/>	
	Poste d'aéroport	<input type="checkbox"/>	
	Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage	<input type="checkbox"/>
		Autres cas	<input checked="" type="checkbox"/>
	Poste de marina	<input type="checkbox"/>	
Dépôt pétrolier	<input type="checkbox"/>		
Nombre de réservoirs	2		
Volume total des réservoirs	46 600 litres		
Type de réservoir	<input type="checkbox"/> Hors-sol <input checked="" type="checkbox"/> Souterrain		
Système de détection de fuite entre les parois	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Non applicable (simple paroi)		
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Est-ce que les équipements sont utilisés?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (date de la cessation : )		
Si les équipements ne sont pas utilisés, cessation temporaire ou définitive?	<input type="checkbox"/> Temporaire <input type="checkbox"/> Définitive <input checked="" type="checkbox"/> N/A <sup>1</sup>		
Qui exploite <sup>2</sup> les équipements?	9332-3319 québec inc.		
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements	Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
	Qui est responsable de l'entretien?	9332-3319 québec inc.	
Types d'activités exercées sur le site	Entreprise de transport	<input type="checkbox"/>	
	Entreprise manufacturière	<input type="checkbox"/>	
	Exploitation forestière	<input type="checkbox"/>	
	Immeuble multifamilial ou commercial	<input type="checkbox"/>	
	Industrie minière	<input type="checkbox"/>	
	Industrie de la construction	<input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

<sup>2</sup> La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

	Autre (spécifiez) : <input type="checkbox"/>	
Visites de la personne reconnue de la RBQ	Date de la dernière inspection	26 juin 2019
	Nom de la personne	Jonathan Chevalier
Est-ce que l'exploitant connaît le service d'Urgence-Environnement?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Remise du fascicule	<input checked="" type="checkbox"/> En personne à : M. laplante	
	<input checked="" type="checkbox"/> Par courriel à : rlaplante@civilpro.ca le : 2020-08-04	