

Par courriel

Montréal, le 3 décembre 2021

**Objet : Demande d'accès à l'information - 200778478**

---

Art. 53-54

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 novembre 2021, concernant l'adresse suivante : 9761, boulevard des Sciences, lot : 5 703 557, Cadastre du Québec, arr. Anjou, Montréal (Québec).

Vous trouverez en annexe le document demandé;

Il s'agit de :

- Compte rendu d'appel d'urgence environnementale, 30 août 2020, 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante : [dr06acc@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr06acc@environnement.gouv.qc.ca).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Direction régionale de Montréal**

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

# Intervention SAGO (UE) : 301482342  
7110-06-20-66023-223

# C.R. COG : 06-UE-S-200829-4

ALERTE Ligne UE  ou Ligne COG

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

Date de l'appel au COG : 2020-08-29

Heure réception appel : 03:19

Reçu par : Martin Genest

Date événement : 2020-08-29

Heure événement : 01:50

Remarque(s) :

**LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT**

Nom de la ville : Montreal

Adresse de l'événement : 9761 des  
Sciences

Précisions sur la localisation (point de repère) :  
Secteur Anjou

N° de la ville : 66023

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : Sol

2 : Infrastructure

3 : -----

4 : -----

non  oui  Nom(s) :

Précisions milieu touché : Sol et égouts

**TYPE D'ÉVÉNEMENT**

Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui

Non  (risque d'aggravation)

Précisions :

Description sommaire de l'événement : Deversement d'huile minérale isolante. Incendie d'un transformateur. Les pompiers ont utilisés de l'eau d'extinction.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Pompiers et Hydro Quebec sur place

**PRODUIT(S) EN CAUSE**

Produit (s) en cause : Hydrocarbures

Détail : huile minérale  
isolante

Qté déversée : 200  
litres

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :

**COORDONNÉES**

Nom interlocuteur (signalement) :

Fonction : repartition

N° de téléphone : 514 #280-7585

Operateur 10

Organisme : S.I. Montreal

Nom personne à rappeler :

Fonction :

N° de téléphone : #

ou IDEM à précédent

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence  
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat  ou Différé

N° de région : DR-06 Montréal

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 03:23

Nom de l'intervenant de garde UE : Sebastian Lossio

Heure du retour d'appel : 03:29

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 03:33

**SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT**

Intervention :

Signalement  Téléphonique  Terrain

dossier transféré au CCEQ, secteur -----

dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

3h33 : Appelle l'opérateur du SIM. Le feu est maîtrisé. Environ 22 litres d'huile minérale se sont déversés dans les égouts. Aucun produit déversé n'a pas encore été récupéré. Il n'est pas possible de parler au pompier sur les lieux de l'intervention. Ils me confirment que les travaux publics vont se charger de la récupération des eaux d'extinction ayant coulé dans les égouts.  
3h54 : Appelle le 311 pour entrer en contact avec les TP de Ville d'Anjou.  
4h065 : Appel de Guy Frechette des TP. Art. 53-54. Il n'est pas encore sur place. Le transformateur appartient à Hydro-Québec. Les eaux ont coulé dans le réseau pluvial qui se déverse dans la rivière des-Pariries. Des boudins sont installés à la

sortie du pluvial. Des boudins supplémentaires seront installés. Il ira sur place et va me contacter pour un suivi.  
5h37. Message laissé de M. Frechette. Il s'agit d'un pluvial de 84 pouces. Les eaux sont recueillies dans un bassin avant de se déverser dans la rivière. Il ne sera pas possible de récupérer ce qui a coulé dans l'égout.

07h34 : Mélanie Simard de Hydro-Québec Art. 53-54 contacte le COG. Elle est sur place et me confirme qu'il s'agit d'un transformateur sur socle. Aucune huile n'a coulé vers l'égout. Aucune tâche huileuse n'est présente dans l'eau qui a ruiselé jusqu'à l'égout. Un déversement de plus de 200 litres d'huile minérale a eu lieu mais l'huile se serait infiltrée dans les sols seulement. Aucune trace d'huile en surface autour du transformateur. L'huile du transfo n'a pas encore été pompée parcequ'elle est trop chaude. Enviro-Urgence est déjà sur place et attend le OK de HQ pour pomper l'huile. Des couches absorbantes ont été placées à l'intérieur du regard. Il n'y a pas de signes d'huile. Enviro-Urgence procédera au pompage du regard également. Les sols contaminés seront enlevés ultérieurement par HQ. Le transfo incendié est celui qui se trouve à l'intérieur de la cour. À côté du bâtiment qui ressort un peu vers la cour. Un deuxième transfo est présent sur le site à côté de la guérite à l'entrée. Celui-ci n'a pas été touché par le feu.

Je demande à Mme Simard de m'informer lorsque la réhabilitation des sols aura été effectuée et de nous transmettre les résultats d'analyse des sols laissés en place.

Signature intervenant UE : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_2020-08-30\_\_

Sebastian Lossio

Commentaires :

Signature du coordonnateur : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_