

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès à l'information n° 200780092 - Courriel réponse
Date : 16 décembre 2021 17:06:00
Pièces jointes : [2. R.I.U. du 2016-08-08_biffé.pdf](#)
[1. C.R.A ligne U.-E. du 2016-08-08_biffé.pdf](#)
[3. R.I. du 2019-07-09_biffé.pdf](#)
[4. R.I. du 2021-07-23_biffé.pdf](#)
[A- Art. 23 et 24_2020.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54_2020.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 08 décembre, concernant un site sis au 3205, rue Principale à Saint-Zotique.

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints au présent courriel.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

-

Veillez prendre connaissance du message ci-dessous.

Demandes d'autorisation ministérielle

Des changements importants entreront en vigueur le 31 décembre prochain. Préparez-vous dès maintenant si vous prévoyez déposer une autre demande en 2022:

- Inscrivez-vous à ClicSÉCUR et aux services Projet Environnementaux (9000) pour être en mesure de déposer vos demandes d'autorisation ministérielle.
- Utilisez nos nouveaux formulaires obligatoires pour les demandes d'autorisation ministérielle déposées après le 31 décembre 2021.
- Informez-vous sur les éléments à inclure dans votre demande pour qu'elle soit recevable.

Pour plus de détails, [visitez notre site web](#).

Vous avez des questions sur la recevabilité ou les formulaires? Contactez-nous à l'adresse suivante : recevabilite.formulaires@environnement.gouv.qc.ca

Veillez prendre connaissance du message ci-dessous.

Demandes d'autorisation ministérielle

Des changements importants entreront en vigueur le 31 décembre prochain. Préparez-vous dès maintenant si vous prévoyez déposer une autre demande en 2022:

- Inscrivez-vous à ClicSÉCUR et aux services Projet Environnementaux (9000) pour être en mesure de déposer vos demandes d'autorisation ministérielle.
- Utilisez nos nouveaux formulaires obligatoires pour les demandes d'autorisation ministérielle déposées après le 31 décembre 2021.
- Informez-vous sur les éléments à inclure dans votre demande pour qu'elle soit recevable.

Pour plus de détails, [visitez notre site web](#).

Vous avez des questions sur la recevabilité ou les formulaires? Contactez-nous à l'adresse suivante : recevabilite.formulaires@environnement.gouv.qc.ca

Intervention SAGO (UE) :

C.R. COG : 16-20160808-2212

ALERTE Ligne UE ou Ligne COG

Date de l'appel au COG : 2016-08-08

Heure réception appel : 20h05

Reçu par : Jean-Philippe Morin

Date événement : 2016-08-08

Heure événement : 19h40

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT

Nom de la ville : Saint-Zotique

Adresse de l'événement :

Précisions sur la localisation (point de repère) :
Lac Saint-François

N° de la ville : 71025

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : Eau

2 : -----

3 : -----

4 : -----

non oui Nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui

Non (risque d'aggravation)

Précisions :

Description sommaire de l'événement : Un citoyen remarque une nappe d'huile de couleur bleutée sur le Lac.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit (s) en cause : Hydrocarbures

Détail : inconnue

Qté déversée :
inconnue

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Articles 53-54 de la

Fonction : citoyen

N° de téléphone : Articles 53-54 de la L.A.D. #

Articles 53-54 de la L.

Organisme :

Nom personne à rappeler :

Fonction :

N° de téléphone : - #

ou IDEM à précédent

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : - #

Nom (personne ou cie) du responsable

Adresse :

N° de téléphone : - #

présupposé de l'urgence (si différent) :

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat ou Différé

N° de région : DR-16 Montérégie

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 20h11

Nom de l'intervenant de garde UE : Armando Balmori

Heure du retour d'appel : 20h14

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 20h58

Signature COG : _____ DATE : **2016-08-08**

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

Signalement Téléphonique Terrain

dossier transféré au CCEQ, secteur -----

dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Signature intervenant UE : _____ DATE : _____

Commentaires :

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____



INTERVENTION TERRAIN

1 Identification

Date de l'événement : 2016-08-08	Heure de l'évènement : 19 h 40	
Date du signalement : 2016-08-08	Heure du signalement : 20 h 05	
Date de l'intervention : 2016-08-09	Heure de début : 09 h 00	Heure de fin : 14 h 15
Intervenant d'urgence : Armando Balmori		Accompagné de : -

N° intervention : 301057601	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° gestion documentaire : 7110-16-16-71025	N° du rapport d'urgence : 401524237
N° demande : 200394964	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Vérifier le bien-fondé d'une plainte. Un citoyen remarque une nappe d'huile de couleur bleutée sur le Lac.	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Jacques Laflèche	Citoyen	-	450 217-7793

Lieu

Nom du lieu : RACHEL MARINE SPORT	
Nom usuel du lieu : Rachel Marine Sport	
N° du lieu : X2167743	Type de lieu : marina, port et quai
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45°13'32.51"N, 74°17'41.70"O	
Milieu impacté : <input checked="" type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
RACHEL MARINE SPORT (1985) INC.	Propriétaire	3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0	Y2179336

Conditions météo

SO

Ensoleillé

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Produit pétrolier	-	-	liquide	inconnue	inconnu	0	litres

Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)

SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Articles 53-54 de la L.A.D.	Citoyen	Articles 53-54 de la L.A.D.
Articles 53-54 de la L.A.D.	Articles 53-54 de la L.A.D.	Articles 53-54 de la L.A.D.

Mode d'identification

But expliqué : oui non s. o.

Mode d'identification : verbale preuve de statut

But expliqué à/identification faite auprès de : Articles 53-54 de la L.A.D.

Photos numériques

SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 5

Nombre de photos annexées au rapport : 3

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Armando Balmori avec un appareil photo de type Blackberry Leap. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\balar01\7110-16-16-71025\2016-08-09. Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations

Date	Heure	Activités		
1	2016-08-08	1h00	De : 20h11	À : 21h11
			Appel de la centrale d'urgences. Le plaignant signale la présence d'un produit pétrolier dans la surface de l'eau d'un canal à Saint-Zotique. Je lui demande s'il est en mesure d'identifier la source et il répond que non. Je lui demande s'il pense qu'il s'agit d'un grand déversement et il me confirme que non. Je lui explique qu'à cause des conditions climatiques (pluie) et le milieu touché j'aurais la difficulté à effectuer une intervention pendant la nuit. Je lui demande de me tenir au courant si jamais la situation se détériore et que j'effectuerai une inspection le lendemain matin.	
2	2016-08-09	2h00	De : 09h00	À : 11h00
			Transport	
3	2016-08-09	1h15	De : 11h00	À : 12h15
			Je me rends sur le site de la marine Rachel Marine Sport et je me dirige à l'accueil. J'explique la situation à l'employée <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small> . Elle me dit qu'ils n'ont pas remarqué de déversement. Je lui dis que j'allais vérifier le canal. Je vérifie les installations de la marina dont la station de service d'essence. Je ne remarque pas de trace de produits pétroliers.	
			Je marche par le canal qui se trouve entre les avenues 82 et 83. Je vérifie les bateaux sur place. Vers la moitié du canal je remarque une légère couche d'un produit pétrolier (voir photos). Je rencontre le plaignant et je lui confirme qu'il s'agit d'un produit pétrolier. Je lui dis que de petites quantités de produits pétroliers peuvent s'étendre sur grandes surfaces d'eau. J'ajoute que la quantité sur place est minime que qu'elle n'est pas récupérable à mon avis. Je lui dis que par contre il est important de trouver la source afin de l'arrêter.	
			Je continue à parcourir tout le bord du canal. Un autre riverain m'explique qu'un bateau est passé la veille sur le canal et que suite à son passage, la surface huileuse est apparue. Je lui demande sur les caractéristiques du bateau, mais il n'est pas en mesure de me fournir plus d'information. Je marche jusqu'à l'extrémité du canal, mais je ne trouve plus de surface huileuse ou de traces d'une source.	
Je retourne chez le plaignant et je lui donne part de mes constats. Je lui demande de rester vigilant et de nous contacter si jamais il trouve la source ou s'il remarque à nouveau des produits pétroliers sur place. Je quitte le site à 12h15.				
4	2016-08-09	2h00	De : 12h15	À : 14h15
			Transport	

3 Vérification complémentaire à l'inspection

SO

4 Conclusion

La plainte est fondée. Il y a un léger déversement d'hydrocarbures dans le canal situé entre les avenues 82 et 83. La source n'a pas été trouvée. La quantité de produit était minime et le produit n'était pas récupérable.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Armando Balmori

Signature :

Date de signature : 2016-11-01

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : Christian Blanchette

Fonction : Coordonnateur aux urgences
environnementales

Signature :

ORIGINAL SIGNÉ

Date :

Commentaires :



Photo 1
1- Canal

2016-08-09



Photo 2
2- Surface de l'eau avec des hydrocarbures

2016-08-09



Photo 3

3- Surface de l'eau avec des hydrocarbures

2016-08-09

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Montérégie - secteur industriel
Région : Montérégie

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-07-09	Heure de début : 10 h 03	Heure de fin : 10 h 17
Intervention effectuée par : Gabrielle Caussinus		
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO		
1	Nom : Trystan Brisson Perron	Fonction : Étudiant

1.1 Demande SO

N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301398254	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-16-01-1175800	N° de document : 401828802
But de l'intervention : Rachel Marine Sport 1985 inc. - Saint-Zotique Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : RACHEL MARINE SPORT	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2167743	Type de lieu : marina, port et quai
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) JOP 1Z0	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,225888888900;-74,295166666700	

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Rachel Marine Sport (1985) inc.	Propriétaire	3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) JOP 1Z0	Y2179336	X2167743

4 Condition météo SO

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small>	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small>			

6 Plainte SO

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos intégrées au rapport : 6
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Trystan Brisson Perron avec un appareil photo de type Canon Power Shot A1300 Hd. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\britr01\7610-16-01-1175800	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8		Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre		
1		Grille étudiant promotion de la conformité		
2				
9		Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10		Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11		Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12		Mise en contexte		<input checked="" type="checkbox"/> SO
13 Description de l'intervention				
L'entreprise exploite un réservoir de 9 500 L d'essence pour les bateaux. Il s'agit d'un réservoir hors-sol à simple paroi avec bassin de rétention.				
Le réservoir appartient à <small>Articles 23-24 de la L.A.D.</small>				
L'entreprise affiche son permis.				
Nous avons vu des batteries sur une palette en bois à l'extérieur du bâtiment.				
14		Vérification complémentaire à l'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Nous avons fait un appel téléphonique pour informer l'entreprise que les batteries doivent être entreposées à l'intérieur. Ils nous ont expliqué que les batteries avaient été sorties pour le passage d'une entreprise qui ramasse les batteries.				
15 Conclusion				
Rien à signaler.				
16		Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17 Recommandations				
Ainsi, je recommande de fermer le dossier.				
Rédigé par : Gabrielle Caussin			Fonction : Étudiante	
Signature : <i>Caussin</i>			Date de signature : 10-07-2019	
18		Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Marie-France Dupuis			Fonction : Inspectrice	
Signature : <i>M. Dupuis</i>			Date : 2019.07.16.	
Commentaires :				

Grille d'intervention étudiante
Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale
Région : Montérégie

Numéro de dossier de la Régie du bâtiment	601242		
Type de produits pétroliers	Essence	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Carburant diesel	<input type="checkbox"/>	
	Carburant d'aviation	<input type="checkbox"/>	
	Mazout de chauffage	<input type="checkbox"/>	
Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance	<input type="checkbox"/>	
	Libre-service sans surveillance (carte-accès)	<input type="checkbox"/>	
	Station-service (poste d'essence avec service)	<input type="checkbox"/>	
	Poste d'aéroport	<input type="checkbox"/>	
	Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage	<input type="checkbox"/>
		Autres cas	<input type="checkbox"/>
	Poste de marina	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dépôt pétrolier	<input type="checkbox"/>		
Nombre de réservoirs	1		
Volume total des réservoirs	9500 L		
Type de réservoir	<input checked="" type="checkbox"/> Hors-sol <input type="checkbox"/> Souterrain		
Système de détection de fuite entre les parois	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Non applicable (simple paroi)		
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Est-ce que les équipements sont utilisés?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (date de la cessation :)		
Cessation temporaire ou définitive?	<input type="checkbox"/> Temporaire <input type="checkbox"/> Définitive <input type="checkbox"/> N/A ¹		
Qui exploite ² les équipements?	Rachel Marine Sport 1985 Inc. Articles 23-24 de la L.A.D. est le propriétaire.		
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements	Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
	Qui est responsable de l'entretien?	Articles 23-24 de la L.A.D.	
	Entreprise de transport	<input type="checkbox"/>	

¹ Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

² La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

Types d'activités exercées sur le site	Entreprise manufacturière	<input type="checkbox"/>
	Exploitation forestière	<input type="checkbox"/>
	Immeuble multifamilial ou commercial	<input checked="" type="checkbox"/>
	Industrie minière	<input type="checkbox"/>
	Industrie de la construction	<input type="checkbox"/>
	Autre (spécifiez) : marina	<input checked="" type="checkbox"/>
Visites de la personne reconnue de la RBQ	Date de la dernière inspection	8 mai 2018
	Nom de la personne	Raymond Bibeau
Est-ce que l'exploitant connaît le service d'Urgence-Environnement?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Remise du fascicule	<input checked="" type="checkbox"/> En personne à : Sonia Bériault	
	<input type="checkbox"/> Par courriel à : le :	

Photos visite Rachel Marine Sport



IMG_2939.JPG
Pompe




IMG_2940.JPG
Réservoir



IMG_2941.JPG
Réservoir



IMG_2942.JPG
Plaque d'identification du réservoir



IMG_2944.JPG
Permis RBQ



IMG_2943.JPG
Batteries à l'extérieur d'un bâtiment

1 Identification

Date de l'intervention : 2021-07-23	Heure de début : 14 h 33	Heure de fin : 14 h 43
Intervention effectuée par : Fannie Kosak		
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO		
1	Nom : Laurie Poitras	Fonction : étudiante

1.1 Demande SO

N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : I-3 Suivi des obligations légales des équipements pétroliers à risques élevés.	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301547520	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-16-01-1175800	N° de document : 402050304
But de l'intervention : Programme équipements pétroliers I-3 (RBQ volet promotion de la conformité programme étudiant) 2021-2022	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : RACHEL MARINE SPORT
	Nom usuel du lieu :
	N° du lieu : X2167743
	Type de lieu : marina, port et quai
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) JOP 1Z0
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,22588888900;-74,295166666700

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Rachel Marine Sport (1985) inc.	propriétaire	3205, rue Principale Saint-Zotique (Québec) JOP 1Z0	Y2179336	X2167743

4 Condition météo SO

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small>	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : Articles 53-54 de la L.A.D.			

6 Plainte SO

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos intégrées au rapport : 5
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Laurie Poitras avec un appareil photo de type Iphone 7. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\poila02\Autres Dossiers\Rachel Marine Sport 1985 inc. (X2167743)\2021-07-23	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8		Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre		
1		Grille d'intervention étudiant		
2				
9		Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10		Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11		Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12		Mise en contexte		<input checked="" type="checkbox"/> SO
13		Description de l'intervention		
Rachel Marine Sport possèdent 1 réservoir hors-sol de 10 000L à simple paroi.				
14		Vérification complémentaire à l'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Courriel transmis à <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small> contenant le dépliant sur les équipements pétroliers à haut risque ainsi que le dépliant Urgence-Environnement.				
15		Conclusion		
Le permis est valide jusqu'au 2023-06-14				
16		Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17		Recommandations		
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.				
Rédigé par : Fannie Kosak			Fonction : étudiante	
Signature : <i>Fannie Kosak</i>			Date de signature : 2021-08-03	
18		Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Laurie Poitras			Fonction : Étudiante	
Signature : <i>Laurie Poitras</i>			Date : 2021-08-03	
Commentaires :				


Grille d'intervention étudiante
Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité
Centre de contrôle environnemental du Québec

Type de produits pétroliers	Essence		X
	Carburant diesel		
	Carburant d'aviation		
	Mazout de chauffage ¹		
Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance		
	Libre-service sans surveillance (carte-accès)		
	Station-service (poste d'essence avec service)		
	Poste d'aéroport		
	Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage ¹	
		Autres cas	
	Poste de marina		X
Dépôt pétrolier			
Réservoirs	Nombre	1	
	Volume total	10 000L	
	Type	--X--Hors-sol ----Souterrain	
Système de détection de fuite entre les parois		___Oui ___ Non <u>X</u> N/A (simple paroi)	
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?		<u>X</u> Oui ___ Non ___ Non vérifié	
Est-ce que les équipements sont utilisés?		<u>X</u> Oui	___ Non (date de la cessation :) ___Temporaire ___Définitive ___N/A ¹
Qui exploite ² les équipements?		Propriétaire	
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements		Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?	
		___ OUI ___ NON	
		Qui est responsable de l'entretien?	
Types d'activités exercées sur le site		Entreprise de transport	
		Entreprise manufacturière	
		Exploitation forestière	
		Immeuble multifamilial ou commercial	
		Industrie minière	

¹ Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

² La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

		Industrie de la construction	
		Autre (spécifiez) : marina	X
Urgence- Environnement	Est-ce que l'exploitant connaît le service?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	Dépliant remis/transmis	<input type="checkbox"/> Par courriel	<input type="checkbox"/> En personne
Remise/transmission du dépliant des équipements pétroliers à risque élevé		<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
		<input checked="" type="checkbox"/> Par courriel	<input type="checkbox"/> En personne



IMG_0255.JPG



IMG_0256.JPG



IMG_0258.JPG



IMG_0259.JPG



IMG_0260.JPG