

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande verbale d'accès 200790228 - Courriel réponse
Date : 29 mars 2022 15:10:00
Pièces jointes : [RAPI 17-10-2003.pdf](#)
[Courriel 12-01-2004.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 29 mars dernier, concernant le 2432, chemin de l'Église à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay.

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l'accès à l'information, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet. Pour toutes autres questions concernant la contamination des sols, nous vous référons à l'équipe industriel industriel.drae16@environnement.gouv.qc.ca.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

-

Veillez prendre connaissance du message ci-dessous.

Demandes d'autorisation ministérielle

Des changements importants entreront en vigueur le 31 décembre prochain. Préparez-vous dès maintenant si vous prévoyez déposer une autre demande en 2022:

- Inscrivez-vous à ClicSÉCUR et aux services Projet Environnementaux (9000) pour être en mesure de déposer vos demandes d'autorisation ministérielle.
- Utilisez nos nouveaux formulaires obligatoires pour les demandes d'autorisation ministérielle déposées après le 31 décembre 2021.
- Informez-vous sur les éléments à inclure dans votre demande pour qu'elle soit recevable.

Pour plus de détails, [visitez notre site web](#).

Vous avez des questions sur la recevabilité ou les formulaires? Contactez-nous à l'adresse suivante : recevabilite.formulaires@environnement.gouv.qc.ca

Héroux, Stéphanie

De: Veilleux, Lucie
Envoyé: 12 janvier 2004 09:49
À: Héroux, Stéphanie
Objet: VHU

Salut,

H. Soulière & fils avait été placé sur notre liste par erreur. En effet, le propriétaire m'avait informé par téléphone qu'il n'effectuait pas de démantèlement ni de recyclage de VHU, mais qu'il s'agissait d'un garage ordinaire (réparation, entretien et vente). On y est allé parce qu'on était dans le secteur, ce qui nous a confirmé qu'il ne se passait pas grand chose à cet endroit, car peine 4 ou 5 véhicules étaient stationnés dans l'entrée et ceux-ci n'étaient pas accidentés.

Lucie Veilleux

Technicienne - Service industriel
Ministère de l'environnement
Dir. rég. de la Montérégie
Tel.: (450) 370-3085, poste 232

RAPPORT D'INSPECTION – ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU

No gestion doc.: 7610-16-01-0920400

No lieu: X2029364

No intervention: 300108521

 Date et heure de début de l'inspection: 2003-10-17 11:30
 (aaaa-mm-jj) (hh:mm)

	Nom	Prénom
Inspecteur / inspectrice:	Héroux	Stéphanie
	Veilleux	Lucie

Type d'inspection:

- Première inspection (diagnostic) / demande no 200067486
 Deuxième inspection / demande no 200067496
 Troisième inspection / demande no 200067497

But de l'inspection:

Vérification des opérations dans le but de produire un diagnostic en tant qu'entreprise de recyclage des véhicules hors d'usage.

1. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**1.1 NOM DE L'ENTREPRISE (INDIVIDU, SOCIÉTÉ OU GROUPEMENT, PERSONNE MORALE, ETC.)**

H. Soulière et Fils inc.

1.2 ADRESSE POSTALE
 No civique: 2432 Rue: chemin de l'Église Municipalité: Sainte-Clothilde-de-Châteauguay
 Code postal: J0L 1W0 No de téléphone: (450) 826-4422 poste: No de télécopieur:
1.3 CARACTÉRISTIQUE DU LIEU D'EXPLOITATION
 Année d'entrée en opération du lieu d'exploitation: 1974
 (aaaa)

Nombre de VHU traité par an: 0

Superficie du terrain occupé par l'entreprise: 856 mètres carrés

Présence de puits d'eau potable dans un rayon inférieur à un kilomètre

 OUI NON

 NOMBRE APPROXIMATIF:
 (facultatif)
Imprimer tous les
formulaires

Menu principal

Suivant

FORMULAIRE 2

No intervention:

2. LOCALISATION DU LIEU D'EXPLOITATION

2.1 ADRESSE CIVIQUE (SI DIFFÉRENTE)

No civique: Rue:

Municipalité: No de téléphone:

2.2 LOCALISATION CADASTRALE DU LIEU D'EXPLOITATION

Lot: Rang ou concession:

Cadastre: Cadastre du Québec (rénové):

Municipalité:

MRC:

Coordonnées géographiques: Latitude* - Longitude* * degrés décimaux NAD 83
(dd,dddd°) (dd,dddd°)

Non disponible

2.3 PERSONNES RENCONTRÉES

Nom	Prénom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
Soulière	Lucie	propriétaire	(450) 826-4422	

Photos (non disponible): Croquis (non disponible):
 Nombre: Nombre:

Échantillons (non disponible):

MDR Nombre:

Eau Nombre:

Sol Nombre:

Est-ce que l'entreprise fait du recyclage de VHU? OUI NON

3.0 DESCRIPTION DE L'INSPECTION

3.1 AIRE DE RÉCEPTION ET D'ENTREPOSAGE DES VÉHICULES AVANT PRESSAGE (DOIT ÊTRE AMÉNAGÉE DE FAÇON À NE PAS CONTAMINER L'ENVIRONNEMENT(SOLS CONTAMINÉS))

	OUI	NON	N/A	COMMENTAIRES
i. Est-ce qu'il y a inspection des véhicules lors de la réception ? (présence de fuites)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ii. Présence d'une aire de réception bien définie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
iii. Sur une surface imperméable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
iv. Si la surface est non imperméable, y a-t-il une contamination visible des sols ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
v. Présence de fuites sous les véhicules entreposés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
vi. Prélèvement d'échantillons de sols	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Commentaires:

3.2 AIRE DE DÉMANTÈLEMENT DES VÉHICULES (ENLÈVEMENT DES MOTEURS, TRANSMISSION, ETC) (DOIT ÊTRE AMÉNAGÉE DE FAÇON À NE PAS CONTAMINER L'ENVIRONNEMENT (SOLS CONTAMINÉS) ET CES OPÉRATIONS DEVRAIENT NORMALEMENT ÊTRE EFFECTUÉES À L'INTÉRIEUR SUR UNE PLATE-FORME ÉTANCHE)

	OUI	NON	N/A	COMMENTAIRES
i. À l'intérieur d'un bâtiment ou sous un abri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ii. Surface étanche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

iii. Si à l'extérieur et étanche, y a-t-il collecte des eaux de ruissellement ?

iv. Si oui, relié à un séparateur

v. Si non, rejet directement dans l'environnement

vi. Si non, rejet dans un réseau d'égout

vii. Si surface non étanche, y a-t-il une contamination visible des sols

viii. Prélèvement d'un échantillon de sol

ix. Présence de drain (si à l'intérieur d'un bâtiment ou sous un abri)

x. Si oui, relié à un séparateur

xi. Si séparateur, est-il relié au réseau municipal ?

xii. Si oui, est-il relié à une fosse septique?

OUI NON N/A

COMMENTAIRES

xiii. Séparateur d'huile

xiv. Effluent rejeté dans un réseau d'égout municipal

xiv. Est-ce que l'installation d'un séparateur a été autorisée par le Ministère ?

xv. Prélèvement d'un échantillon de l'effluent du séparateur

xvi. Est-ce que le séparateur a été vidangé récemment?

xvi. Si oui, à quelle date?

(aaaa-mm-jj)

xvii. Présence d'un lift souterrain

xviii. Présence d'un puits d'entretien

Commentaires:

Précédent



Suivant

FORMULAIRE 9

No intervention: 300108521

10.0 SECTION IV.2.1 DE LA LQE ET RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION ET LA RÉHABILITATION DES TERRAINS (suite)

Utilisation actuelle du terrain

i. Pièces, équipements ou produits entreposés directement sur le sol ?

ii. Nature du sol (argile, sable, gravier) et profondeur de l'eau souterraine ?

État du terrain

	OUI	NON	INCONNU	COMMENTAIRES
iii. Sols contaminés observables ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
iv. Eaux contaminées observables dans les fossés de drainage ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
v. S'il y a lieu, présence observable d'une contamination dans un cours d'eau ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
vi. Eaux souterraines contaminées ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
vii. À la limite de la propriété, présence d'une contamination dans les sols et dans l'eau souterraine ou de surface ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
viii. S'il y a lieu, présence d'une contamination dans le(s) puits d'eau potable :				
ix. Sur le terrain ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
x. Sur les terrains voisins ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
xi. Autres usages actuels de l'eau sur le terrain ou sur les terrains voisins (irrigation, abreuvement du bétail...).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Si des indices permettent de suspecter une contamination, il est nécessaire de faire effectuer une étude de caractérisation du terrain par une firme spécialisée.

Commentaires:

11.0 BRUIT

	OUI	NON	N/A	COMMENTAIRES
i. Y a-t-il des plaintes de bruit concernant les activités de cette entreprise ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ii. Selon les observations lors de l'inspection, peut-il y avoir des problèmes de bruit ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
iii. Si oui, lesquels :				

iv. Cette entreprise est située dans quel secteur municipal ?

v. Zonage municipal:

Zone résidentielle Zone commerciale Zone mixte Zone industrielle

vi. Précisez :

OUI NON N/A

COMMENTAIRES

vii. Y-a-t-il des résidences à proximité pouvant être affectées par ces nuisances ?

Distance: mètres

NOTE : Se référer à la note d'instruction no 98-01 publiée sur l'intranet du Ministère. Advenant l'émission de certificat d'autorisation, le promoteur devrait s'engager à respecter les critères applicables.

À noter que vous devrez toujours vous référer au libellé intégral des articles cités.

Commentaires :

12.0 CONCLUSION

Selon la propriétaire, Mme Lucie Soulière, H. Soulière et Fils inc. est un garage de réparation d'automobiles. L'entreprise fait également la vente d'autos usagées qu'ils achètent aux enchères et vérifient, mais il n'y a aucun recyclage ou démantèlement de VHU. Nous sommes allées dans le secteur le 17 octobre, ce qui nous a confirmé qu'il ne se passait pas grand-chose à cet endroit, car à peine 4 ou 5 véhicules en bon état étaient stationnés dans l'entrée.

13.0 RECOMMANDATIONS

Je recommande la fermeture de l'intervention.

Précédent



Premier

Suivant

FORMULAIRE 10

No intervention: 300108521

14.0 VÉRIFICATION

RÉDIGÉ PAR:
(inspecteur
responsable)

Stéphanie

(prénom)

Héroux

(nom)

2004-01-15

date de rédaction
(aaaa-mm-jj)

Stéphanie Héroux

(signature du rédacteur)

VÉRIFIÉ PAR:

Marie-France

(prénom)

Dupuis

(nom)

2004.01.21.

date (aaaa-mm-jj)

M. Dupuis

(signature du vérificateur)

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

Précédent



Premier