

Direction régionale de l analyse et de l expertise de Montréal et de Laval

Par courriel

Montréal, le 1er juin 2022

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 2618

N/Réf: 200797801

MadameArt. 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 24 mai 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.gc.ca

Courriel dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca



MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>DENTIFICATION</u>				
NO FICHE GTC : 2618	NO LIEU :	90458381	ANCIEN NO GTC: 067	
DOSSIER				
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVEN	ITION: Pétrolière impériale 2685 Ma	rcel-Laurin		
NOM DE LA FICHE	GTC: Pétrolière Impériale			
TYPES DE PROPRIÉTAIRE Privé	SECTEURS D'ACT	<u>IVITÉ ÉCONOMIQUE</u>		
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) :	Sol			
LOCALISATION				
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU I	D'INTERVENTION			
ADRESSE 2685, boulevard Marcel-Laurin	<u>MUNICIPALITÉ</u> Montréal	<u>MRC</u> Ville de M	CODE POSTAL ontréal H4R 1K6	
Saint-Laurent (Québec) LOCALISATION CADASTRAL	E			
LOT RANG, CONCESS		<u>_</u>	ADASTRE	
CADASTRE DU QUÉBEC				
COORDONNÉES				
NO MATRICULE :			DEG.DEC.NAD83	
			45,5227335079 -73,7075428998	
AUTRES ADRESSES AFFECT	ÉES PAR LA CONTAMINATI		. 5,. 07 0 120000	
ADRESSE		CIPALITÉ	CODE POSTAL	
CARACTÉRISTIQUES				
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Rempla	acement de réservoir souterrains (VS	Règlementproduits pétroliers)		
VOLUMES DES SOLS EN M ³				
PLAGE B-C	>C >B (TOTAL)	SUPERFICIE TO	TALE DU TERRAIN EN M² :	
CONTAMINÉS 1480	0 1480	1480 SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 850		
INITIAUX TRAITÉS / 70 3	10 200	QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C		
EXCAVÉS 70 3		OALITE DES SOLS RESIDUELS	TYPES DE SOLS :	
RÉSIDUELS (*) 0	0 0		REMBLAI HÉTÉROGÈNE :	
			ÉPAISSEUR EN M :	
NATURE DES CONTAMIN	<u>IANTS</u>			
SOI		EAU	SOUTERRAINE	
Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50				
TYPE DE CONTAMINATION POUR LI				
EAU SOUTERRAINE				
PHASE LIBRE	une Présente Éliminée			
PROGRAMME DE SUIVI Aucu				
EAU SOUT. RÉHABILITÉE				
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'U				
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :				
				



MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>		
NO FICHE GTC: 2618	NO LIEU : 90458381	ANCIEN NO GTC: 067
TRAITEMENT DU DOSSIER		
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRATI	IS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE: 1997 IF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE: 2009
	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT	TATION	✓ 1996✓ 2008
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	<u>IN SITU</u>	RESPONSABLES DU DOSSIER
Bioventilation	Boivin, Philippe	
Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI		Pépin, Guylaine
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU		
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT APRÈS TRAITEMENT
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION		· ·
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :		
ANNOTATION DE LA FICHE		

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-04-22
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-06-01