

Par courriel

Montréal, le 13 juillet 2022

**Objet : Demande d'accès concernant l'intervention Intervention Urgence
Environnement, 7 août 2019, rues Sherbrooke, Marien et Notre-Dame,
Montréal (Québec) N/Réf : 200801777**

Monsieur Art. [REDACTED],
53 54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 20 juin 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Direction régionale de Montréal
5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
www.environnement.gouv.qc.ca

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement :	2019-08-07	Heure de l'évènement :	15 h 30
Date du signalement :	2019-08-07	Heure du signalement :	16 h 50
Date de l'intervention :	2019-08-07	Heure de début :	16 h 50
		Heure de fin :	18 h 45
Intervention effectuée par : Raphaël Morrissette			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200394985
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301411633
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° de gestion doc. :	7110-06-19-66007-262
N° de document :	401841348
But de l'intervention :	Montréal - Montréal-Est / Groupe Laganière / fuite d'huile hydraulique d'un camion sur la rue Shebrooke est, Marien et Notre-Dame.
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Guillaume Bolduc	Répartiteur	COG	----:418-643-5678

1.4 Produits en cause								-	+	<input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité			
----	----	3 - Liquides inflammables	Liquide	Sélectionner une valeur	130litres					

2 Lieu concerné par l'intervention		-	+
1	Nom du lieu : Montréal - URGENCE (Accident routier et autres)		
	Nom usuel du lieu : Montréal		
	N° du lieu :	X2151128	Type de lieu : route
	Localisation du lieu : Municipalité : Montréal		
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :		
	Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure :

3 Intervenant du lieu					-	+
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO		
Groupe C. Laganière (1995) inc.	utilisateur	35, avenue Laganière Montréal-Est (Québec) H1B 5T1	Y2008232	X2151128		

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description :	nuageux 27 degré celcius	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)				-	+	<input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.53-54	Art. 53-54	Art. 53-54		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	constable Lambert	policière	Art. 53-54		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Denis Bordeleau	chef d'équipe voirie arrondissement montréal-est	Art. 53-54		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Martin Lavigne	Chef d'équipe arrondissement montréal	Art. 53-54		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dany houle	supérieur du chef déquipe de montréal	Art. 53-54		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : la policière, le chef d'équipe de la voirie arrondissement Montréal-Est, le Chef d'équipe arrondissement Montréal, le supérieur du chef d'équipe de Montréal et			

6 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 7	Nombre de photos intégrées au rapport :	
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Raphaël Morrissette avec un appareil photo de type Canon PowerShot SD1300 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.		
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : Art. 23-24		
les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.		

6.1 Modification apportée aux photos numériques	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	-----	--

7 Grille d'intervention annexée	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	-----	--

8 Autre pièce annexée au rapport	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
---	-----	--

9 Équipement utilisé	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------------	-----	--

10 Échantillon	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------	-----	--

11 Journal des opérations (rapport détaillé)		- +
---	--	-----

Date	Heure	Activités
1	2019-08-07	16h50 De : COG À : Raphaël Morrissette Réception de l'appel du COG
2	2019-08-07	16h55 De : Raphaël Morrissette À : Art. 53-54 J'appelle Art. 53-54. Elle m'informe qu'un camion du groupe C. Laganière perd de l'huile hydraulique. Le camion serait parti de leur entreprise. Ils se sont aperçus à son départ de la fuite et ne l'ont pas contacté. Ils ont appelé la ville et la police. Elle m'informe que la police a intercepté le véhicule. Elle n'a pas le numéro du conducteur.
3		17h10 De : 17h10 À : 17h35 J'appelle la police qui m'informe que la policière me rappellera. La policière me rappelle et m'informe que : <ul style="list-style-type: none"> Le déversement couvre deux arrondissements soit Montréal et Montréal-Est. Le camion a perdu de l'huile hydraulique sur la rue Sherbrooke, Marien et Notre-Dame. Les deux arrondissements s'occuperont de ramasser le déversement. Numéro de dossier du rapport de police 49190807012 Elle m'informe que l'arrondissement de Montréal veut passer avec de l'eau savonneuse. Elle me fournit le numéro de téléphone du chef d'équipe de la voirie - arrondissement Montréal-Est. Elle me fournit le numéro de téléphone du chef d'équipe arrondissement Montréal. Je discute avec elle du plan pour ramasser le déversement. <ul style="list-style-type: none"> Appliquer du granulaire absorbant sur l'huile hydraulique. Passer un balai brosse sur l'absorbant Passer un balai mécanique afin de recueillir le contaminant et le granulaire absorbant souillé.
4		17h35 De : 17h35 À : 17h55 Je parle avec les 2 chefs d'équipe des arrondissements et leur mentionne la démarche à suivre afin de ramasser le déversement : <ul style="list-style-type: none"> Appliquer du granulaire absorbant sur l'huile hydraulique. Passer un balai brosse sur l'absorbant Passer un balai mécanique afin de recueillir le contaminant et le granulaire absorbant souillé, dans l'heure qui suit. Ne pas oublier que le granulaire absorbant est une matière dangereuse résiduelle et de la traiter comme tel. Je recontacte la policière et elle m'informe que l'arrondissement de Montréal ne passera pas le balai-brosse. Je décide d'aller sur le terrain étant donné que le déversement est sur ma route pour le retour chez moi.
5		17h55 De : 17h55 À : 18h45 Inspection du site. L'absorbant est disposé sur l'huile hydraulique. J'observe que des employés frottent l'absorbant avec des balais-brosses. Je vois un balai mécanique. Je parle avec la policière

11 Journal des opérations (rapport détaillé)			- +
		qui m'informe que les rues sont barrées et qu'elle restera jusqu'à la fin de l'intervention. Je prends quelque photo et quitte le site. Voir photo.	
12 Vérification complémentaire à l'intervention			<input type="checkbox"/> SO
<u>Appel avec la compagnie Groupe C Laganière.</u> J'informe la compagnie de l'article 21 de la loi sur la qualité de l'environnement et qu'il est important d'aviser le ministre lors des prochains déversements.			
13 Conclusion			
Le déversement d'huile hydraulique causé par un camion du groupe C. Laganière sur la rue a été récupéré par les arrondissements de Montréal et Montréal-Est. De l'absorbant granulaire a été utilisé.			
14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés			- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
15 Autres éléments pertinents			<input checked="" type="checkbox"/> SO
16 Recommandations			
Art. 37			
Rédigé par : Raphaël Morrissette		Fonction : intervenante Urgence-Environnement	
Signature :		Date de signature :	
17 Vérification du rapport			
Approuvé par : Nadine Lagacé		Fonction : Coordinatrice régionale Urgence-Environnement	
Signature :		Date : 2019-09-05	
Commentaires :			



IMG_2266.JPG

Photo1: Le granulaire absorbant est appliqué sur l'huile hydraulique déversée sur la rue Sherbrooke.



IMG_2264.JPG

Photo 2: granulaire absorbant appliqué sur l'huile hydraulique déversée sur la rue Marien.



IMG_2269.JPG

Photo3: Le granulaire absorbant est appliqué sur l'huile hydraulique déversée sur la rue Sherbrooke.

Intervention SAGO (UE) : 301411633
7110-06-19-66007-262

C.R. COG : 06-UE-S-190807-109

ALERTE Ligne UE ou Ligne COG

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

Date de l'appel au COG : 2019-08-07

Heure réception appel : 16:38

Reçu par : Guillaume Bolduc

Date événement : 2019-08-07

Heure événement : 15:30

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'événement : 11701
Rue Sherbrooke Est

Précisions sur la localisation (point de repère) :
suncor, dans la cour aux limites de la
propriété, poste de garde et sortie sur
Sherbrooke

N° de la ville : 66023

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : Sol

2 : -----

3 : -----

4 : -----

non oui Nom(s) :

Précisions milieu touché : asphalte, ils pensent qu'aucun manhole touché après verif
sommaire, pas absolument certain

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui Non (risque d'aggravation)

Précisions : absorbants fournis par suncor pour chez
suncor et hors de chez suncor

Description sommaire de l'événement : déversement par flaque d'un camion alors qu'il quittait les lieux de suncor, le camion a été
stoppé près de suncor par le spvm car il déversait sur la route

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit (s) en cause : Hydrocarbures

Détail : huile
hydraulique

Qté déversée :
incertain

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) :
Art. 23-24

Fonction : équipe urgence majeure
relations externes

N° de téléphone : #514-650-4142
demain Art. 53-54

Organisme Art.

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédent

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : Laganière (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat ou Différé

N° de région : DR-06 Montréal

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 16:49

Nom de l'intervenant de garde UE : Raphael Morissette

Heure du retour d'appel : 16:53

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 16:57

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

dossier transféré au CCEQ, secteur -----

Signalement Téléphonique Terrain

dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Voir # de document 401841348

Signature intervenant UE : _____ DATE : __2019/08/08__

Raphaël Morissette

Commentaires :

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____