

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200804478 - Courriel réponse
Date : 28 juillet 2022 14:36:00
Pièces jointes : [Avis de recours.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Fiche GTC 4119_biffé.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 juillet dernier, concernant la fiche GTC 4119 à Delson.

Le document visé par votre demande est accessible.

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4119

NO LIEU : 55025027

ANCIEN NO GTC : 16504

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : A. Lefort Transport Itée

NOM DE LA FICHE GTC : Ville de Delson

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

336 rue Saint-François-Xavier
Delson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Delson

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

JOL 1G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

14 P

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Constant, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3129436

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3666333333

LONGITUDE : -73,5382916667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4119

NO LIEU : 55025027

ANCIEN NO GTC : 16504

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: En 1994, se trouvait sur le terrain de Garage JLR enr., situé au 336, St-François-Xavier à Delson (lot 14-6), des déchets de bois, des pneus et des barils contenant des huiles usées. Il a été aussi observé, dans un fossé derrière cette entreprise, une grande quantité d'huile flottant sur l'eau qui remplissait alors le fossé. Cette huile semble provenir des barils. Ces barils et une partie des déchets ont été, il semble, nettoyés. Aucune mesure concernant les huiles déversées semble avoir été prise. Il n'y a pas eu de caractérisation ou de suivi.

D'après une note, datée du 24 octobre 1994 des enquêtes à la direction régionale, le directeur-adjoint aux Travaux publics de la Ville de Delson, Yvan Aubin, aurait dit à l'enquêteur que le fossé contaminé situé entre le terrain de la ville (lot 14 P) (ancien site d'enfouissement sanitaire de Delson) et le terrain de Garage JLR (lot 14-6) appartenait à la Ville de Delson.

Adresse du propriétaire art. 53-54
Bergeron ?

Responsable du dossier avant le 5/7/99 : Yves

Élément déclencheur: Des déchets de bois, des pneus et des barils contenant des huiles usées ont été observé. Également, dans un fossé derrière cette entreprise, une grande quantité d'huile flottant sur l'eau qui remplissait alors le fossé, semble provenir des barils.

Nature des contaminants: huile (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 24 juillet 2001

À JOUR AU 7 AOUT 2001, BV, MC

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-10

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-07-28