

Par courriel

Montréal, le 23 août 2022

**Objet : Demande d'accès concernant le 7755, rue Hochelaga, lot 1 324 145,
Cadastre du Québec, Montréal (Québec) N/Réf : 200804143**

Art. 53-54 ,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 14 juillet 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-06-27	Heure de début : 11 h 45	Heure de fin : 12 h 15
Intervention effectuée par : Art. 53-54		
Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle	
Objet de la demande : Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301401924	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-06-01-09047-01	N° de document : 401826563
But de l'intervention : I-3 - Volet promotion de la conformité RBQ - Côté Station service - Hochelaga, Montréal	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1		
Nom du lieu : Côté Station service		
Nom usuel du lieu :		
N° du lieu : X2180578	Type de lieu : commerce	
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 7755, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1L 2K6		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,591876826500;-73,525540761300		

3 Intervenant du lieu					↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Côté Station Service		7755, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1L 2K6	Y2195922	X2180578

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 53-54	Gérant	Bur.:514-353-0460

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : Art. 53-54		

6 Plainte	<input checked="" type="checkbox"/> SO
------------------	--

7 Photo numérique	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

8 Grille d'intervention annexée		↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre
1	1	Grille étudiant promotion de la conformité - V2
2		

9 Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	---

10 Équipement utilisé	↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
------------------------------	---

11 Échantillon	↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------	---

12 Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
Intervention réalisée dans le cadre du programme estival de contrôle des sols contaminés, volet promotion de la RQB.		

13	Description de l'intervention	
Voir grille d'intervention en annexe		

14	Vérification complémentaire à l'intervention	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------	---	--

15	Conclusion	
L'entreprise est informée de ses obligations à l'égard de l'article 31.51 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement.		

16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------	--	---

17	Recommandations	
-----------	------------------------	--

Art. 37		
Rédigé par :	Art. 53-54	Fonction : Étudiant
Signature :		Date de signature : 10 juillet 2019

18	Vérification du rapport d'intervention	<input type="checkbox"/> SO
-----------	---	-----------------------------

Approuvé par : Sebastian Lossio	Fonction : Chef d'équipe
---------------------------------	--------------------------

Signature : <i>Sebastian Lossio</i>	Date : 2019-07-15
-------------------------------------	-------------------

Commentaires :

Permis

Titulaire du permis : Marcel et Gérard Côté	Adresse du titulaire du permis : 7755 Hochelaga
Numéro de dossier de la RBQ :	Date d'expiration : 2020-06-14

Intervenant

Nom de la personne rencontrée : Art. 53-54	Personne contact : Marcel Côté
Titre : Gérant	Téléphone : 514 – 353-0460
	Courriel : Art. 53-54

Points à vérifier

1	Type de produits pétroliers	Essence	<input checked="" type="checkbox"/>	
2		Carburant diesel	<input checked="" type="checkbox"/>	
3		Carburant d'aviation	<input type="checkbox"/>	
4		Mazout de chauffage	<input type="checkbox"/>	
5	Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance	<input checked="" type="checkbox"/>	
6		Libre-service sans surveillance (carte-accès)	<input type="checkbox"/>	
7		Station-service (poste d'essence avec service)	<input type="checkbox"/>	
8		Poste d'aéroport	<input type="checkbox"/>	
9		Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage	
10			Autres cas	
11			Poste de marina	
12		Dépôt pétrolier		
13	Nombre de réservoirs	3		
14	Volume total des réservoirs	105 000		
15	Type de réservoir	<input type="checkbox"/> Hors-sol <input checked="" type="checkbox"/> Souterrain		
16	Système de détection de fuite entre les parois	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non applicable (simple paroi)		
17	Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
18	Est-ce que les équipements sont utilisés?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (date de la cessation :)		
19	Cessation temporaire ou définitive?	<input type="checkbox"/> Temporaire <input type="checkbox"/> Définitive <input checked="" type="checkbox"/> N/A ¹		
20	Qui exploite ² les équipements?	Côté station Service		
21	Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements	Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
22		Qui est responsable de l'entretien?	Côté Station Service	
23	Types d'activités exercées sur le site	Entreprise de transport	<input checked="" type="checkbox"/>	
24		Entreprise manufacturière	<input type="checkbox"/>	
25		Exploitation forestière	<input type="checkbox"/>	
26		Immeuble multifamilial ou commercial	<input type="checkbox"/>	
27		Industrie minière	<input type="checkbox"/>	
28		Industrie de la construction	<input type="checkbox"/>	
29		Autre (spécifiez) :	<input type="checkbox"/>	
30	Visites de la personne reconnue de la RBQ	Date de la dernière inspection	2016-06-14	
31		Nom de la personne	Patrick Turcotte	
32	Est-ce que l'exploitant connaît le service d'Urgence-Environnement?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Dépliant-Urgence remis	
33	Remise du fascicule	<input checked="" type="checkbox"/> En personne		
34		<input checked="" type="checkbox"/> Par courriel	le : 5 juillet 2019	

Notes

¹ Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

² La RBQ entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.