

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

#### Par courriel

Montréal, le 6 septembre 2022

Objet :	Demande d'a	accès concernant	t la fiche GTC 3	3108 N/Réf : 2008	308111 V/Réf :
-	Art. 23-24				
	-	I			

Art. 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 26août 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.qc.ca

Courriel dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca



### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>					
NO FICHE GTC: 3	108	N	<b>D LIEU</b> : X2011769	ANCIEN NO GTC	: 06530
DOSSIER					
NOM LÉGAL DU LIEU	D'INTERVENTION : To	errain coin Lecla	ir et Ontario		
NOM I	DE LA FICHE GTC : To	errain coin Lecla	ir et Ontario		
TYPES DE PROPRIÉTAIS	<u>RE</u>	SECTEL	IRS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE		
Municipal	_				
Milieu(x) recepteur(s) a	ffecté(s): Sol				
LOCALISATION					
	DILLIEU D'INTER	VENTION			
ADRESSE CIVIQUE	DO LIEU D INTER		TÉ MDC		CODE DOSTAL
ADRESSE Intersection des rues Lecla Montréal (Québec)	air et Ontario	MUNICIPALI Montréal	<del></del>	de Montréal	CODE POSTAL
LOCALISATION CAL	DASTRALF				
	G, CONCESSION			<u>CADASTRE</u>	
CADASTRE DU QUÉBEC					
1879433					
COORDONNÉES					
NO MATRICULE :				DEG.DEC.NAD83	
			LATITUDE :	: 45,5579552386	
			LONGITUDE :	: -73,5384270372	
AUTRES ADRESSES	S AFFECTÉES PA	R LA CONT	AMINATION		
ADRESSE			<u>MUNICIPALITÉ</u>		CODE POSTAL
CARACTÉRISTIC	OUFS				
ÉLÉMENT DÉCLENCHE					
VOLUMES DES SO					
PLAGE		>B (TOTAL)	SUPERFICIE	TOTALE DU TERRAIN EN M	
CONTAMINÉS 64		995		UPERFICIE AFFECTÉE EN M	
INITIAUX TRAITÉS /	2 000			OLS AVANT RÉHABILITATION	
EXCAVÉS 64	2 353	995	QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUE	ELS APRES REHABILITATION TYPES DE SOLS	· ·
RÉSIDUELS (*)	0	0		REMBLAI HÉTÉROGÈNE	
				ÉPAISSEUR EN N	
NATURE DES CO	NTAMINANTS	<u> </u>			
	SOLS		E	AU SOUTERRAINE	
	Cadmium (Cd)				
Hydroca	rbures aromatiques po Nickel (Ni)	lycycliques*			
	Plomb (Pb)				
	Zinc (Zn)				
TYPE DE CONTAMINATI	ON POUR LES SOLS	: MIXTE			
<b>EAU SOUTERRA</b>	<u>INE</u>				
PHASE LIBRE	Aucune	Présente	Éliminée		
PROGRAMME DE SUIVI	Aucun Aucun		Terminé		
EAU SOUT. RÉHABILITÉ					
DÉPASSEMENT DES CR					
DÉPASSEMENT DE			DE CONSOMMATION :		
	DÉPASSEMEN	IT DU SEUIL D'	ALERTE SEULEMENT :		



#### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

NO LIEU : X2011769  SOUS RECOURS ADMINISTRATIF	ANCIEN NO GTC: 06530  S ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE: 1995 F OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE: 1997
	-
NON NÉCESSAIRE É	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
NON-NECESSAIRE E	1995
IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER  Thibault, Hugues  Valiquette, Yves
OUALITÉ DE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OUT OATÉCORIE DE CONTROL
AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT  APRÈS TRAITEMENT
<u>DURÉE DES TR</u> ÉCHEC AU TRA DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :	
TRAVAUX RÉAL	LISEÉS PAR:
	QUALITÉ DES SOLS DE CHA AVANT TRAITEMENT  DURÉE DES TE ÉCHEC AU TRA DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2000-09-14
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2022-09-06