

Par courriel

Montréal, le 6 septembre 2022

Objet: Demande d'accès concernant la fiche GTC 2819 N/Réf: 200808095

Art. 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 25 août 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.gc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.qc.ca

Courriel <u>dr06acces@environnement.gouv.qc.ca</u>

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca



MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

DENTIFICATION				
NO FICHE GTC: 2819	NO LIEU : 90522	2467 ANCIEN N	O GTC: 06236	
DOSSIER				
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVI	ENTION: LES PLACEMENTS BORAC INC.			
NOM DE LA FICI	HE GTC : Coffrages Zanetti			
TYPES DE PROPRIÉTAIRE	<u>SECTEURS D'ACTIVITÉ I</u>	<u>ÉCONOMIQUE</u>		
Privé	551113 Sociétés de porte	efeuille		
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) :	Sol			
LOCALISATION				
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU	J D'INTERVENTION			
ADRESSE	<u>MUNICIPALITÉ</u>	MRC_	CODE POSTAL	
8265, rue Pascal-Gagnon Saint-Léonard (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H1P 1Y5	
LOCALISATION CADASTRA	LE			
LOT RANG, CONCE	SSION	<u>CADASTRE</u>		
CADASTRE DU QUÉBEC 1403287				
COORDONNÉES				
NO MATRICULE :		DEG.DEC.NAD83		
		LATITUDE : 45,6022043778		
ALITRES ANDESSES AFFE	TÉES PAR LA CONTAMINATION	LONGITUDE : -73,5814011445		
ADRESSE ADRESSES AFFEC	MUNICIPALI	 TÉ	CODE POSTAL	
	<u></u>	_	<u></u>	
CARACTÉRISTIQUES				
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réuti	ilisation seulement			
VOLUMES DES SOLS EN M	13			
PLAGE B-C	>C >B (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRA	AIN EN M² :	
CONTAMINÉS	CONTAMINÉS SUPERFICIE AFFECTÉE EN M ² : 175			
INITIAUX TRAITÉS /		QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABI	-	
EXCAVÉS	QUALITE	É DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABI	ILITATION : <= C DE SOLS :	
RÉSIDUELS (*)		TYPES REMBLAI HÉTÉ		
			EUR EN M :	
NATURE DES CONTAM	<u>INANTS</u>			
S	OLS	EAU SOUTERRA	INE	
	vre (Cu)			
	ques monocycliques * (pot)			
	pétroliers C10 à C50 mb (Pb)			
TYPE DE CONTAMINATION POUR	• •			
EAU SOUTERRAINE				
PHASE LIBRE Au	ucune Présente Éliminée			
PROGRAMME DE SUIVI	ucun En cours Terminé			
EAU SOUT. RÉHABILITÉE				
	'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'É			
_	ES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMA	TION:		



MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>		
NO FICHE GTC: 2819	NO LIEU : 90522467	ANCIEN NO GTC: 06236
TRAITEMENT DU DOSSIER		
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRATI	JS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE: 1989 IF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE: 1991
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT		ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE ☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER Boivin, Philippe
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH. AVANT TRAITEMENT	IAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT APRÈS TRAITEMENT
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES 1</u> ÉCHEC AU TF DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	.: -:-
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :		
ANNOTATION DE LA FICHE		

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2000-08-04
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2022-09-06