De: Accès à l'information - Montérégie

A: Cc:

Objet: Demande d"accès à l"information n° 200810456 - V/Réf. : ENV-2329 - Courriel réponse

 Date:
 2 octobre 2022 10:25:00

 Pièces jointes:
 1. Fiche GTC n° 7617.pdf

 2. Fiche GTC n° 4357.pdf

2. Fiche GTC n° 4357.pdf 3. Fiche GTC n° 3838.pdf Avis de recours.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 septembre dernier, concernant les fiches GTC n° 7617, n° 4357 et n° 3838 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints au présent courriel.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse <u>dr16acces@environnement.gouv.qc.ca</u>, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5 Téléphone: (450) 928-7607 Télécopieur 450) 928-7755 www.environnement.gouv.gc.ca



MONTÉRÉGIE SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

	I TOTTE TE	<u>OI II NIQUE</u>	
<u>IDENTIFICATION</u>			
NO FICHE GTC 7617 NO LIEU	J: X2072208	ANCIEN NO GTC :	
DOSSIER			
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Animal Bo	ouffe		
NOM DE LA FICHE GTC : Animal Bo		iébec inc.	
		VITÉ ÉCONOMIQUE	
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol			
LOCALISATION			
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENT	ON		
ADRESSE MUN	<u>IICIPALITÉ</u>	MRC	CODE POST
131, 2e avenue Saint- Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	t-Jean-sur-Richelieu	Le Haut-F	tichelieu J2X 2A0
LOCALISATION CADASTRALE			
LOT RANG, CONCESSION		<u>c</u>	ADASTRE
CADASTRE DU QUÉBEC 4186675			
COORDONNÉES			
NO MATRICULE :		D	EG.DEC.NAD83
		LATITUDE :	45,304175
		LONGITUDE :	73,2403416667
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA C	OITAMINATIO	N	
ADRESSE	MUNIC	<u>IPALITÉ</u>	CODE POSTAL
CARACTÉRISTIQUES			
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste			
VOLUMES DES SOLS EN M ³			
PLAGE B-C >C >B (TOT	AL)		TALE DU TERRAIN EN M ² : 1 318
CONTAMINÉS			RFICIE AFFECTÉE EN M ² : 15 AVANT RÉHABILITATION :
TRAITÉS /	— QU	QUALITÉ DES SOLS ALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS	
RÉSIDUELS (*)	_		TYPES DE SOLS :
RESIDUEES ()			REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
			ÉPAISSEUR EN M :
NATURE DES CONTAMINANTS			
SOLS		EAU	SOUTERRAINE
Benzène (pot)			
Éthylbenzène (pot) Toluène (pot)			
Xylènes (o,m,p) (pot)			
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGA	ANIQUE		
EAU SOUTERRAINE			
PHASE LIBRE Aucune Présent	te Éliminée		
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cour			
EAU SOUT. RÉHABILITÉE			
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'E			
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POU	STIEVITUE CONST	MMATION .	

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



<u>IDENTIFICATION</u>					
NO FICHE GTC 7617 NO	LIEU: X2072208	ANCIE	N NO GTC :		
TRAITEMENT DU DOSSIER					
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	RECOURS	SOU S administrati	S ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVERTURE : ANNÉE DE FERMETURE :	2007
ETAPES D'AVANCEMENT	NON	NÉCESSAIDE	ÉTADE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATIC CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RI TECHNIQUES DE RÉHABILITAT Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contamin DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	ON ÉHABILITATION TON IN SITU		✓	ABLES DU DOSSIER	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SI	<u>ITU</u> QUALITÉ DE	S SOLS DE CH	AQUE CATÉGORI	E DE CONTAMINANT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	AVAN	DURÉE DES 1 ÉCHEC AU TF DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	TRAVAUX SUR LE RAITEMENT:		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M ² :		TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³:					
ANNOTATION DE LA FICHE					
Lors des travaux de réhabilitation, le consultant a n	vrálová dos áchantillons d	e type composite	(1 nonctuel par na	aroi et homogénéisation des éc	antillane dec

Lors des travaux de réhabilitation, le consultant a prélevé des échantillons de type composite (1 ponctuel par paroi et homogénéisation des échantillons des parois pour faire 2 échantillons), et ce, même si la contamination était en COV. Notons aussi que le consultant a prélevé un seul échantillon par paroi alors que la profondeur de l'excavation a atteint 2,3 mètre et qu'il y avait plus d'une unité stratigraphique (sable, argile silteuse et argile). Par conséquent, les résultats des analyses chimiques des parois d'excavation ne sont pas recevables. À ce sujet, le consultant conclu que les sols laissés en place (BC) sont compatibles avec l'usage du terrain, c'est-à-dire commercial, et ce, même si le zonage est de type mixte (donc critère à atteindre = < B)

MAB, 5 mars 2007

DATE DE CRÉATION :2007-02-26DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2007-04-12DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2022-10-02



IDENTIFICATION		<u> </u>	
NO FICHE GTC #357	NO LIEU : X2004259	ANCIEN NO GTC: 16788	
DOSSIER			
	TON Longoré Moriotte		
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENT	TON : Longpre, Mariette GTC : Longpré, Mariette		
TYPES DE PROPRIÉTAIRE		TIVITÉ ÉCONOMIQUE	
Privé			
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : S	fol		
LOCALISATION			
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D	INTERVENTION		
ADRESSE	<u>MUNICIPALITÉ</u>	<u>MRC</u>	CODE POSTAL
290, 3e Avenue Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Saint-Jean-sur-Richelie	eu Le Haut-Richelieu	J2X 4J8
LOCALISATION CADASTRALE			
LOT RANG, CONCESS	<u>ION</u>	<u>CADASTRE</u>	
766		Iberville, Ville d'	
CADASTRE DU QUÉBEC			
4041616 COORDONNÉES			
NO MATRICULE :		DEG.DEC.NAD83	
NO WAIRICULE :		LATITUDE: 45,3060166667	
		LONGITUDE : -73,2361861111	
AUTRES ADRESSES AFFECTÉ	ES PAR LA CONTAMINATI	ON	
<u>ADRESSE</u>	MUN	<u>IICIPALITÉ</u>	CODE POSTAL
CARACTÉRISTIQUES			
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact n	nanifeste		
VOLUMES DES SOLS EN M ³			
	C LSB (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRA	IN EN M² :
CONTAMINÉS	C >B (TOTAL)	SUPERFICIE AFFECTÉ	E EN M ² :
TRAITÉS /	 	QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABIL QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABIL	
EXCAVÉS 22			DE SOLS :
RÉSIDUELS (*)		REMBLAI HÉTÉR	
[<u>.</u>		EPAISSE	UR EN M :
NATURE DES CONTAMINA	<u>ANTS</u>		
SOL		EAU SOUTERRAII	NE
Hydrocarbures pétr TYPE DE CONTAMINATION POUR LE			
EAU SOUTERRAINE			
	Dutanata D Én		
PHASE LIBRE Aucur PROGRAMME DE SUIVI Aucur			
EAU SOUT. RÉHABILITÉE			
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'US			
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES	D'USAGE POUR L'EAU DE CON	SOMMATION:	

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



<u>IDENTIFICATION</u>					
NO FICHE GTC #357	NO LIEU : X2004259	ANCIE	N NO GTC : 16	788	
TRAITEMENT DU DOSSIER					
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE-	RECOURS	SOUS ADMINISTRATII	S ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVERTURE : 1 ANNÉE DE FERMETURE :	994
ÉTAPES D'AVANCEMENT					
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABIL CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI PO TECHNIQUES DE RÉHABII	ITATION ST-RÉHABILITATION	NÉCESSAIRE	✓✓	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LE			KESPONSA	BLES DU DOSSIER	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU					
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS		S SOLS DE CHA TRAITEMENT		E DE CONTAMINANT PRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION		DURÉE DES T ÉCHEC AU TR DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :			
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :		TRAVAUX RÉA	ALISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :					
ANNOTATION DE LA FICHE					
Élément déclencheur : Cas d'urgence du 18 n dans le puits de pompage	nai 1994; 200 litres de mazout, d	d'un réservoir ext	térieur, déversés s	ur le sol, dans le système de drai	nage et
Propriétaire:Réf: 15 février 2001					
Volumes: 38.34 tonnes impériales de terre co	ntaminée éliminée dans un LES	3.			
À JOUR LE 15 FÉVRIER 2001 PAR MT.					
Coordonnées géodésiques approximatives le	09 février 2007. NBA				

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2007-02-09
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2022-10-02



					OTHINGUL		
<u>IDENTIFICAT</u>	ION						
NO FICHE GTC	3838		NO LIEU : X	(2004892	ANCIEN NO GT	C: 16172	
DOSSIER							
NOM LÉGAL DI	U LIEU D'INTE	ERVENTION	: Ancien poste [Hydro-Québec				
	NOM DE LA	FICHE GTC	: Ancien poste [Desjardins			
TYPES DE PROP	<u>RIÉTAIRE</u>		SEC	TEURS D'ACT	IVITÉ ÉCONOMIQUE		
Parapublic							
Milieu(x) recept	eur(s) affecté	(s): Sol					
LOCALISAT	ION						
ADRESSE CIV	IQUE DU L	IEU D'INT	ERVENTION				
<u>ADRESSE</u>			MUNICIP	<u>ALITÉ</u>	MRC		CODE POSTAL
			Saint-Jea	n-sur-Richelie	u Le Ha	ut-Richelieu	
LOCALISATIO	N CADAST	DAI F					
		NCESSION .				CADASTRE	
<u>LOT</u> 246-24	KANG, CO	NCESSION .	<u></u>			CADASTRE Saint-Athanase, Pa	roisse de
CADASTRE DU Q	UÉBEC						
4041800							
COORDONNÉ	ES						
NO MATRICULE :						DEG.DEC.NAD83	
					LATITUDE :	45,3060583333	
		_			LONGITUDE :	-73,2336444444	
AUTRES ADRE	ESSES AFF	ECTÉES I	PAR LA CON	ITAMINATIO	ON		
ADRESSE				MUNIC	<u>CIPALITÉ</u>		CODE POSTAL
CARACTÉR	ISTIQUES	<u> </u>					
ÉLÉMENT DÉCL	ENCHEUR :	nconnu					
VOLUMES DE	ES SOLS EI	N M³					
	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)			TOTALE DU TERRA	
CONTAMINÉS INITIAUX	32	4	36			JPERFICIE AFFECTÉ DLS AVANT RÉHABIL	
TRAITÉS /				Ql	JALITÉ DES SOLS RÉSIDUE	-	-
EXCAVÉS RÉSIDUELS (*)						_	DE SOLS :
			•			REMBLAI HÉTÉR	ROGÉNE : 🔝 UR EN M :
NATURE DE	OONT		FO.			LFAISSE	OR EN IVI .
NATURE DE	S CONTA	AMINAN	18				
		SOLS			E	AU SOUTERRAII	NE
		les polychloré					
TYPE DE CONTA	•	res pétroliers DUR LES SO		QUE			
EAU SOUTE	RRAINE						
PHASE LIBRE	Г	Aucune	Présente	Éliminée			
PROGRAMME DI	E SUIVI	Aucun	En cours	Terminé			
EAU SOUT. RÉH	_				,		
DÉPASSEMENT							
DELASSEM	ENT DES CKI	IEKES D.OS	SAGE POUR L'E	AU DE CONS	OWINATION:		

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



IDENTIFICATION				
NO FICHE GTC 3838 N	O LIEU: X2004892	ANCIEN NO GT	C : 16172	
TRAITEMENT DU DOSSIER				
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE-	RECOURS A	SOUS ENQUÊTE DMINISTRATIF OU CIVIL		
ÉTAPES D'AVANCEMENT				
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITA CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST	ATION	ÉCESSAIRE ÉTAPE INIT	TIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉ	E
TECHNIQUES DE RÉHABILIT	ATION IN SITU	RESP	PONSABLES DU DOSSIER	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU			Latulipe, Jean	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN			ÉGORIE DE CONTAMINANT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>C</u> É C	DURÉE DES TRAVAUX SI ÉCHEC AU TRAITEMENT: DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE :		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M ² :	1	TRAVAUX RÉALISEÉS PA	AR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M3:				
ANNOTATION DE LA FICHE				
Adresse : 21 juillet 1998 Chargé de projet : Serge Rainville avant novemb Propriétaire : 21 juillet 1998	re 1998			

Coordonnées géodésiques approximatives le 12 février 2007. NBA

DATE DE CRÉATION :1990-01-01DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2018-10-05DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2022-10-02