

Par courriel

Montréal, le 29 septembre 2022

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes 6541 à 6549, rue Jarry Est, lot : 1 335 788, Cadastre du Québec, arr. Saint-Léonard, Montréal (Québec) N/Réf : 200807634 V/Réf : Art. 23-24

Art. 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 25 août, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Avec les informations que vous nous avez transmises, nous vous confirmons, après vérifications, que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande concernant les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acc@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Montréal

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-06-19	Heure de début : 11 h 50	Heure de fin : 11 h 54
Intervention effectuée par : Art. 53-54		
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO		
1	Nom : Marie-Pier Marchand	Fonction : Inspectrice

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200682433	Type de demande : Programme de contrôle	
Objet de la demande : I-5 Entreprises et activités non visées par le PRRI		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301397676	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-06-01-09033-01	N° de document : 401824983
But de l'intervention : I-5/Montreal/Contrôle des halocarbures Services R. Tremblay Enr.	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1	Nom du lieu : Services R Tremblay	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2180606	Type de lieu : industrie
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 6541, rue Jarry Est Montréal (Québec) H1P 1W2	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu						↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
1	Services R Tremblay	Locataire	6541, rue Jarry Est Montréal (Québec) H1P 1W2	Y2195956	X2180606	

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : Ensoleillé	<input type="checkbox"/> Précisions	

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 53-54	Technicien	Bur.:514-322-4968

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : La personne rencontrée.			

6 Plainte		<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------	--	--

7 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 4	Nombre de photos intégrées au rapport : 2	
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Jasmine Doré avec un appareil photo de type Nikon Coolpix A10. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.		
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : Art. 23-24 Art. 23-24		
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.		

7.1 Modification apportée aux photos numériques		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

8 Grille d'intervention annexée		↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre
1		Grille d'intervention halocarbures ETUDIANTS 2019
9 Autre pièce annexée au rapport		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
10 Équipement utilisé		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
11 Échantillon		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
12 Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
L'intervention a été réalisée dans le cadre du programme de contrôle des halocarbures.		
13 Description de l'intervention		
<ul style="list-style-type: none"> L'intervention s'est faite en suivant la grille ÉTUDIANTE – Grille en annexe. L'activité de l'entreprise est axée principalement sur la vente d'électroménagers. 		
14 Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15 Conclusion		
Aucune manipulation d'halocarbures.		
16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
17 Recommandations		
Art. 37 .		
Rédigé par Art. 53-54		Fonction : Étudiante
Signature :		Date de signature : 2019-06-28
18 Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Marie-Pier Marchand		Fonction : Inspectrice
Signature :		Date :
Commentaires :		

Grille d'intervention ÉTUDIANTE

Titre du programme : I-5 Entreprises et activités non visées par le PRRI

Titre de la grille : Halocarbures

Références

Règlement sur les halocarbures (Q-2, r.29)

Identification

Date de l'intervention : 2019-06-19

N° intervention : 301397676

Étudiant : Art. 53-54

Nom du lieu : Services R. Tremblay Enr.

N° du lieu : X2180606

Points de vérification – Écocentres et commerces de vente et de réparation d'électroménagers

N°	Réf.	Description de la vérification	Oui	Non	Note
1	10	Est-ce que l'entreprise reçoit des équipements pouvant contenir des halocarbures ? Par exemple, réfrigérateur, congélateur, climatiseur de fenêtre, fontaine d'eau réfrigérée, thermopompe, déshumidificateur, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	10 et 15	Est-ce que l'entreprise a des appareils de récupération des halocarbures? (Prendre photos)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	10 et 15	Est-ce que l'entreprise récupère ou fait récupérer l'halocarbure contenu dans le circuit des appareils contenant des halocarbures?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	10 et 15	Est-ce que l'entreprise s'assure que chacun des appareils vidangés porte une étiquette indiquant que l'appareil ne renferme pas d'halocarbures? (Prendre photos)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	50	Est-ce que l'entreprise a des employés « qualifiés »? Demander à voir les attestations de qualification environnementale des employés utilisant des halocarbures et les prendre en photo (L'attestation de qualification environnementale est constituée du certificat de qualification délivré par Emploi Québec.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	53 et 54	Est-ce que l'entreprise retourne les cylindres d'halocarbures utilisés ou récupérés au grossiste? (Prendre photos des reçus émis par le grossiste)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Légende : O = Oui; N = Non **Note** = Si l'étudiant a des précisions ou des remarques par rapport à l'élément, il cochera la case note, puis il rapportera dans le tableau **Notes sur les vérifications** le numéro du point de vérification pour lequel il a des informations additionnelles à inscrire.

Notes sur les vérifications

N°	Note
1	L'entreprise a cessé la réparation d'électroménagers.

7610-06-01-09033-01

19 juin 2019



Art. [redacted].JPG

Photo 1 - Les équipements pouvant contenir des halocarbures.



Art. [redacted].JPG

Photo 2 - Photo de l'intérieur du lieu inspecté.