

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 1 novembre 2022 13:16
À:
Objet: Demande d'accès à l'information n° 200809115 -V/Réf. :S-220905 - Courriel réponse
Pièces jointes: R.A.T. du 1993-05-06_biffé.pdf; Fiche GTC n° 4737.pdf; A- Art. 23 et 24_2020.pdf; A- Art. 53 et 54_2020.pdf; Avis de recours.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 07 septembre dernier, concernant un site sis au 652, Chemin du Lac à Boucherville (Lot 2 767 144)

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints au présent courriel

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T- 1693050658

Date de l'événement: 93.05.06 Heure: h min Catégorie d'urgence:

Org. impl.: Auto Plus Martigny Inc. Tél.:
Adresse: N° Ville: 59005 56750
Lieu de l'acc.: 652 Chem. du Lac. Ville: Boucherville

Produit en cause: <u>mazout</u>	État du produit L/S/G (<u>L</u>)			QUANTITÉS	
	NoClass	Class	ONU(UN)	Imp.:	Dév.:
		<u>3.2</u>	<u>1202</u> NA-	<u>2200 l</u>	<u>1000 l</u>
				Rec.: <u>800</u>	Sans dév.: <u> </u>

CONTAMINATION au Air Sol
Explications: ≈ 20 m³ réservoir souterrain

Type d'acc.: Rout: Ferro: Marit: Aérien: Réser: Dév. Sauvages: Autres:

Explications: Réservoir souterrain de 500 gallons

Signalé par: M. Beaujourné Appel reçu à: 9 h 15 min

Organisme: Serv. Incendie Tél.: 449 8315 Date: 930506

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) (O) Emission d'un certificat d'urgence (O/N) ()

Agence-Environnement Québec Pau P. Desjardins Rendu sur les lieux à 10 h 15 min
Quitte les lieux à 10 h 35 min

Représentant de la cie impliquée:

Responsables municipaux: M. Huquerot, serv. inc.

Articles: Art. 53-54 de la L.A.D. Bennas Excavation Inc.

Transféré à: <u>IND 930507</u>	N° circulation: <u> </u>	ZONE: X: <u> </u> Y: <u> </u>	PÉRIODE DE TRAITEMENT Int. <input checked="" type="checkbox"/> Ext. <u> </u> Comb. <u> </u>
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--

NOTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT: Après arrivée sur les lieux j'ai constaté que le réservoir était entéré. Il y avait une épaisse odeur de mazout qui émanait de l'excavation. Art. 53-54 de la L.A.D. attent.
deux conteneurs de Art. 23-24 de la L.A.D. L'incident sera dû au polypère fait
par Art. 23-24 de la L.A.D.

201, place Charles Lemoine
2^e étage, suite 2.05
Longueuil (Québec)
J4K 2T5
Signature: [Signature] Date: 930506

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4737

NO LIEU : X2003682

ANCIEN NO GTC : 161221

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Autoplus Maxipar inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Autoplus Maxipar Inc. Savaria, Jean-Guy et Dalpé, Robert

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

441310 Magasins de pièces & d'accessoires, véh. auto.

441320 Marchands de pneus

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

652, chemin du Lac
Boucherville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Boucherville

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4B 6W7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

77-374

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sainte-Famille-de-Boucherville, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2767144

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6094444444

LONGITUDE : -73,4430555556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4737

NO LIEU : X2003682

ANCIEN NO GTC : 161221

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 6 mai 1993. Numéro séquentiel Urgence : 58. RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE 500 GALLONS PERFORÉ QUI A CONTAMINÉ LES SOLS-- MAZOUT

Propriétaire : réf. 3 mai 2001

À JOUR LE 30 AVRIL 2001 PAR MT ET AUTRE.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-11-01