

## Accès à l'information - Montérégie

---

**De:** Accès à l'information - Montérégie  
**Envoyé:** 16 décembre 2022 16:49  
**À:**  
**Objet:** Demande d'accès à l'information n° 200816800 - V/Réf. : E-22-0440-4105 - courriel réponse  
**Pièces jointes:** R.I. du 2022-06-09\_biffé.pdf; Avis de recours.pdf; A- Art. 23 et 24\_2020.pdf; A- Art. 53 et 54\_2020.pdf

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 13 octobre dernier, concernant un site sis au 875, rue des Carrières à Saint-Jean-sur-Richelieu (Lot 3 087 428).

Le document visé par votre demande est accessible et joint à la présente.

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse [dr16acces@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr16acces@environnement.gouv.qc.ca), en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

### **L'équipe de l'accès à l'information de la Montérégie**

Direction de l'accès à l'information, de la qualité des services et de l'éthique  
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs  
201 place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil (Québec) J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur 450) 928-7755  
[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

1 Identification		
Date de l'intervention : 2022-06-09	Heure de début : 12 h 51	Heure de fin : 13 h 11
Intervention effectuée par : Fannie Kosak		
Accompagné par : <span style="float: right;">↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO</span>		
1	Nom : Camille Boudreau	Fonction : étudiante

1.1 Demande	
N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : I-3 Suivi des obligations légales des équipements pétroliers à risques élevés.	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301611715	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-16-01-0751300	N° de document : 402146680
But de l'intervention : Programme équipements pétroliers I-3 (RBQ volet promotion de la conformité programme étudiant) 2022-2023	

2 Lieu concerné par l'intervention	
1	Nom du lieu : M. Longtin et Fils inc.
	Nom usuel du lieu : M. Longtin et Fils inc.
	N° du lieu : X1603281 Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 875, chemin des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 2P1
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : N 45,3037086697° W -73,2986481741°

3 Intervenant du lieu					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	M. Longtin et Fils inc.	Propriétaire	240, rue Saint-Jacques Napierville (Québec) J0J 1L0	Y1601953	X1603281

4 Condition météo	
Description : Pluie, 16 degrés Celsius	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 53-54 de la L.A.D.		Bur. Art. 53-54 de la L.A.D.

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : Art. 53-54 de la L.A.D.			

6 Plainte	
	<input checked="" type="checkbox"/> SO

7 Photo numérique	
Nombre de photos prises sur le terrain : 12	Nombre de photos intégrées au rapport : 11
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Fannie Kosak avec un appareil photo de type Sony Cybershot DSC-TF1. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\kosfa01\7610-16-01-0751300\2022-06-09	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques	
	<input checked="" type="checkbox"/> SO

<b>8 Grille d'intervention annexée</b>		↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre
1		Grille étudiant promotion de la conformité (sans macro)
2		

<b>9 Autre pièce annexée au rapport</b>		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

<b>10 Équipement utilisé</b>			↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Type d'équipement	Modèle	Commentaire
1	GPS	GPS Map 64X	

<b>11 Échantillon</b>					↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
#	Identification des échantillons	Nature	Type	Nombre de points de prélèvements	Nombre de contenants
1		Sélectionner une valeur	Sélectionner une valeur		
Duplicata des échantillons remis :			<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Demandes d'analyses jointes au rapport :			<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.

<b>12 Mise en contexte</b>		<input checked="" type="checkbox"/> SO
----------------------------	--	--

<b>13 Description de l'intervention</b>
M. Longtin et fils possèdent 4 réservoirs hors-sol à simple paroi contenant de l'essence, du diesel et du mazout de chauffage. Le type de poste de distribution est un dépôt pétrolier dont ils sont les seuls à utiliser. Le volume total des réservoirs est de 5300L, ce qui ne dépasse pas le volume attribué sur leur permis, 202 483L. Leur permis de la RBQ, affiché sur les lieux, était déjà renouvelé et va expirer le 4 avril 2024.

<b>14 Vérification complémentaire à l'intervention</b>	<input type="checkbox"/> SO
Courriel envoyé le 14 juin 2022 contenant le dépliant sur les équipements pétroliers à haut risque ainsi que le dépliant Urgence Environnement.	

<b>15 Conclusion</b>
Le poste de distribution de carburant était opérationnel et conforme à son permis.

<b>16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés</b>		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

<b>17 Recommandations</b>	
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.	
Rédigé par : Fannie Kosak	Fonction : étudiante
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature :

<b>18 Vérification du rapport d'intervention</b>		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Ariane Picard	Fonction : Inspectrice	
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date :	
Commentaires :		

**Grille d'intervention étudiante**  
**Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité**  
**Centre de contrôle environnemental du Québec**

Type de produits pétroliers		Essence	X		
		Carburant diesel	X		
		Carburant d'aviation			
		Mazout de chauffage <sup>1</sup>	X		
Type de poste de distribution de carburant		Libre-service avec surveillance			
		Libre-service sans surveillance (carte-accès)			
		Station-service (poste d'essence avec service)			
		Poste d'aéroport			
		Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage <sup>1</sup>		
			Autres cas		
		Poste de marina			
Dépôt pétrolier	X				
Réservoirs	Nombre	4			
	Volume total	5 300L			
	Type	--X--Hors-sol    -----Souterrain			
Système de détection de fuite entre les parois		___ Oui    ___ Non <u>X</u> N/A (simple paroi)			
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?		<u>X</u> Oui    ___ Non    ___ Non vérifié			
Est-ce que les équipements sont utilisés?		<u>x</u> Oui    ___ Non (date de la cessation :    )			
		___ Temporaire	___ Définitive	___ N/A <sup>1</sup>	
Qui exploite <sup>2</sup> les équipements?		Propriétaire			
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements		Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?		<u>  </u> OUI <u>  </u> NON	
		Qui est responsable de l'entretien?			
Types d'activités exercées sur le site		Entreprise de transport			
		Entreprise manufacturière			
		Exploitation forestière			
		Immeuble multifamilial ou commercial			
		Industrie minière			

<sup>1</sup> Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

<sup>2</sup> La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

		Industrie de la construction	
		Autre (spécifiez) : transport et vente de produits pétroliers	x
Urgence- Environnement	Est-ce que l'exploitant connaît le service?	___Oui    _x_Non	
	Dépliant remis/transmis	--x--Oui	___Non
		--x--Par courriel	
Remise/transmission du dépliant des équipements pétroliers à risque élevé		__x__ Oui	
		_x_ Par courriel	_En personne
			___Non



DSC03760.JPG  
Terrain M. Longtin et Fils inc.

DSC03761.JPG  
Terrain M. Longtin et Fils inc.



DSC03762.JPG  
Terrain M. Longtin et Fils inc.

DSC03763.JPG  
Équipements pétroliers



DSC03764.JPG  
Réservoirs de produits pétroliers


DSC03765.JPG  
Fiche d'information sur un réservoir



DSC03766.JPG  
Fiche d'information sur un réservoir




DSC03767.JPG  
Fiche d'information sur un réservoir



DSC03768.JPG  
Fiche d'information sur un réservoir



DSC03769.JPG  
Réservoirs de produits pétroliers



DSC03771.JPG  
Permis de la RBQ