

Par courriel

Montréal, le 13 octobre 2023

**Objet : Demande d'accès concernant le 4446143 Canada inc., 8612 à 8678, 10e avenue, lot 1 741 098, cadastre du Québec, lots 343-713 à 343-725, cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, Montréal (Québec) N/Réf : 200843902 V/Réf : Art 23-24**

---

Madame Art 53-54 ,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 22 août 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande pour l'adresse : 8646, 10e avenue, Montréal (Québec)

**Avec les informations que vous nous avez transmises, nous vous confirmons, après vérifications, que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande concernant les autres adresses.**

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : [dr06acc@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr06acc@environnement.gouv.qc.ca).

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**  
**Direction régionale de Montréal**  
5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9  
[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

Montréal, le 16 juin 2011

Carrosserie St-Michel Inc.  
8646, 10<sup>ème</sup> Avenue  
Montréal (Québec) H1Z 3B8

N/Réf. : 7610-06-01-0708301  
N/Doc : 400827662  
Objet : **Règlement sur les halocarbures**

Madame,  
Monsieur,

Le 7 juin 2011 des représentants du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ont procédé à une visite de vos installations situées au 8646, 10<sup>ème</sup> Avenue à Montréal. Nous avons constaté alors des infractions aux articles 43, 46, 59 et 60 du *Règlement sur les halocarbures* (Q-2, r.29). Voir copie de ces articles en annexe.

Nous vous demandons donc de **procéder immédiatement** aux correctifs qui s'imposent. De plus, nous vous demandons de nous transmettre une confirmation écrite que les démarches visant à la remise aux normes ont été complétées et ce, au plus tard le 30 juillet 2011

Pour de plus ample informations concernant la présente ou tout sujet portant sur le *Règlement sur les halocarbures*, vous pouvez communiquer avec Stéphanie Clermont au 514 873-3636, poste 252 ou par courriel à [stephanie.clermont@mddep.gouv.qc.ca](mailto:stephanie.clermont@mddep.gouv.qc.ca).

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Stéphanie Clermont

Programme d'inspection sur les halocarbures

---

**Bureau de Montréal**

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9  
Internet: <http://www.mddep.gouv.qc.ca>

Téléphone : (514) 873-3636  
Télécopieur : (514) 864-1990

# Règlement sur les halocarbures

## RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/  
Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

### ADMINISTRATION

#### L'INTERVENTION

Date de la vérification : 7 juin 2011      Heure d'arrivée : 13h05      Heure de départ : 13h23  
Réalisée par : Stéphanie Clermont  
Accompagné de : Guillaume Cormier

#### SAGO

Demande : 200169492      Intervenant : Y2078614      Lieu d'intervention : X2112425  
Intervention : 300665861  
Type d'intervention : ☐ Première inspection (diagnostic)  
☐ Deuxième inspection  
☒ Troisième inspection

### IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom de l'établissement : Carrosserie St-Michel Inc.  
Autre nom (si applicable) :  
Adresse civique : 8646, 10<sup>e</sup> avenue  
Municipalité : Montréal      Code postal : H1Z 3B8  
Téléphone : 514-727-2992      Télécopieur : 514-728-2822      Cellulaire :  
Courriel : Carrosserie\_stmichel@hotmail.com      Site internet :  
N° de gestion documentaire : 7610-06-01-0708301      Matricule Cidreq : 1162856380  
GPS (19T) : NAD 83      Longitude (x) : -73.32015200000      Latitude (y) : 45.5673390000  
Heures d'ouverture : 8h30 à 18h00 le vendredi

### PERSONNES RENCONTRÉES

| Nom           | Fonction     | Téléphone | Cellulaire |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| Haikal Albert | Propriétaire |           |            |
|               |              |           |            |
|               |              |           |            |
|               |              |           |            |



### BUT DE LA VÉRIFICATION

But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.





| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/<br>ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE                             |  |   |   |  |   |
|--------------------------|---|--|---|---|--|---|
|                          | Art.  | Exigence   | O | N | NA   | Remarques   |
|                          | 31 et 32  | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?               | X |   |  |   |
|                          |   | Pour le CFC-12 : SAE J-2209  |   |   |  | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :   |
|                          |   | Pour le CFC-12 : SAE J-1990  |   |   |  | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :   |
|                          |   | Pour le HFC-134a : SAE J-2210  | X |   |  | Marque : Art 23-24<br>Modèle :<br>No de sér   |
|                          |   | Autres normes :  |   |   |  |   |
|                          |   | Pour la réfrigération mobile : ARI-740   |   |   |  |   |
|                          |   | Analyseur de réfrigérant :   | X |   |  | Marque : Art 23-24<br>Modèle :  |
|                          | 9   | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ? | X |   |  | <input type="checkbox"/> Test à l'azote<br><input type="checkbox"/> Test colorant<br>XSous-vide<br><input type="checkbox"/> Autre : |
| 30                       | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC?<br>(vous pouvez vérifier les registres)  |  | X |   |  |   |
| 59 et 60                 | L'entreprise tient-elle des registres de travaux?   |  | X |   | <input type="checkbox"/> Registre bien rempli ?<br>Renseignements manquants :  |   |
| 43, 46 et 47             | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe)<br>Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. | X  |   |   | Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 2<br>Nombre total de techniciens : 3<br>Nom : Aline Constantin<br>No de dossier : Art 53-54<br>Nom : Eric Picard<br>No de dossier : - |   |

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| COMMENTAIRES<br>ET CONCLUSION | L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement.<br>Xn'est pas conforme en tout point au Règlement.  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
| RECOMMANDATIONS               | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.<br>XInviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.<br><input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier.<br><input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier. |   |  |
|                               | Les articles 59 et 60 ne sont pas respectés et les techniciens qui ont leur diplôme pour la qualification devront commander leur carte. (Art 43 et 46)   |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
| SIGNATURES                    | Vérificateur : Séphanie Clermont<br>Lettres moulées  | <br>Signature | Date : 2011/06/07<br>Année / mois / jour |
|                               | Superviseur : Marie-Pier Marchand<br>Lettres moulées   | <br>Signature | Date : 2011/06/10<br>Année / mois / jour |



# Règlement sur les halocarbures

## RAPPORT DE VÉRIFICATION

### Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile



|                |                                       |   |                                |
|----------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| ADMINISTRATION | L'INTERVENTION                        |   |                                |
|                | Date de la vérification : 7 juin 2011 | Heure d'arrivée : 13h05   | Heure de départ : 13h23        |
|                | Réalisée par : Stéphanie Clermont     |   |                                |
|                | Accompagné de : Guillaume Cormier     |   |                                |
|                | SAGO                                  |   |                                |
|                | Demande : 200169492                   | Intervenant : Y2078614  | Lieu d'intervention : X2112425 |
|                | Intervention : 300665861              |   |                                |
|                | Type d'intervention :                 | <input type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic)<br><input type="checkbox"/> Deuxième inspection<br><input checked="" type="checkbox"/> Troisième inspection |                                |

|                                |   |                                 |                               |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | Nom de l'établissement : Carrosserie St-Michel Inc. |                                 |                               |
|                                | Autre nom (si applicable)                           |                                 |                               |
|                                | Adresse civique : 8646, 10 <sup>e</sup> avenue      |                                 |                               |
|                                |   |                                 |                               |
|                                | Municipalité : Montréal                             |                                 | Code postal : H1Z 3B8         |
|                                | Téléphone : 514-727-2992                            | Télécopieur : 514-728-2822      | Cellulaire :                  |
|                                | Courriel : Carrosserie_stmichel@hotmail.com         |                                 | Site internet :               |
|                                | N° de gestion documentaire : 7610-06-01-0708301     |                                 | Matricule Cidreq : 1162856380 |
|                                | GPS (19T) : NAD 83                                  | Longitude (x) : -73.32015200000 | Latitude (y) : 45.5673390000  |
|                                | Heures d'ouverture : 8h30 à 18h00 le vendredi       |                                 |                               |

|                          |               |              |           |            |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| PERSONNES<br>RENCONTRÉES | Nom           | Fonction     | Téléphone | Cellulaire |
|                          | Haikal Albert | Propriétaire |           |            |
|                          |               |              |           |            |
|                          |               |              |           |            |
|                          |               |              |           |            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| BUT DE LA<br>VÉRIFICATION | But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures. |
|---------------------------|---|

| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/<br>ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE |   |   |   |    |  |
|--------------------------|---|---|---|---|----|--|
|                          | Art.  | Exigence  | O | N | NA | Remarques  |
|                          | 31 et 32  | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?  | X |   |    |  |
|                          |   | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209  |   |   |    | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :  |
|                          |   | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990  |   |   |    | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :  |
|                          |   | Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210  | X |   |    | Marque : Art 23-24<br>Modèle :<br>No de sér  |
|                          |   | Autres normes :   |   |   |    |  |
|                          |   | Pour la réfrigération mobile : ARI-740  |   |   |    |  |
|                          |   | Analyseur de réfrigérant :  | X |   |    | Marque : Art 23-24<br>Modèle :   |
|                          | 9   | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?  | X |   |    | <input type="checkbox"/> Test à l'azote<br><input type="checkbox"/> Test colorant<br>XSous-vide<br><input type="checkbox"/> Autre :  |
|                          | 30  | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC?<br>(vous pouvez vérifier les registres)  |   | X |    |  |
|                          | 59 et 60  | L'entreprise tient-elle des registres de travaux?   |   | X |    | <input type="checkbox"/> Registre bien rempli ?<br>Renseignements manquants :  |
|                          | 43, 46 et 47  | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe)<br>Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. | X |   |    | Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 2<br>Nombre total de techniciens : 3<br>Nom : Aline Constantin<br>No de dossier : Art 23-24<br>Nom : Eric Picard<br>No de dossier : - |

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| COMMENTAIRES<br>ET CONCLUSION | L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement.<br>Xn'est pas conforme en tout point au Règlement.  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
| RECOMMANDATIONS               | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.<br>XInviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.<br><input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier.<br><input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier. |   |  |
|                               | Les articles 59 et 60 ne sont pas respectés et les techniciens qui ont leur diplôme pour la qualification devront commander leur carte. (Art 43 et 46)   |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
|                               |  |   |  |
| SIGNATURES                    | Vérificateur : Séphanie Clermont<br>Lettres moulées  | <br>Signature | Date : 2011/06/07<br>Année / mois / jour |
|                               | Superviseur : Marie-Pier Marchand<br>Lettres moulées   | <br>Signature | Date : 2011/06/10<br>Année / mois / jour |
|                               | Commentaires du superviseur :  | S'assurer de recevoir une copie du registre.  |  |

Montréal, le 18 Juin 2010

Carrosseries St-Michel inc.  
8646, 10<sup>e</sup> Avenue  
Montréal (Québec) H1Z 3B8

N/Réf. : 7610-06-01-07083-01

N/Doc : 400721213

Objet : Règlement sur les halocarbures

---

Monsieur,  
Madame,

Le 2 juin 2010, des représentants du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ont procédé à une visite de vos installations situées au 8646, 10<sup>e</sup> Avenue à Montréal. Nous avons constaté alors des infractions aux articles 31, 43, 46, 59 et 60 du *Règlement sur les halocarbures* (Q-2, r.15.01) :

Nous vous demandons donc de **procéder immédiatement** aux correctifs qui s'imposent. De plus, nous vous demandons de nous transmettre une confirmation écrite que les démarches visant à la remise aux normes ont été complétées et ce, au plus tard le 25 juillet 2010.

Pour de plus ample informations concernant la présente ou tout sujet portant sur le *Règlement sur les halocarbures*, vous pouvez communiquer avec Monsieur Roman Malyi au 514 873-3636, poste 239 ou par courriel au [roman.malyi@mddep.gouv.qc.ca](mailto:roman.malyi@mddep.gouv.qc.ca).

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

  
Roman Malyi

Programme d'inspection sur les halocarbures

p.j Articles du *Règlement sur les halocarbures*

---

**Bureau de Montréal**

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9  
Internet: <http://www.mddep.gouv.qc.ca>

Téléphone : (514) 873-3636  
Télécopieur : (514) 864-1990



# Règlement sur les halocarbures

## RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/  
Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile


|                |                                      |   |                         |
|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ADMINISTRATION | L'INTERVENTION                       |   |                         |
|                | Date de la vérification : 02/06/2010 | Heure d'arrivée : 14h22   | Heure de départ : 14h39 |
|                | Réalisée par : Roman Malyi           |   |                         |
|                | Accompagné de : Stéphanie Clermont   |   |                         |
|                | SAGO                                 |   |                         |
|                | Demande : 200169492                  | Intervenant :   | Lieu d'intervention :   |
|                |                                      | Intervention : 300586783  |                         |
|                | Type d'intervention :                | <input type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic)<br><input checked="" type="checkbox"/> Deuxième inspection<br><input type="checkbox"/> Troisième inspection |                         |

|                                |   |                               |                            |
|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | Nom de l'établissement : Carrosserie St-Michel inc. |                               |                            |
|                                | Autre nom (si applicable)                           |                               |                            |
|                                | Adresse civique : 8646, 10 <sup>e</sup> avenue      |                               |                            |
|                                |   |                               |                            |
|                                | Municipalité : Montréal                             | Code postal : H1Z 3B8         |                            |
|                                | Téléphone : 514-727-2992                            | Télécopieur : 514-728-2822    | Cellulaire :               |
|                                | Courriel : Carrosserie_stmichel@hotmail.com         | Site internet :               |                            |
|                                | N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07083-01    | Matricule Cidreq : 1162856380 |                            |
|                                | GPS (19T) : NAD 83                                  | Longitude (x) : -73 37 12 55  | Latitude (y) : 45 34 02 42 |
|                                | Heures d'ouverture : 8h30 à 18h00 Lundi à Vendredi  |                               |                            |

|                          |               |              |           |            |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| PERSONNES<br>RENCONTRÉES | Nom           | Fonction     | Téléphone | Cellulaire |
|                          | Haikal Albert | Propriétaire |           |            |
|                          |               |              |           |            |
|                          |               |              |           |            |
|                          |               |              |           |            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| BUT DE LA<br>VÉRIFICATION | But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures. |
|---------------------------|---|

| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/<br>ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE |   |   |   |    |   |
|--------------------------|---|---|---|---|----|---|
|                          | Art.  | Exigence  | O | N | NA | Remarques   |
|                          | 31 et 32  | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?  | X |   |    |   |
|                          |   | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209  |   |   |    | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :   |
|                          |   | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990  |   |   |    | Marque :<br>Modèle :<br>No de série :   |
|                          |   | Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210  | X |   |    | Marque : <b>Art 23-24</b><br>Modèle :<br>No de sér  |
|                          |   | Autres normes :   |   |   |    |   |
|                          |   | Pour la réfrigération mobile : ARI-740  |   |   |    |   |
|                          |   | Analyseur de réfrigérant :  |   | X |    | Marque :<br>Modèle :  |
|                          | 9   | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?  | X |   |    | <input type="checkbox"/> Test à l'azote<br>X Test colorant<br>X Sous-vide<br><input type="checkbox"/> Autre :                           |
|                          | 30  | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC?<br>(vous pouvez vérifier les registres)  |   | X |    |   |
|                          | 59 et 60  | L'entreprise tient-elle des registres de travaux?   |   | X |    | <input type="checkbox"/> Registre bien rempli ?<br>Renseignements manquants :   |
|                          | 43, 46 et 47  | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe)<br>Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. |   | X |    | Nombre de techniciens qui ont passé le cours :<br>Nombre total de techniciens :<br>Nom :<br>No de dossier :<br>Nom :<br>No de dossier : |

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| COMMENTAIRES<br>ET CONCLUSION | L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement.<br>X n'est pas conforme en tout point au Règlement.  |  |  |
|                               | L'entreprise ne respecte pas les articles 31, 43, 46, 59 et 60.   |  |  |
|                               |   |  |  |
|                               |   |  |  |
| RECOMMANDATIONS               | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.<br>X Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.<br><input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier.<br><input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier. |  |  |
|                               |   |  |  |
|                               |   |  |  |
|                               |   |  |  |
| SIGNATURES                    | Vérificateur : <u>Roman Malyi, étudiant</u><br><i>Lettres moulées</i>   | <br><i>Signature</i> | Date : <u>2010/06/02</u><br><i>Année / mois / jour</i> |
|                               | Superviseur : <u>MARIE-PIER MARCHAND</u><br><i>Lettres moulées</i>  | <u>Mari-Pier Marchand</u><br><i>Signature</i>  | Date : <u>2010/06/08</u><br><i>Année / mois / jour</i> |
|                               | Commentaires du superviseur :   | <u>Un suivi devra être fait.</u>   |  |

Montréal, le 7 juillet 2009

Carrosserie St-Michel inc.  
8646, 10<sup>e</sup> Avenue  
Montréal (Québec) H1Z 3B8

N/Réf. : 7610-06-01-07083-01  
N/Doc : 400610624

Objet : Règlement sur les halocarbures

---


Madame,  
Monsieur,

Le 24 juin 2009, un représentant du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a procédé à une visite de vos installations situées au 8646, 10<sup>e</sup> Avenue à Montréal. Nous avons constaté alors des infractions aux articles 43, 46, 59 et 60 du *Règlement sur les halocarbures* (Q-2, r.15.01) :

Nous vous demandons donc de **procéder immédiatement** aux correctifs qui s'imposent. De plus, nous vous demandons de nous transmettre une confirmation écrite que les démarches visant à la mise aux normes ont été complétées et ce, au plus tard le 21 juillet 2009.

Pour de plus amples informations concernant la présente ou tout sujet portant sur le Règlement sur les halocarbures, vous pourrez communiquer avec Monsieur Roman Malyi au (514) 873-3636 poste 242 ou par courriel au [roman.malyi@mddep.gouv.qc.ca](mailto:roman.malyi@mddep.gouv.qc.ca).

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Roman Malyi  
Programme d'inspection sur les halocarbures

p. j. Articles du Règlement sur les halocarbures



# Règlement sur les halocarbures

## RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/  
Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

ADMINISTRATION

### L'INTERVENTION

Date de la vérification : 2008/06/24

Heure d'arrivée : 10h23

Heure de départ : 10h41

Réalisée par : Malyi Roman

Accompagné de : David Yeh

### SAGO

Demande : 200169492

Intervenant : 42078614

Lieu d'intervention : X2112425

Intervention : 300315537

Type d'intervention : ☒ Première inspection (diagnostic)

☐ Deuxième inspection

☐ Troisième inspection

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom de l'établissement : Carrosserie St-Michel inc.

Autre nom (si applicable)

Adresse civique : 8646, 10e avenue

Municipalité : Montréal

Code postal : H1Z 3B8

Téléphone : 514-727-2992

Télécopieur : 514-728-2922

Cellulaire : —

Courriel : Carrosserie-stmichel@hotmail.com

Site internet : —

N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07083-01

Matricule Cidreq : 1162856380

GPS (19T) : NAD 83

Longitude (x) :

-73°37'12.55"

Latitude (y) : 45°34'02.42"

Heures d'ouverture : —

PERSONNES  
RENCONTRÉES

| Nom           | Fonction     | Téléphone | Cellulaire |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| Albert Haikal | propriétaire |           |            |
|               |              |           |            |
|               |              |           |            |
|               |              |           |            |

BUT DE LA  
VÉRIFICATION

But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.

| EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/<br>ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE                             |  |   |   |   |  |                                       |
|--------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
|                          | Art.  | Exigence   | O | N | NA  | Remarques  |                                       |
|                          | 31 et 32  | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?               | X |   |   |  |                                       |
|                          |   | Pour le CFC-12 : SAE J-2209  |   |   | X   |  | Marque :<br>Modèle :<br>No de série : |
|                          |   | Pour le CFC-12 : SAE J-1990  |   |   | X   |  | Marque :<br>Modèle :<br>No de série : |
|                          |   | Pour le HFC-134a : SAE J-2210  | X |   |   |  | Marque :<br>Modèle :<br>No de série : |
|                          |   | Autres normes :  |   |   | X   |  |                                       |
|                          |   | Pour la réfrigération mobile : ARI-740   |   |   | X   |  |                                       |
|                          |   | Analyseur de réfrigérant :   |   |   | X   |  | Marque :<br>Modèle :                  |
|                          | 9   | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ? | X |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Test à l'azote<br><input type="checkbox"/> Test colorant<br><input type="checkbox"/> Sous-vide<br><input type="checkbox"/> Autre : |                                       |
| 30                       | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC?<br>(vous pouvez vérifier les registres)  |  |   | X |   |  |                                       |
| 59 et 60                 | L'entreprise tient-elle des registres de travaux?   |  |   | X | <input type="checkbox"/> Registre bien rempli ?<br>Renseignements manquants :<br>la compagnie ne tient pas de registres   |  |                                       |
| 43, 46 et 47             | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe)<br>Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. |  |   | X | Nombre de techniciens qui ont passé le cours : aucun techniciens<br>Nombre total de techniciens : n'est qualifié.<br>Nom :<br>No de dossier :<br>Nom :<br>No de dossier : |  |                                       |

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| COMMENTAIRES<br>ET CONCLUSION | L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement.<br><input checked="" type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement.<br><br>art 43, 46 & 59, 60   |   |
|                               |   |   |
| RECOMMANDATIONS               | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.<br><input checked="" type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.<br><input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier.<br><input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier. |   |
|                               |   |   |
| SIGNATURES                    | Vérificateur : Malyi Roman étudiant<br>Lettres moulées  | Signature<br>Date : 2009/06/24<br>Année / mois / jour |
|                               | Superviseur : Serge Dubois<br>Lettres moulées   | Signature<br>Date : 2009/07/07<br>Année / mois / jour |
| Commentaires du superviseur : |   |   |