

Par courriel

Montréal, le 8 novembre 2023

**Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 9459 N/Réf : 200848423**

---

Madame **Art 53-54**,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 octobre 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : [dr06acc@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr06acc@environnement.gouv.qc.ca).

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Direction régionale de Montréal**

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9459

NO LIEU : X2056974

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Turcot et Ouest

NOM DE LA FICHE GTC : Cour turcot

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Gouvernement du Québec

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

**Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) :** Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

| <u>ADRESSE</u>                                    | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u>        | <u>CODE POSTAL</u> |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| 380, rue Saint-Antoine Ouest<br>Montréal (Québec) | Montréal-Ouest      | Ville de Montréal | H2Y 3X7            |
| 380, rue Saint-Antoine Ouest<br>Montréal (Québec) | Montréal            | Ville de Montréal | H2Y 3X7            |

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT                      RANG, CONCESSION ...                      CADASTRE

**CADASTRE DU QUÉBEC**

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1290666 | 1290667 | 1291237 | 1291238 |
| 1292209 | 1292361 | 1292363 | 1292378 |
| 1292449 | 1292450 | 1292451 | 1292452 |
| 1292508 | 1292512 | 1292515 | 1706304 |
| 2705184 | 2705185 | 3320491 | 3320492 |
| 3320493 | 3320494 | 3324386 | 3324388 |
| 3324390 | 3324768 | 3324812 | 3324823 |
| 3324834 | 3324846 | 3324857 | 3324879 |
| 3324912 | 3324945 | 3324957 | 4741713 |
| 4741714 |         |         |         |

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4573523381

LONGITUDE : -73,6213422012

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE    MUNICIPALITÉ    CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

|                     | PLAGE B-C | >C    | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|-------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 90424     | 22791 | 113215     |
| TRAITÉS / EXCAVÉS   |           |       |            |
| RÉSIDUELS (*)       |           |       |            |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 1 020 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Métaux\*

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Métaux\*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

## MONTRÉAL

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9459

NO LIEU : X2056974

ANCIEN NO GTC :

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0124

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

|  | NON-NÉCESSAIRE           | ÉTAPE INITIÉE                       | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE   |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CARACTÉRISATION                                    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Goulet, Yvon

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Les quantités de sols présentées sont pour les sols qui seront théoriquement excavés

DATE DE CRÉATION : 2012-01-30

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-05-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2023-11-06