

PAR COURRIEL :

Montréal, le 8 mai 2015

Objet : Demande d'accès concernant les adresses 10048 à 10066, avenue de London
(lot : 1 413 718, Cadastre du Québec), Montréal

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 16 avril dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés concernant l'adresse 10048, avenue de London, Montréal. Il s'agit de :

1. Rapport de vérification daté du 6 juillet 2011; 2 pages.
2. Lettre de notre Ministère datée du 14 juillet 2011; 1 page.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande concernant les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514 873-3636, poste 241.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original Signé Par:

Belsem Ayed

Répondante de la Loi sur l'accès
aux documents

p. j. (3)

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

ADMINISTRATION	L'INTERVENTION		
	Date de la vérification : 5 juillet 2011	Heure d'arrivée : 14h03	Heure de départ : 14h21
	Réalisée par : Guillaume Cormier		
	Accompagné de : Stéphanie Clermont		
SAGO			
Demande : 200169492	Intervenant : Y2092045	Lieu d'intervention : X2128016	
Type d'intervention :	Intervention : 300673198		
	<input checked="" type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection		

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom de l'établissement : Garage Baillargeon Girard		
	Autre nom (si applicable) :		
	Adresse civique : 10 048 avenue de London		
	Municipalité : Montréal-Nord	Code postal : H1H 4H1	
	Téléphone : 514-329-0476	Télécopieur : -	Cellulaire : -
	Courriel : -	Site internet : www.garagebaillargeongirard.com	
	N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07867-01	Matricule Cidreq : 3340104143	
	GPS (19T) : NAD 83	Longitude (x) : -73.6330757601	Latitude (y) : 45.5824914769
	Heures d'ouverture : 8h00 à 17h00 lundi au vendredi		

PERSONNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
		Stéphane Girard	Proprio	

BUT DE LA VÉRIFICATION	But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.
-------------------------------	---

**CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/
ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE**

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?				
	Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209				Marque : Modèle : No de série :
	Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990				Marque : Modèle : No de série :
	Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210	X			Marque : Mobile Recycling Modèle : MRC 400 carrier No de série : 292AO423
	Autres normes :				
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740				
	Analyseur de réfrigérant :	X			Marque : Neutronics automotive Modèle : Ultima ID
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?	X			X Test à l'azote X Test colorant <input type="checkbox"/> Sous-vide <input type="checkbox"/> Autre :
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)		X		
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?		X		<input type="checkbox"/> Registre bien rempli ? Renseignements manquants :
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.		X		Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 1 Nombre total de techniciens : 3 Nom : No de dossier : Nom : No de dossier :

COMMENTAIRES ET CONCLUSION

L'entreprise est conforme en tout point au Règlement.
X n'est pas conforme en tout point au Règlement.
Ne respecte pas les articles 59, 60, 43 et 46. Stéphane Girard a passé le cours mais doit commander sa carte.

RECOMMANDATIONS

Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.
X Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.
X Faire un suivi du dossier.
 Fermer le présent dossier.

SIGNATURES

Vérificateur : Guillaume Cormier, étudiant *Guillaume Cormier* Signature Date : 2011/07/06
Lettres moulées Année / mois / jour

Superviseur : Marie-Pier Marchand *Marie-Pier Marchand* Signature Date : 2011/07/07
Lettres moulées Année / mois / jour

Commentaires du superviseur : Faire un suivi du dossier.

Montréal, le 14 juillet 2011

Garage Baillargeon Girard
10 048, rue London
Montréal (Québec) H1H 4H1

N/Réf. : 7610-06-01-07867-01
N/Doc : 400837151
Objet : **Règlement sur les halocarbures**


Madame,
Monsieur,

Le 5 juillet 2011, des représentants du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ont procédé à une visite de vos installations situées au 10048, rue London à Montréal-Nord. Nous avons constaté alors des infractions aux articles 43 et 46 du *Règlement sur les halocarbures* (Q-2, r.29). Voir copie de ces articles en annexe.

Nous vous demandons donc de **procéder immédiatement** aux correctifs qui s'imposent. De plus, nous vous demandons de nous transmettre une confirmation écrite que les démarches visant à la remise aux normes ont été complétées, et ce, au plus tard le 12 août 2011.

Pour de plus amples informations concernant la présente ou tout sujet portant sur le *Règlement sur les halocarbures*, vous pouvez communiquer avec Guillaume Cormier au 514 873-3636, poste 252 ou par courriel à guillaume.cormier@mddep.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Guillaume Cormier
Programme d'inspection sur les halocarbures

Bureau de Montréal

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Internet: <http://www.mddep.gouv.qc.ca>

Téléphone : (514) 873-3636
Télécopieur : (514) 864-1990