

PAR COURRIEL

Québec, le 25 juillet 2024

Objet : Demande de documents n°2024-04-063 – Lettre de réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande de document concernant la liste de tous les avis de non-conformités et des amendes émises à l'endroit de Gaudreau Environnement et de Gesterra par le ministère de l'Environnement depuis 2010, ainsi que la copie des rapports liés à ces infractions.

Le document suivant est accessible :

- Liste des ANC.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Daquin Douglas Ngankam, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel Daquin.NGANKAM@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le directeur,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Dorion Martin

p. j. 2

Cc Accès à l'information - Centre-du-Québec dr17acces@environnement.gouv.qc.ca

Liste des ANC

référence document	date de délivrance	type	objet	entreprise
400697215 400907338	2010-04-07 2012-03-27	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non conformités constatées au LET de St-Rosaire situé au 318 Route 162 à St-Rosaire -Portail radiologique -Matières résiduelles hors cellules Omission de mettre en place un système de captage et de destruction des biogaz pour février 2012 (GIE-66) Activités de transbordement, de tri et d'entreposage de débris de construction et démolition en dehors d'un bâtiment au 17790, rue Gauthier à Bécancour.	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401688343 401694213 401741002	2017-06-28 2018-05-23 2018-09-25	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non conformités constatées en lien avec le rapport annuel 2017 du LET de Saint-Rosaire CET AVIS REMPLACE CELUI DU 11 JUILLET 2018 (401712408) - Gestion du lixiviat au LET de Saint-Rosaire Entreposage de débris de construction et démolition à l'extérieur à votre centre de transfert situé au 350, rue de la Bulstrode à Victoriaville	Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401864917 401950891 402101888	2019-11-04 2020-09-04 2022-01-17	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Gestion du LET (recouvrement journalier et analyse physique sol) de St-Rosaire Absence de vérification de l'efficacité de destruction de la torchère en 2021 au LET St Rosaire	Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402143203 402170176 402342514 401108874	2022-06-06 2022-08-26 2024-04-04 2014-03-05	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non-conformités détectées lors de l'inspection du lieu d'enfouissement technique et du centre de compostage de Saint-Rosaire Dépassement des normes de rejets des lixiviats en mai et juin 2022 au LET Saint-Rosaire Entreposage de matières résiduelles dangereuses non-conforme sur le lot 4793668 à St-Rosaire Non-conformités constatées au lieu d'enfouissement technique situé sur le lot rénové 4793668 à Saint-Rosaire Non-conformités constatées en lien avec le rapport annuel et des vérifications devant avoir été effectuées en 2013 au LET de Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401135417 401140524 401147572	2014-06-05 2014-06-11 2014-07-08	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non-conformités constatées au centre de transfert des matières résiduelles, au 350, rue de la Bulstrode à Victoriaville Rejet de lixiviat non traité à l'environnement au site d'enfouissement technique de Saint-Rosaire Exploitation d'un centre de transbordement de matières résiduelles sans autorisation sur le lot 3 081 301 (17790, rue Gauthier) à Bécancour	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401149254	2014-08-06	Avis de non-conformité		Gaudreau Environnement inc.
401163825	2014-08-08	Avis de non-conformité	Non-respect du certificat d'autorisation émis le 11 avril 2014, au 318, route de la Grande-Ligne (route 162) à Saint-Rosaire Rejet d'eau de lixiviation au réseau hydrographique ne respectant pas les normes du règlement sur les déchets solides - lot du cadastre du Québec 4 793 668 à St-Rosaire	Englobe Corp.
401284925 401357325	2015-08-31 2016-06-09	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non conformité suite à la vérification du rapport annuel 2015 pour le LET de St-Rosaire (matériaux de recouvrement)	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401604566	2017-06-27	Avis de non-conformité	Non conformité constatées dans le cadre du rapport annuel 2016 pour les activités de compostage du site de St-Rosaire.	Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401617081 401634644	2017-09-20 2017-10-12	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non conformités constatées dans le cadre du rapport annuel 2016 pour l'exploitation du LET de Saint-Rosaire CET ANC EST REMPLACÉ PAR LE NO. 401634644 ç CHANGEMENT DçADRESSE Non-conformités constatées dans le cadre du rapport annuel 2016 pour l'exploitation du LET de Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401688035 401688442 401691519 401691521 401691523 401691525 401691528 401692705 401696059 401712408 401728887 401734475	2018-01-19 2017-07-04 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-15 2018-02-07 2017-08-23 2018-07-11 2018-08-17 2018-09-13	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	(GIE-1682) Suivi environnemental de l'eau de surface et souterraine , campagne du printemps 2017, au LET de Saint-Rosaire (GIE-88) Non conformités constatées au LET de Saint-Rosaire le 31 mai 2017. (GIE-1552) Non-respect de la réglementation relativement au suivi du biogaz au LET de Saint-Rosaire. (GIE-1553) Non-respect de la réglementation relativement au suivi du biogaz au LET de Saint-Rosaire. (GIE-1554) Non-respect de la réglementation relativement au suivi du biogaz au LET de Saint-Rosaire. (GIE-1551) Non respect de la réglementation relativement au suivi du biogaz au LET de Saint-Rosaire. (GIE-1550) Non respect de la réglementation par rapport au suivi du biogaz au LET de St-Rosaire (GIE-1903) Non conformité du réservoir souterrain d'huile usée (GIE-404) Déversement du 12 juillet 2017 au 5770, Place Kubota à Drummondville Gestion du lixiviat dans et près de la cellule # 8 au LET de Saint-Rosaire Mode de gestion des activités de compostage au 162, route 161 à St-Rosaire Gestion des eaux de lixiviation dans la cellule # 8 au LET de St-Rosaire. Cet avis remplace celui daté du 13 septembre 2018 portant le numéro 401734475 - Gestion des eaux de lixiviation dans la cellule no 8 au LET de Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401741052 401798908	2018-09-25 2019-04-18	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Localisation non conforme du point de contrôle BZ-11-24 pour le suivi de la migration de biogaz au LET de St-Rosaire Gestion de l'exploitation du lieu d'enfouissement technique à St-Rosaire (inspection 31 juillet 2019 et suivi des effluent de l'usine de traitement de lixiviat de février à juillet 2019)	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401852511	2019-09-17	Avis de non-conformité	Exploitation de votre centre de tri de matières recyclables issues de la collecte sélective situé au 350 rue de la Bulstrode à Victoriaville	Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401866446 401868179 401873650	2019-11-12 2019-11-12 2019-11-28	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Manquements constatés à votre centre de tri situé au 245, rue de la Bulstrode à Victoriaville Dépassement des normes pour les eaux de surface au LET de St-Rosaire M-1 Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles 2/2 2019-2020	Gaudreau Environnement inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401878138 401902915 401949727	2019-12-12 2020-03-11 2020-09-11	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non-conformité au certificat d'autorisation du 5 janvier 2018, au lieu d'enfouissement technique de St-Rosaire Gestion des matières au site de compostage Exploitation de votre centre de tri de matières recyclables issues de la collecte sélective située au 350, rue de la Bulstrode à Victoriaville	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
401962338 401979144 401991859 401993637 402006810	2020-10-21 2020-12-16 2021-02-15 2021-02-12 2021-03-23	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Entreposage de matières résiduelles sur le lot 2 949 657 situé au 70, rue Thibault à Victoriaville Gestion du lixiviat et du recouvrement Décontamination du terrain au centre de tri du 245 rue de la Bulstrode à Victoriaville Rejets de contamination dans l'environnement - LET Saint-Rosaire	Gaudreau Environnement inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402014190	2021-04-13	Avis de non-conformité	Dépassements des normes pour les eaux souterraines au LET de Saint-Rosaire (campagne d'échantillonnage de l'année 2020) Manquement à la loi dans le rapport annuel 2019 pour le lieu d'enfouissement technique de Saint-Rosaire situé au 318, route de la Grande-Ligne à Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402020618 402034965 402038231 402038272 402038335 402055136 402067761 402071460 402074860 402090470 402091075 402098407 402098535 402098678 402112368 402119953 402125819	2021-05-03 2021-06-17 2021-07-06 2021-07-06 2021-07-06 2021-08-06 2021-09-16 2021-10-01 2021-10-13 2021-12-06 2021-12-06 2022-01-13 2022-01-17 2022-01-17 2022-02-16 2022-03-15 2022-03-28	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non conformités détectées lors de la vérification du rapport annuel 2020 du LET situé à Saint-Rosaire. Non conformités détectées lors de l'inspection du lieu d'enfouissement technique de Saint-Rosaire Non respect du certificat d'autorisation au site de compostage de Saint-Rosaire Dépassement des normes de rejets dans l'eau de surface et l'eau souterraine Absence de mesure des biogaz à la surface au lieu d'enfouissement technique de Saint-Rosaire Remplacement celui du 17 juin 2021 Dépassement des normes et seuils de rejets pour les eaux souterraines et de surface au LET de Saint-Rosaire Dépassement des normes pour la concentration de méthane à la surface du LET St-Rosaire Recouvrement journalier déficient lors de l'inspection du LET de Saint-Rosaire Recouvrement journalier déficient au LET de Saint-Rosaire Dépassement des normes et seuils de rejets pour les eaux souterraines et de surface au LET de Saint-Rosaire Dépassement des normes pour la concentration de méthane à la surface du LET Saint-Rosaire Non respect des normes de rejets à l'usine de traitement des lixiviats de Saint-Rosaire Non-respect des normes de rejet à l'usine de traitement des lixiviats de Saint-Rosaire - Décembre 2021 Ne pas avoir calibrer le réseau de biogaz - LET Saint-Rosaire Rejet accidentel de lixiviat dans lçenvironnement au 318, chemin de la Grande Allée à Saint Rosaire.	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402143203 402151506 402157769 402157778 402171823 402214193 402224652	2022-06-06 2022-06-29 2022-07-20 2022-07-20 2022-09-15 2023-03-27 2023-03-27	Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Non-conformités détectées lors de l'inspection du lieu d'enfouissement technique et du centre de compostage de Saint-Rosaire Non conformités détectées au LET de Saint-Rosaire Entreposage non-conforme de matières résiduelles sur le site du LET Saint-Rosaire Entreposage non-conforme de matières résiduelles au LET Saint-Rosaire Non conformités constatées au LET St-Rosaire Non conformités constatées au LET St-Rosaire Manquement au lieu de compostage situé sur le site Manquements à la législation environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement au 318, chemin de la grande ligne à Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402253627	2023-07-04	Avis de non-conformité		Gaudreau Environnement inc.
402253647	2023-07-04	Avis de non-conformité	Manquements à la législation environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement au 25, route 116 à Victoriaville Manquements à la législation environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement au 350, rue de la Bulstrode à Victoriaville	Gaudreau Environnement inc.
402253684 402256305	2023-07-04 2023-07-14	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	M-1 Calibration des biogaz dans les déchets 2/4 2023-2024 M-1 Programme d'inspection touchant l'aménagement et l'exploitation des lieux d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles 2/3 2023-2024	Gaudreau Environnement inc. Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402290413 402291962	2023-10-19 2023-10-25	Avis de non-conformité Avis de non-conformité	Exploitation d'un centre de tri de matières recyclables issues de la collecte sélective. Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité numéro 402253647 du 4 juillet 2023. Manquements à la législation environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement situé au 25, route 116 à Victoriaville	Société de développement durable d'Arthabaska inc. Gaudreau Environnement inc.
402303494	2023-12-01	Avis de non-conformité	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité numéro 402253684 du 4 juillet 2023. Manquements à la législation environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement situé au 350, rue de la Bulstrode à Victoriaville	Gaudreau Environnement inc.
402303591	2023-12-01	Avis de non-conformité		Gaudreau Environnement inc.

402303625	2023-12-01	Avis de non-conformité	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité numéro 402253627 du 4 juillet 2023. Manquement à la législation	Gaudreau Environnement inc.
402312538	2024-03-28	Avis de non-conformité	environnementale constatés au garage de Gaudreau Environnement situé au 318, route de la Grande-Ligne à Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc.
402330342	2024-03-05	Avis de non-conformité	Manquements constatés au lieu d'enfouissement technique de Saint-Rosaire	Société de développement durable d'Arthabaska inc.
			M-1 Calibration des biogaz dans les déchets 4/4 2023-2024	