

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 19 décembre 2024 09:12
À:
Objet: RE: 200881626_Demande d'accès à l'information // Fiche GTC 8 507
Pièces jointes: Fiche_GTC_8507.pdf; Avis de recours.pdf

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 8 octobre dernier, concernant la fiche GTC # 8507 (Mont-Saint-Hilaire).

Vous trouverez, en pièce jointe, le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Montérégie /XP

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :8507

NO LIEU : 90002098

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Réseau d'égout (Ville de Mont-Saint-Hilaire)

NOM DE LA FICHE GTC : Grande-Allée ouest, Mont-Saint-Hilaire, accotement

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

221310Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation

221320Installations d'épuration des eaux usées

221330Production de vapeur & conditionnement de l'air

562210Traitement & élimination des déchets

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MONT-SAIN

MUNICIPALITÉ

Mont-Saint-Hilaire

MRC

La Vallée-du-Richelieu

CODE POSTAL

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

LONGITUDE :

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
CONTAMINÉS INITIAUX				SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
TRAITÉS / EXCAVÉS	321	195	516	QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C
RÉSIDUELS (*)				QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
				TYPES DE SOLS :
				REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
				ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène (pot)	
Éthylbenzène (pot)	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Toluène (pot)	
Xylènes (o,m,p) (pot)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :8507

NO LIEU : 90002098

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☐

SOUS ENQUÊTE

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2008

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE DE FERMETURE :

2009

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2007
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER Marjoua, Ahmed	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

S.M. Environnement a effectué une surveillance de travaux d'excavation et de gestion environnementale des déblais d'excavation lors des travaux de mise en place de conduites d'égout entre les chainages 0+495 et 0+540 au sein de l'accotement du tronçon ouest du boulevard Grande -Allée à Mont-Saint-Hilaire. Ces travaux se sont déroulés entre le 26 novembre et le 12 décembre 2007.

A.M. 11 août 2009