

De : [Accès à l'information - Centre-du-Québec](#)
À :
Objet : RE: 200898246
Date : 16 avril 2025 13:49:00
Pièces jointes : [200898246 Documents biffé .pdf](#)
[image001.jpg](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)
[Art. 23-24.pdf](#)
[image002.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 avril 2025, concernant les fiches GTC 11 997, 9797 et 12 595.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau du Centre-du-Québec / MB

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11997 NO LIEU : 55344345 ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ville de Drummondville, Anciens terrains de Textiles Fortissimo

NOM DE LA FICHE GTC : Textiles Fortissimo inc. -

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

313 Usines de textiles

313310 Finissage de textiles & de tissus

323119 Autres activités d'impression

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

416, rue Heriot
Drummondville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Drummondville

MRC

Drummond

CODE POSTAL

J2B 1B5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

681

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Drummondville (quartier est), Ville de

CADASTRE DU QUÉBEC

3427096

6415187

6415188

6415189

6490949

6497329

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,88232

LONGITUDE : -72,481479

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

412, rue Hériot

MUNICIPALITÉ

Drummondville

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	11933	1573	13506
TRAITÉS / EXCAVÉS	9189	1573	10762
RÉSIDUELS (*)	2744	0	2744

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 77 373

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 30 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage C-D

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☒

ÉPAISSEUR EN M : 2

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11997

NO LIEU : 55344345

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☒ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☒ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT : Non

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

SOUS ENQUÊTE ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2019
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☒	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Centre de traitement au Québec

☐

Gaudette, Gilles

Valo recouvrement lieu élimination (REIMR)

☐

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Réhabilitation en 2020 de la phase I du projet de développement (lot 6 415 187 et 6 415 188). Les travaux de réhabilitation ont permis la réhabilitation de la phase 1 sous les normes de l'annexe I du RPRT. La phase 2 du projet (lot 6 415 189) fera l'objet d'une réhabilitation ultérieure

DATE DE CRÉATION : 2019-05-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-02-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2025-04-16

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9797

NO LIEU : 55344345

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ville de Drummondville, Anciens terrains de Textiles Fortissimo

NOM DE LA FICHE GTC : Textiles Fortissimo inc.- Études 2012-13

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

313 Usines de textiles

313310 Finissage de textiles & de tissus

323119 Autres activités d'impression

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

416, rue Heriot
Drummondville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Drummondville

MRC

Drummond

CODE POSTAL

J2B 1B5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

681

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Drummondville (quartier est), Ville de

CADASTRE DU QUÉBEC

3427096

6415187

6415188

6415189

6490949

6497329

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,88232

LONGITUDE : -72,481479

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	9500	20	9520
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	20	20
RÉSIDUELS (*)	9500	0	9500

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 77 373

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 9 351

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☒

ÉPAISSEUR EN M : 1

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Benzène

Éthylbenzène

Toluène

Xylènes (o,m,p)

CENTRE-DU-QUÉBEC
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9797

NO LIEU : 55344345

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☒ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☒ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

SOUS ENQUÊTE ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2013
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2013
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2013-02-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2023-12-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2025-04-16

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 12595 NO LIEU : 55145205 ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Maison des aînés - CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec - rue Hériot, Drummondville

NOM DE LA FICHE GTC : Maison des aînés - CIUSSS Mauricie et centre-du-Québec

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

313310 Finissage de textiles & de tissus

33211 Forgeage & estampage

33599 Fab. tout autre type mat. & comp. électriques

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

450, rue Hériot
Drummondville

MUNICIPALITÉ

Drummondville

MRC

Drummond

CODE POSTAL

J2B 1B5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Drummondville (quartier est), Ville de

CADASTRE DU QUÉBEC

3427096

3427099

6415185

6415186

6415187

6415188

6442420

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,881103

LONGITUDE : -72,480947

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	379	0	379
TRAITÉS / EXCAVÉS	379	0	379
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 4 534

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 330

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Cuivre (Cu)

Manganèse (Mn)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☒ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☒ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 12595

NO LIEU : 55145205

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

SOUS ENQUÊTE ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2021

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2021
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2021
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Centre de traitement au Québec

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Les sols B-C ont été excavés en août 2021 à partir des lots 6 415 185 et une partie du lot 6 442 420 (ancien lot 3 427 099).
Les travaux ont également permis d'excaver 212 tonnes de résidus pétrolier non considérés comme MRD.. Ces résidus ont été envoyés au site art. 23-24 art. 23-24.

DATE DE CRÉATION : 2021-07-06

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-04-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2025-04-16