

PAR COURRIEL :

Montréal, le 14 septembre 2015

Objet : Demande d'accès aux documents pour le 570, 33^e avenue, (Lachine) Montréal
V/Réf

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés suivants sont accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche de gestion des terrains contaminés #2762; 2 pages
2. Rapport d'Urgence-Environnement daté du 4 août 1993; 2 pages

Par ailleurs, vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514-873-3636, poste 241.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



IT/it

Isabelle Tremblay
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p.j. (articles et recours)

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 873-5662
Courriel : isabelle.tremblay@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2762

NO LIEU : X2006752

ANCIEN NO GTC : 06156

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain résidentiel

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

570, 33e Avenue
Lachine (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H8T 1Y8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1553093

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4394871411

LONGITUDE : -73,6930364822

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2762

NO LIEU : X2006752

ANCIEN NO GTC : 06156

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Pépin, Guylaine

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-09-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-09-14



No référence : _____

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T-06-93-05-04-2430

Date de l'événement : _____ Heure : _____ h _____ min Nombre de photos : _____

Organisme impliqué : A. Venir

Tél : (____) _____

Adresse : _____

Endroit de l'événement : 570 33^e avenue ~~LaSalle~~

Ville : Lachine

No de ville : 65430

Principal produit en cause : État du produit L/S/G ()

Quantité : Précise () Approximative ()

Handlé à changer #2

Non classé	Classe	UN : <u>1202</u>
	<u>3.2</u>	NA :

Imp. : 500 Dév. : 500

Réc. : _____ Sans dév. : ()

CONTAMINATION		
EAU	AIR	SOL
		<input checked="" type="checkbox"/>

Sommaire (contamination) : le sol autour des réservoirs est fortement contaminé

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Routier () Ferroviaire () Maritime () Aérien () Réservoir () Déversement illégal () Autre ()

Sommaire (causes de l'événement) : réservoir souterrain percé

Signalé par : M. art 53-54

Appel reçu à : 13 h 30 min

Fin de la conversation : 13 h 35 min

Organisme : MER

Tél : (____) 873-3096 Date : 93-08-04

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non ()

Émission d'un certificat d'urgence ()

Représentant d'Urgence-Environnement : _____

Rendu sur les lieux à : _____ h _____ min

Quitte les lieux à : _____ h _____ min

Représentant de l'organisme impliqué : _____

Responsables municipaux : _____

Autres : art 53-54 MER 873 3096

Transféré à : IND No cir. : _____ No de man. : _____

Période de traitement

Zone (M.T.M.) : _____ X : _____ Y : _____

Int. () Ext. () Comb. ()

Sommaire (interventions) : _____

voir annex

Coûts estimés : _____

Signature : [Signature]

Date : 93-08-04

570 33^e annu

Lachen

93-08-04 13:30

M. art 53-54

es'informe par des
 travaux non autorisés se font présentement
 à l'adresse mentionnée. On sait pas le volume
 exacte du réservoir, par contre, le sol autour
 est fortement contaminé. Le sol va demeurer
 sur place c'est la compagnie art 23-24

(
 C'est M. " " " qui va prélever des échantillons
 art 53-54 de MÉR qui a émis des
 avis d'infraction