

Sainte-Thérèse, le 17 septembre 2015

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès à l'information concernant le rapport de vérification 401 172 902 de la fermeture de la zone 1 du LET de Waste Management à Ste-Sophie.

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 4 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

- Rapport de vérification du 3 septembre 2014, 1 page

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (2 pages)

**1 Identification**

Date de la vérification : 2014-09-03    Heure de début : h    Heure de fin : h  
Inspecteur : Bruno Roberge

N° intervention : 300909977    Type d'intervention : Vérification (autre qu'inspection)  
N° gestion documentaire : 7522-15-01-00011-00    N° du rapport de vérification : 401172902  
N° demande : 200154821    Type de demande : Programme de contrôle  
But de la vérification : M-1A / Sainte-Sophie / Vérification du rapport de fermeture de la zone 1 du LET de Ste-Sophie

Lieu concerné par la vérification  
Nom du lieu : Lieu d'enfouissement technique (WM Québec inc.)  
Nom usuel du lieu : anciennement Intersan inc./Services sanitaires Robert Richer Ltée  
N° du lieu : 19032028    Type de lieu : lieu d'enfouissement technique  
Localisation du lieu : 2535, 1e Rue, Sainte-Sophie (Québec) J5J 2R7

Intervenant(s) du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant
WM Québec inc.		117, Wentworth Court Brampton (Ontario) L6T 5L4	90479940

Personnes contactées  SO

Autres pièces annexées au rapport  SO

**2 Mise en contexte (facultatif)**  SO

Vérification du rapport de fermeture de la zone 1 du LET de Ste-Sophie.

**3 Description de la vérification**

Le rapport mentionne au 5<sup>e</sup> paragraphe du point 2.1 RECOUVREMENT IMPERMÉABLE, à la page 2, que « La couche de recouvrement final répond maintenant aux exigences réglementaires applicables sur l'ensemble de la zone 1 ».

Il y est également mentionné au 5<sup>e</sup> paragraphe du point 1 MISE EN CONTEXTE, à la page 1, que « Pour ce qui est de l'état de fonctionnement, l'efficacité et la fiabilité des équipements et du programme de suivi environnemental, WM respectait les exigences applicables ».

**4 Conclusion**

La fermeture de la zone 1 du LET de WM à Sainte-Sophie est conforme aux exigences réglementaires applicables.

**Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés**  SO

**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de continuer de faire le suivi du site.

Rédigé par : Bruno Roberge    Date de rédaction : 2014-09-03

Signature :

**6 Vérification du rapport**

Approuvé par : Éric Gauthier    Fonction : Chef d'équipe, secteurs municipal et industriel

Signature :     Date : 2014/09/03

Commentaires :