

Par courriel

Repentigny, le 22 septembre 2015

Objet : Demande d'accès concernant le 139 Louvain à Repentigny.

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue ce jour, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche de gestion des terrains contaminés numéro 2226

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

IF/if

Isabelle Falardeau

Répondante régionale de l'accès aux documents

p.j.

LANAUDIÈRE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2226

NO LIEU : X1400370

ANCIEN NO GTC : 14149

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ville de Repentigny (site Louvain)

NOM DE LA FICHE GTC : Ville de Repentigny

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

139, rue Louvain
Repentigny

MUNICIPALITÉ

Repentigny

MRC

L'Assomption

CODE POSTAL

J6A 2B6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

148p
150p
151p
63-196 63-
63p
64-246P 64-
64p
68p
69p

RANG, CONCESSION ...

3621957

3621958

CADASTRE

Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I
Notre-Dame-de-L'Assomption-de-Repentigny, I

CADASTRE DU QUÉBEC

2146216

3621957

3621958

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,7494472222

LONGITUDE : -73,4513916667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		240	
TRAITÉS / EXCAVÉS		375	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 23 343

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Chlorures (Cl-)

LANAUDIÈRE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2226

NO LIEU : X1400370

ANCIEN NO GTC : 14149

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2006

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2007

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2006
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2006
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Bioventilation

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Latreille, Alain

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

La municipalité nous a envoyé une lettre nous avisant que des réservoirs souterrains ont été excavés le 22 septembre 1999 et que des sols contaminés sont demeurés en place à cause de la proximité de la structure du bâtiment. Cependant, nous n'avons aucune indication sur les concentrations de contaminants.

La municipalité nous a avisé (lettre du 2 août 2001) qu'elle avait procédé à la caractérisation de la cour latérale du garage municipal et que de la contamination a été trouvée. Une demande de subvention Revi-sol devrait nous être présentée.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-01-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-09-22