

PAR COURRIEL :

Laval, le 13 octobre 2015

Objet : Demande d'accès concernant les adresses 4595 à 4605 boulevard Sainte-Rose, Laval

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, datée du 28 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour le 4605 sainte-Rose. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection du 19 mai 2006, 2 pages
2. Rapport d'inspection du 20 octobre 2000, 1 page

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès aux documents

IF/if

p.j.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7300-13-01-0000103
Numéro intervention SAGO : 300319264

DATE DE RÉDACTION : 2006/05/17

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 2006/05/19

INSPECTEUR : Luc Brisson

ACCOMPAGNÉ DE :

LIEU INSPECTÉ

Lot 1 158 362 du cadastre du Québec
4605, boulevard Ste Rose
Laval (Québec) H7R 5S9

ADRESSE POSTALE (si différente)

PLAIGNANT(E) : N/A () Rencontré oui () non ()

NOM / ADRESSE

TÉLÉPHONE

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM / FONCTION

TÉLÉPHONE

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) Nombre : CROQUIS PLAN(S) () CARTE(S) ()
() () ()

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

- 1.
- 2.

BUT(S) : Plainte travaux en rives.

RAPPORT D'INSPECTION
(SUITE)

N/RÉFÉRENCE : 7300-13-01-0000103

DATE DE RÉDACTION : 2006/05/17

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Une plainte téléphonique anonyme a été laissée sur la boîte vocale de la réception, le plaignant signalait des travaux du le bord de l'eau rue Ste Rose et 14^e avenue à Fabreville.

Lors de l'inspection il y avait des travaux de construction en cours au 4605 Ste Rose soit à l'édifice Les Appartements de la Rive. Les travaux d'agrandissement ne touche pas à la rive, ils sont réalisés à l'extérieur de la bande riveraine de la rivière Des Mille Iles. art. 53-54

art. 23-24 surintendant pour l'entreprise a été rencontré sur le site, il confirme qu'il n'y a pas de travaux de prévus en bordure de la rivière, la bande riveraine de 15 mètres (réglementation municipale) a été marquée et sera respectée.

3. CONCLUSION

Aucune intervention dans la bande riveraine n'a été observée lors de cette visite.

4. RECOMMANDATION(S)

Fermer ce dossier.

5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : Luc Brisson

DATE
2006/05/17

- VÉRIFIÉ PAR :

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :



RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE: P-7330-13-01-0062800

DATE DE RÉDACTION: 00/11/07

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION: 00/10/20

HEURE: arrivée : PM

départ : PM

. INSPECTEUR: Sophie Daigneault

. LIEU INSPECTÉ:

Les appartements de la rive
4605, boul. Ste-Rose ouest
Laval (Québec) H7R 5S9
450-627-7474

. PROPRIÉTAIRE DU LIEU

Les investissements Gagné inc.
4605, boul. Ste-Rose ouest, app #5
Laval (Québec) H7R 5S9
450-627-7474

. PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

. NOM / RAISON SOCIALE
art. 53-54 resp. de l'entretien

. PLAIGNANT :

art. 53-54

. PIÈCES ANNEXÉES: PHOTOS: X

. BUT: Vérifier s'il y a rejet d'eaux non traitées à la rivière des Mille Îles.

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Je rencontre le responsable de l'entretien, art. 53-54₁ et le plaignant, art. 53-54. Ces personnes m'indiquent l'endroit où il y a rejet d'eaux non traitées. Ils m'expliquent également que depuis environ 3 mois, une partie du 2^e et 3^e étage a été transformée en centre d'hébergement pour personne en perte d'autonomie. Le propriétaire est M. J-Robert Gagné. Une buanderie a été installée au sous-sol (niveau du garage) uniquement pour le centre d'hébergement. art. 53-54 me dit que les égouts de cette buanderie a été raccordé au drain des eaux de ruissellement du garage. L'émissaire du tuyau est dans la berge de la rivière des Mille Îles. C'est la raison pour laquelle les eaux de la buanderie sont rejetées dans l'environnement.

Je constate, lors de mon inspection, le rejet d'eau mousseuse.

art. 53-54 me dit qu'il a également logé une plainte au Service de l'Environnement de la ville de Laval.

Le 24 octobre 2000 et le 6 novembre 00, j'ai communiqué avec Serge Deslauriers du Service de l'Environnement de la ville de Laval. Il me confirme qu'il a reçu une plainte. Comme il s'agit d'un mauvais raccordement, il me dit qu'il s'occupera du dossier.

3. CONCLUSION

Il y a rejet d'eau non traitée dans l'environnement résultant d'un mauvais raccordement. La ville de Laval s'occupe du dossier.

4. RECOMMANDATION

Je recommande de fermer le dossier.

5. VÉRIFICATION

. RÉDIGÉ PAR : SOPHIE DAIGNEAULT

art. 53-54

DATE : 00/11/07

. VÉRIFIÉ PAR : ALAIN ROCHON

art. 53-54

DATE : 00/11/13

. COMMENTAIRE DU VÉRIFICATEUR

D'accord.