

Sainte-Thérèse, le 9 novembre 2015

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant un évènement de déversement mineur
en date du 30 octobre dernier.

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 30 octobre dernier, concernant l'objet
précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence du 30 octobre 2015, 3 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative
concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au
numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (4 pages)

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Laurentides

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'événement : 2015-10-30	Heure de l'évènement : 10 h 30	
Date du signalement : 2015-10-30	Heure du signalement : 10 h 43	
Date de l'intervention : 2015-10-30	Heure de début : 10 h 46	Heure de fin : 12 h 00
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 300997768	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° gestion documentaire : 7110-15-15-73015-110	N° du rapport d'urgence : 401303176
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Blainville	
Déversement d'heptane et d'acétone dans un camion de transport	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Philippe Champagne	répartiteur	COG	418 643-5678

Lieu

Nom du lieu : Aérochem inc.	
Nom usuel du lieu : Aérochem inc.	
N° du lieu : X2157451	Type de lieu : industrie
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 109, 50, rue Émilien-Marcoux Blainville (Québec) J7C 0B5	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Aérochem inc.		109-50, rue Émilien-Marcoux Blainville (Québec) J7C 0B5	Y2117032

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
heptane	1206	3	liquide	approximative	64		litres
acétone	1090	3	liquide	approximative	16		litres
			liquide	approximative			

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Echantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2015-10-30 10h46	De : AM A : COG Le COG a été avisé ce matin par M. Michel Caron (450 667-2376) de la Cie Aerochem d'un déversement survenu à leur quai de déchargement. Lors d'un transfert d'un baril, celui-ci a été percé par un chariot élévateur et le mélange de produit (heptane 78% et acétone 22%) dangereux contenu dans le baril s'est déversé à l'intérieur du camion et une partie sur le quai. Le volume estimé est d'environ 200 litres. Il y a un regard d'égout pluvial à proximité et une partie se serait rendue jusqu'à lui.
2	2015-10-30 11h09	De : AM A : M. Caron


			Je téléphone à M. Caron car je veux savoir si le produit a été récupéré. Celui-ci m'explique qu'il s'est presque tout évaporé sur le plancher du camion. Il n'a pas vérifié ce qui s'est déversé dans l'égout. Je lui demande d'aller vérifier et de me rappeler.
3	2015-10-30	11h46	De : M. Caron A : AM M. Caron me rappelle en m'informant que le volume déversé est de 80 litres. Il a regardé dans l'égout mais il n'a rien constaté d'évident seulement encore quelques odeurs mais cela va se disperser avec le vent selon ses dires.

3	Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)	<input type="checkbox"/> SO

4	Conclusion
Un déversement de matière dangereuse s'est produit ce matin et il n'a pas été possible de le récupérer le produit étant trop volatil.	

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	--

5	Recommandations
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.	
Autres éléments pertinents	<input type="checkbox"/> SO
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$
<input type="checkbox"/> Autre :	
Rédigé par :	
Signature :	Date de signature :

6	Vérification du rapport d'urgence
Approuvé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur aux Urgences Environnementales
Signature : 	Date : 2015-10-30
Commentaires :	

COMPTE RENDU D'APPEL LIGNE UE

710-1575-Bois-110

Intervention SAGO (UE) :

C.R. COG : 15-20151030-3339

ALERTE Signal UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Signal COG <input type="checkbox"/>			
Date de l'appel au COG : 2015-10-30		Heure réception appel : 10h43	
Date événement : 2015-10-30		Heure événement : 10h30	
Reçu par : Philippe Champagne		Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT			
Nom de la ville : Blainville		Adresse de l'événement : 50 Émilien	
N° de la ville : 73015		Marcoux	
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité :	
1: Infrastructure	2: ---	3: ---	4: ---
Précisions milieu touché :		non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) : Pluvial à proximité.	
TYPE D'ÉVÈNEMENT			
Type d'événement : Accident ou incident routier		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : Lors d'un échangeur d'un camion, un chariot élévateur a percé un baril contenant des dérivés d'alcools. 78% Eptane/22% Acétone. Aucune récupération possible, dû à la volatilité du produit qui est déjà évaporé. Il y avait un pluvial à proximité de l'événement, cependant on ne sait pas le volume qui a atteint le réseau			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit (s) en cause : Autre	Détail : Alcool 78% Eptane 22% Acétone	Qté déversée : 200 litres	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : ---	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : ---	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : Michel Caron	Fonction :	N° de téléphone : 450 667-2376 #	
Organisme : AeroChem			
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input checked="" type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : 514 946-2376 #	
Organisme :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
Nom (personne ou cie) du responsable présumé de l'urgence (si différent) :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Diffère <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-16 Montérégie		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE :	
Nom de l'intervenant de garde UE : André Ménard		Heure du retour d'appel : 10h46	
Commentaires : Pagé la 16 par distraction			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 11h00			
Signature COG :		DATE : 2015-10-30	
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur ---	
Signalment <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :	
Commentaires :			
Signature intervenant UE :		DATE :	