

PAR COURRIEL

Repentigny, le 14 décembre 2015

Objet : Demande d'accès concernant le 1029 boulevard des Entreprises à Terrebonne,
lot 3 136 188,

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 30 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint les documents correspondants à votre demande

1. Rapport d'inspection du 5 mai 2011, 3 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

IF/if

Isabelle Falardeau

Répondante régionale de l'accès aux documents

p.j.

1. Identification

Date de l'inspection : 2011-05-05 <small>AAAA-MM-JJ</small>	Heure d'arrivée : 10 h 10	Heure de départ : 10 h 25
Inspecteur : Mahotia Gauthier		Accompagné de :
No intervention : 300642093	No gestion documentaire : 7610-14-01-04883-01	
Type d'intervention : Inspection	No document : 400813876	
Type de demande liée : Programme de contrôle	No demande : 200204360	
But de l'inspection : Vérifier si l'entreprise a besoin d'un certificat d'autorisation pour encadrer ses opérations.		

Lieu inspecté	
Nom du lieu : I.M.E. habitat	
Nom usuel du lieu :	
Localisation du lieu inspecté (adresse civique, cadastre rénové ou lot, rang, cadastre) : 1029, boul. des Entreprises Ouest, Terrebonne (Québec), J6Y 1V2	
No du lieu : X1402586	Type de lieu : industrie
Coordonnées géographiques (deg. déc. NAD83): 45,691061 / -73,756843	

Responsable du lieu		
Nom	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
I.M.E. inc.		Y2091398

Conditions météo
Nuageux, pluie, 5 degrés Celcius

Personnes rencontrées		
Nom	Fonction	Téléphone (poste)
art 53-54	Directeur de production	450 435-9995 art 53-54
art 53-54	Contrôleur	450 435-9995 art 53-54
		()
		()
		()
		()

Mode d'identification
But expliqué : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s.o.
Mode d'identification : <input checked="" type="checkbox"/> verbale <input type="checkbox"/> preuve de statut

Plainte
Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s.o.

Photos numériques

Nombre de photos prises : 0

Nombre de photos annexées : 0

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Canon PowerShot A490.

L'original de ces photos a été conservé conformément à la **Directive sur la gestion des photos numériques**.

La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelconque manière, à l'exception des photos

Autres pièces annexées

	No.	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

Échantillons

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			

Date de l'inspection : 2011-05-05

No de gestion documentaire : 7610-14-01-04883-01

2. Mise en contexte (facultatif)

La présente inspection a été faite suite à l'analyse d'une demande de certificat d'autorisation pour une usine située dans le secteur. Le plan transmis avec la demande indiquait la présence de trois compagnies inconnues du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. L'inspection a pour but de vérifier si l'usine est susceptible d'émettre des contaminants à l'environnement et donc assujettie à un certificat d'autorisation.

3. Description de l'inspection

En arrivant sur les lieux, je stationne le véhicule du Ministère dans le stationnement à l'avant de l'entreprise. J'entre par la porte principale, je me présente à la réception et demande à rencontrer un responsable de la production. Le directeur de production vient à ma rencontre et me demande la raison de ma visite. Je lui explique que je viens vérifier si l'entreprise a besoin d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour encadrer ses opérations. Il me demande quelles sont les conditions qui feraient qu'ils auraient besoin d'un certificat d'autorisation. Je lui explique que l'entreprise aurait besoin d'un certificat d'autorisation s'il y avait une possibilité d'émettre des contaminants à l'environnement au niveau de l'air, de l'eau, des sols ou avec des matières dangereuses résiduelles.

Je demande au directeur de la production quel est le procédé de l'usine. Il me fait faire le tour et me dit qu'ils construisent des maisons et les livrent. Je lui demande si cela nécessite l'utilisation d'équipements reliés à des sorties à l'atmosphère. Le directeur de la production me dit que non. Les employés utilisent des perceuses, des scies à banc et autres petits équipements nécessaires à la construction de maison, et qu'il n'y a aucune sortie à l'atmosphère. Je lui demande alors s'il y a utilisation d'eau ou de matières dangereuses dans la construction des maisons. Il me dit que non. La compagnie art 23-24 récupère les déchets solides liés aux matériaux de construction et les résidus de peinture sont envoyés chez art 23-24. L'entreprise effectue toutes ses activités à l'intérieur de l'usine et n'émet aucun bruit ou odeur dans l'environnement.

Enfin, je remercie le directeur de la production pour son temps et quitte les lieux.

4. Conclusion

En somme, lors de la présente inspection, j'ai constaté que l'entreprise n'émet ni n'a de possibilité d'émettre des contaminants à l'environnement.

5. Recommandations

Je recommande la fermeture du dossier.

Signature :

Date de rédaction : 2011-05-05

Année/mois/jour

6. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Isabelle Bourget

Fonction : Coordonnatrice

Signature :

Date :

Année/mois/jour

Commentaires :