

PAR COURRIEL :

Montréal, le 3 février 2016

Objet : Demande d'accès aux documents pour les adresses 1345 à 1365, boulevard
Saint-Jean-Baptiste, (RDP/PAT) Montréal

V/Réf

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 22 janvier dernier, concernant
l'objet précité.

Les documents demandés suivants, pour le 1365, boulevard Saint-Jean-Baptiste, sont
accessibles. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection daté du 28 octobre 1999; 2 pages
2. Rapport d'inspection daté du 2 juin 2011; 4 pages
3. Note au dossier datée du 2 juin 2011; 1 page

Par ailleurs, vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été
masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun
document permettant de répondre à votre demande pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice
de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 873-5662
Courriel : isabelle.tremblay@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514-873-3636, poste 241.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Version originale signée par

IT/it

Isabelle Tremblay
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p.j. (articles et recours)

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0343601

DATE DE RÉDACTION : 99/10/28

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 1999-10-05/27

INSPECTEUR : *Jacques Lamarre*

ACCOMPAGNÉ DE :

LIEU INSPECTÉ

ADRESSE POSTALE (si différente)

Nettoyeur Forget
1365, boul. St-Jean-Baptiste
Montréal (Québec)
H1B 4A2

PLAIGNANT(E) : N/A ()

Rencontré

oui ()

non (X)

NOM / ADRESSE

TÉLÉPHONE

art 53-54

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM / FONCTION

TÉLÉPHONE

art 53-54

propriétaire

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) ()

Nombre : ()

CROQUIS ()

PLAN(S) ()

CARTE(S) ()

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

1.

2.

BUT(S) :

Vérifier le bien fondé de la plainte concernant le dépôt de matières dangereuses résiduelles (résidus de nettoyeur à sec).

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0343601

DATE DE RÉDACTION : 99/10/28

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

L'inspection a été réalisée suite à une plainte concernant le déversement de matières dangereuses résiduelles sur l'asphalte entre deux bâtiments dont un abrite un nettoyeur à sec.

Un échantillon du résidu a été prélevé, et il n'y a aucun doute que celui-ci provient d'un nettoyeur à sec. Le résidu est en fait une boue provenant d'une machine à nettoyer le linge qui utilise le perchloroéthylène comme solvant. J'évalue à environ huit (8) litres la quantité de boue qui se retrouve un peu partout.

Une vérification au niveau du commerce « nettoyeur Forget » situé au 1365, boul. St-Jean-Baptiste montre que ce dernier a des barils où il entrepose ses boues. On compte environ 500 litres de boues qui se trouvent dans la partie arrière du commerce (à l'intérieur).

Le commerce a fait l'acquisition d'une nouvelle machine pour le nettoyage ^à sec en décembre 1997 qui recycle le perchloroéthylène en continu. Depuis l'installation de cet équipement les matières dangereuses résiduelles générées s'élèvent à 240 litres annuellement.

Mart 53-54m'indique qu'il n'a pas encore disposé ses matières dangereuses résiduelles depuis l'achat de la nouvelle machine, il ne fait qu'accumuler les boues de son équipement. J'ai demandé à ce dernier de m'appeler lors de la prochaine disposition de matières dangereuses contaminées au perchloroéthylène.

3. CONCLUSION

Il y a effectivement des résidus de nettoyeur à sec qui ont été déversés sur l'asphalte près du commerce. Il est probable que ces résidus proviennent du nettoyeur à sec qui se trouve à proximité comme il se peut qu'ils proviennent d'un autre commerce.

4. RECOMMANDATION(S)

Je recommande de laisser le dossier ouvert car de un, le plaignant doit nous contacter s'il y a un futur déversement et deuxièmement le commerçant doit m'indiquer la date de disposition lorsque ses boues seront éliminées.

5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : Jacques Lamarre

1999/10/28

- VÉRIFIÉ PAR : André Dufresne

99/10/01

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

Programme de contrôle environnemental

Nettoyeurs à sec

Formulaire d'inspection

Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés
Service des lieux contaminés et des matières dangereuses

Juin 2011

INSPECTION DES NETTOYEURS À SEC

Direction régionale : CCEQ - Laval

N° dossier : 7610-06-01-04306-01 No du document : _____

N° du lieu d'intervention (SAGO) : X2130266 N° d'intervention (SAGO) : 300675172

DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

Date d'inspection : 2 Juin 2011 Heure (début) : 13h10 Heure (fin) : 13h12

Type d'inspection : _____
 1^{re} inspection (diagnostic) _____
 2^e inspection _____
 3^e inspection _____

But de l'inspection : Vérification de la gestion des M.D.R.

Nettoyeur fermé

Inspecteur/inspectrice : Patricia Martin

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

selon information reçue

Nom (raison sociale) : Nettoyeur Michel Forget

Adresse de l'entreprise : 1365 boul. St-Jean-Baptiste

Municipalité : Montréal

Code postal : H1B 4A2

Téléphone : _____

Télécopieur : _____

Courriel du répondant : _____

Personne contact : _____

Propriétaire du terrain : oui non

Nom du propriétaire : _____

Année d'installation de l'entreprise : _____

PERSONNES RENCONTRÉES

Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire

NETTOYEURS À SEC

DESCRIPTION

Combien de machines ?	
Génération : <input type="checkbox"/> type I <input type="checkbox"/> type II <input type="checkbox"/> type III <input type="checkbox"/> type IV <input type="checkbox"/> autre (spécifier) :	
La machine a-t-elle un distillateur ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES (MDR)¹

Lieu dédié spécifiquement aux MDR : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Sinon, spécifier :	
Localisation : <input type="checkbox"/> intérieure <input type="checkbox"/> extérieure	Contenant étanche (art. 45) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Lieu sécurisé : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Bassin de rétention (art. 33-35) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Pièce fermée : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Présence d'absorbant : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Autre (spécifier) :	Étiquette visible avec le nom (art. 46) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Séparation des produits incompatibles (inflammable, corrosif, toxique, carburant) (art. 41) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Identification de l'emplacement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si oui, spécifier :	
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? (ex. cernes, taches ou autres) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si oui, spécifier :	
Y a-t-il un drain (art. 35) : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Si oui, où ce drain mène-t-il ?
Le drain est-il obturé (art. 45) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Est-ce accessible à l'équipe d'urgence ? (art. 36) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MDR

Des contenants de produits chimiques sont-ils entreposés à l'extérieur ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Si oui, sont-ils sous un abri (art. 44) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non L'abri est-il conforme (art.34)? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Espace clôturé : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Dans un conteneur (art. 44) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Y a-t-il des signes de fuite ou de déversement (taches, cernes, odeurs) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Si oui, spécifier : _____	
Y a-t-il des poubelles ou un conteneur à l'extérieur ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Contiennent-ils des déchets autres que domestiques ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Vérifiez la présence d'indice de contamination (taches, odeur) et décrivez : _____	

¹ Les articles mentionnés proviennent du Règlement sur les matières dangereuses R-32

**EXPÉDITION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES VERS UN DESTINATAIRE AUTORISÉ
(MDR) (RMD art.11)**

À quelle fréquence les MDR sont expédiées ?

Nom du centre où sont expédiées les MDR

Pouvez-vous avoir accès aux informations ou aux factures confirmant les expéditions ? oui non

Est-ce que le fournisseur de solvants ou/et des produits récupère les contenants contaminés ? oui non

Sinon, qui récupère les contenants contaminés ?

Commentaires et observations :

TERRAIN

Y a-t-il une cour arrière ? oui non

Si oui, revêtement /cour : ciment asphalte terre concassé autre (spécifier) :

Y a-t-il des indices de contamination sur le terrain ou sur les terrains voisins ? oui non

Si oui, lesquels et où sont-ils situés (porte de service, lieu de réception des produits...) Décrivez :

Y a-t-il des puits d'observation sur le terrain ? oui non

Si oui, combien y en a-t-il ? _____

À quelle fréquence sont-ils échantillonnés ? _____

Et pour quels contaminants ? _____

Une étude de caractérisation du terrain (sol ou eau souterraine) a-t-elle été réalisée ? oui non

Si oui, l'étude est-elle disponible ?

Commentaires : _____

Y a-t-il des sorties d'air (observées sur le bâtiment) ? : oui non

Si oui, à quel équipement sont-elles reliées ?

Y a-t-il des taches près des sorties d'air ? oui non

Inspecteur/inspectrice _____

Date

03/06/2011

Vérificateur/vérificatrice _____

Date

19/08/2011

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

NOTE AU DOSSIER

OBJET: Inspection afin de vérifier la gestion des matières dangereuses résiduelles au
Nettoyeur Michel Forget, situé au 1365 boulevard ST-Jean-Baptiste, à Montréal

DATE : 2 Juin 2011

NO. DOSSIER : 7610-06-01-04306-01

COMMENTAIRES :

Aucune inspection n'a été effectuée car l'entreprise est maintenant fermée et il n'y a plus
d'activité de nettoyage à sec à cette adresse.

Signature