

Courriel

Repentigny, le 8 février 2016

Objet : Demande d'accès concernant le 3690 rue Queen à Rawdon

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 29 janvier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Fiche de gestion des terrains contaminés No 10950, 2 pages
2. Lettre du 19 novembre 2015, 1 page
3. Carte de localisation du 19 décembre 2012, 1 page
4. conclusion de l'évaluation du 3 novembre 2015, 2 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès

LANAUDIÈRE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10950

NO LIEU : X2151767

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Garderie éducative les savants lionceaux inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Garderie éducative les savants lionceaux inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

3689, rue Queen
Rawdon (Québec)

MUNICIPALITÉ

Rawdon

MRC

Matawinie

CODE POSTAL

J0K 1S0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

4994127

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,043354

LONGITUDE : -73,708964

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	81	36	117
TRAITÉS / EXCAVÉS		28	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 166

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 135

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Éthylbenzène
Méthyl naphthalènes (chacun)
Toluène
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

LANAUDIÈRE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10950

NO LIEU : X2151767

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2014

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2015

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Guénette, Marc

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2015-11-18

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-11-18

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-02-08

Repentigny, le 19 novembre 2015

ART 53-54

Garderie Éducative Les Savants Lionceaux inc.
4100, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0

N/Réf. : 7610-14-01-05536-01

**Objet : Évaluation environnementale de site – 3689, rue Queen
Rawdon**

Monsieur,

Nous désirons vous informer que nous avons vérifié le rapport d'évaluation environnementale de site phase I réalisé par la firme [REDACTED] accompagné du formulaire et de la grille d'attestation. Ces documents ont été soumis conformément à la procédure à suivre pour les terrains qui ont été réhabilités sans approbation préalable d'un plan de réhabilitation par le MDDELCC.

Nous désirons vous informer que nous acceptons la conclusion de ce rapport, à savoir que les sols présents sur le terrain situé au 3689, rue Queen sont conformes au zonage commercial de la propriété, soit les valeurs limites de l'annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

Nous tenons donc à vous aviser que nous fermons votre dossier et que nous avons créé une fiche sur le Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC (fiche # 10950).

Si vous désirez de l'information additionnelle, vous pouvez communiquer avec le soussigné au 450-654-4355, poste 275.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

MG

[REDACTED]
Marc Guénette, géo.
Analyste, secteur industriel

Bureau de Lanaudière