

Courriel

Montréal, le 16 mai 2016

**Objet : Demande d'accès concernant 6710, chemin de la Côte-Saint-Luc,
lot : 3 324 194, cadastre du Québec, Montréal (Québec)**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 29 mars dernier, concernant l'objet précité. Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit du rapport de vérification rédigé le 07 juillet 2009, 2 pages.

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| ADMINISTRATION | L'INTERVENTION | | |
| | Date de la vérification : 2009/06/22 | Heure d'arrivée : 15h22 | Heure de départ : 15h31 |
| | Réalisée par : Roman Malyi | | |
| | Accompagné de : _____ | | |
| | SAGO | | |
| | Demande : 200169492 | Intervenant : Y2078336 | Lieu d'intervention : X2112015 |
| | | Intervention : 300513535 | |
| | Type d'intervention : | <input checked="" type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | Nom de l'établissement : Bernie's auto center (9038-9693 Québec inc) |
| | Autre nom (si applicable) _____ |
| | Adresse civique : 6710, chemin cote St-Luc |
| | Municipalité : Montréal |
| | Code postal : H4V 1H2 |
| | Téléphone : _____ Télécopieur : _____ Cellulaire : _____ |
| | Courriel : _____ Site internet : _____ |
| | N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07064-01 |
| | Matricule Cidreq : 1146037941 |
| | GPS (19T) : NAD 83 Longitude (x) : -73.649803 Latitude (y) : 45.468687 |
| Heures d'ouverture : _____ | |

| PERSONNES RENCONTRÉES | Nom | Fonction | Téléphone | Cellulaire |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| | Darren Cohen | Copropriétaire | 514-486-7406 | |
| | Eric Bruno | Mécanicien | | |
| | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| BUT DE LA VÉRIFICATION | But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures. |
|-------------------------------|--|

| CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/ ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|--|
| Art. | Exigence | O | N | NA | Remarques | |
| 31 et 32 | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place? | X | | | | |
| | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209 | | | | | |
| | Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990 | | | | | |
| | Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210 | X | | | Marque : art. [redacted] Modèle : art. [redacted] No de série : art. [redacted] | |
| | Autres normes : | X | | | Marque : art. 23-24 [redacted] Modèle : art. [redacted] No de série : art. [redacted] | |
| | Pour la réfrigération mobile : ARI-740 | | | | | |
| | Analyseur de réfrigérant : | X | | | Marque : art. 23-24 [redacted] Modèle : art. 23-24 [redacted] | |
| 9 | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ? | X | | | X Test à l'azote X Test colorant <input type="checkbox"/> Sous-vide <input type="checkbox"/> Autre : | |
| 30 | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres) | | X | | | |
| 59 et 60 | L'entreprise tient-elle des registres de travaux? | X | | | X Registre bien rempli ? Renseignements manquants : | |
| 43, 46 et 47 | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. | X | | | Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 2 Nombre total de techniciens : 3 Nom : Ata Georges No de dossier : 2008CH3VEH000108532 Nom : Emanuele Domenico No de dossier : 2009CH3VE000116057 | |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| COMMENTAIRES ET CONCLUSION | L'entreprise X est conforme en tout point au Règlement. <input type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement. | |
| | | |
| RECOMMANDATIONS | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. X Fermer le présent dossier. | |
| | | |
| SIGNATURES | Vérificateur : <u>Malyi Roman, étudiant</u> <i>Lettres moulées</i> | Date : <u>2009/06/22</u> <i>Année / mois / jour</i> |
| | Superviseur : <u>Serge Dubois</u> <i>Lettres moulées</i> | Date : <u>2009/07/07</u> <i>Année / mois / jour</i> |
| | Commentaires du superviseur : | |