

COURRIEL

Montréal, le 14 juin 2016

**Objet : Demande d'accès concernant l'adresse suivante : 8 places du commerce, lot  
: 1 860 748, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)**

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 26 avril dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 31 janvier 1995, 3 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : **Nezha Boumchagdidin**  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents



## RAPPORT D'INSPECTION

### Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone

N°/Référence: 7610-06-01-0271501 Date d'inspection: 95 101 116  
A M J

1. Identification

Heure: Arrivée: \_\_\_\_\_ Inspecteur/Inspectrice: Luc Brisson  
Départ: \_\_\_\_\_ Accompagné(e) de: \_\_\_\_\_

### Identification de l'intervenant

Nom de l'entreprise (raison sociale): HONEYWELL LIMITE

Adresse du lieu inspecté	Adresse postale (si différente)
<u>8 place du Commerce</u>	
<u>ILL DES SIBURS</u>	
<u>VERDUN</u>	

Nom du propriétaire: HONEYWELL LIMITE

Personne(s) rencontrée(s): 53-54

Fonction: DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION #tél.: \_\_\_\_\_

Motif de la visite: inspection  plainte  vérification de rapports

Plaignant/Plaignante: Rencontré(e) oui  non

Nom et adresse	Téléphone

• Pièces annexées (nombre): Photos \_\_\_\_\_ Croquis \_\_\_\_\_ Plans \_\_\_\_\_ Cartes \_\_\_\_\_

• Échantillons prélevés: oui  non   
 produits d'aérosol  mousse plastique  réfrigérant  solvant  
 autre(s) échantillon(s): \_\_\_\_\_  
(voir section pertinente)

• Autres pièces annexées (précisez): I. LISTE DES MODELES D'APPAREILS DE RECUPERATION

II. REGISTRE DE RECUPERATION

Buts: INSPECTION EN RELATION AVEC REGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE





RAPPORT D'INSPECTION

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone

N°/Référence: 7610-06-01-0271501

Date d'inspection: 95/01/16  
A M J

3. Conclusion

ENTREPRISE CONFORME AU REGLEMENT

(si nécessaire, utiliser d'autres pages pour compléter)

4. Recommandations

FERMER LE DOSSIER

(si nécessaire, utiliser d'autres pages pour compléter)

5. Vérification

Inspecté par:

Luc Bussin

(chargé de projet)

Luc Bussin

(signature)

95/01/131

A M J

(coéquipier)

(signature)

/ /

A M J

Vérifié par:

SYLVIE GEUDRON

(nom)

Sylvie Geudron

(signature)

95/01/131

A M J

Commentaires du vérificateur: