

Sainte-Thérèse, le 17 juin 2016

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 265,
boulevard Labelle à Rosemère
V/réf. : 16 2608.PHI

Madame,

La présente fait suite à votre demande reçue le 31 mai dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport d'accident technologique du 28 avril 2010, 3 pages
2. Rapport d'inspection du 14 février 2011, 2 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (7 pages)

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides
Région : 15

1. Identification

Date de l'inspection : 2011-02-14	Heure d'arrivée : 10 h 00	Heure de départ : 10 h 45
Inspecteur : Pierre Henri	Accompagné de :	

N° intervention : 300580718	Type d'intervention : Inspection pour suivi d'urgence
N° gestion documentaire : 7610-15-01-03440-03	N° du rapport d'inspection : 400790095
N° demande : 200207765	Type de demande : Urgence
But de l'inspection : Faire le suivi de l'urgence environnementale T-15-2010-11-28-026 en s'assurant que les travaux de récupération des contaminants sont complétés selon les exigences de la LQE et recevoir le rapport final des travaux.	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Nettoyeur Charron Ltée.	
Nom usuel du lieu : <<< VALEUR INTROUVABLE >>>	
N° du lieu : X2119105	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu inspecté : Adresse du lieu : 265, boul. Labelle Rosemère, Québec J7A 2H3	
Coordonnées géographiques du lieu :	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Daniel Charron	propriétaire		Y2077400

Conditions météo
Neige, -5° C.

Personnes rencontrées		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Daniel Charron	propriétaire	450 435-3310
53-54	employée	450 435-3310

Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : Daniel Charron.		

Plainte		
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain : 0	Nombre de photos annexées au rapport : 0

Autres pièces annexées au rapport		
	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

Date de l'inspection : 11-2-14	No de gestion documentaire : 7610-15-01-03440-03
--------------------------------	--

Échantillons		Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Nombre de contenants
<input type="checkbox"/>	eau				
<input type="checkbox"/>	air				
<input type="checkbox"/>	sol				
<input type="checkbox"/>	matières résiduelles				
<input type="checkbox"/>	matières dangereuses				
<input type="checkbox"/>	matières dangereuses résiduelles				
<input type="checkbox"/>	flore				
<input type="checkbox"/>	faune				
<input type="checkbox"/>	pesticides				
<input type="checkbox"/>	autre, précisez				
Duplicata des échantillons remis :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.	
Demandes d'analyses jointes au rapport :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.	

2. Mise en contexte (facultatif)

Ce suivi d'urgence environnementale avait été remis à un autre inspecteur qui me la remis en date du 10-11-30.

3. Description de l'inspection

Je me rends au 265, boul. Labelle à Rosemère. Il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage abritant un commerce de nettoyage de vêtements. Je fait le tour extérieur du bâtiment et constate un tuyau d'alimentation d'huile à chauffage. Le mur n'est pas souillé. Il ni a donc aucun indice de déversement récent a cet endroit.

J'entre à l'intérieur du commerce et m'identifie envers la seule employée présente. Elle n'est pas au fait des évènements du 28 avril 2010. Elle me conseille d'appeler son patron qui est présentement à son autre commerce de Laval.

J'appel M. Charron et lui demande quelques questions. Il me demande de demeurer sur les lieux jusqu'à son arrivée. M. Charron arrive sur les lieux quelques 10 minutes plus tard. A l'intérieur de son commerce il m'indique ou se situent 3 réservoirs d'huile à chauffage d'une capacité d'environ 1000 l chaque. Seulement 2 de ces réservoirs sont utilisées pour alimenter une fournaise qui chauffe le commerce. D'après lui, il ni a eu que quelques litres d'huile qui ss sont échappées au sol lors de l'évènement du 10-04-28 et ce petit déversement à été récupéré à l'aide d'absorbants. Il ni a que de faibles odeurs d'hydrocarbures pétroliers qui se dégagent des environs des réservoirs. Le plancher est en béton et est propre.

S'il y avait eu un déversement important, l'évènement aurait eu lieux à l'intérieur du bâtiment, donc pas dans l'environnement.

Avant de quitter les lieux, je remets une carte d'affaire à M. Charron et l'invite à communiquer avec moi pour toutes questions d'ordre environnementale.

4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)


5. Conclusion

Cet incident mineur n'a causé aucun dommage à l'environnement.

6. Recommandations

Clore ce dossier.

Signature : Pierre Henri



Date de rédaction : 2011-02-15

7. Vérification du rapport d'inspection


Approuvé par : Jean-Marie jr. Dion

Fonction : Coordonnateur

Signature :

Date : 2011/02/16

Commentaires :





Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides (C)
Bureau de Ste-Thérèse (C)

Fiche d'intervention

No intervention: 300580718

Responsable: Henri, Pierre

No gestion doc: 7610-15-01-

Date assignation: 2010-05-04

Priorité:

Objet: Rosemère / Nettoyeur Charron Ltée., faire le suivi de l'urgence environnementale T-15-2010-04-28-026 en s'assurant que les travaux de récupération des contaminants sont complétés selon les exigences de la LQE et recevoir le rapport final des travaux. I-III-1

Type intervention: Inspection pour suivi d'urgence

*** Lieux d'intervention ***

X2119105 Nettoyeur Charron Ltée.

Pers. contact:

Localisation :265, boul. Labelle
Rosemère, Québec
J7A2H3

*** Activités ***

	Début prévu	Fin prévue	Fin réelle
Henri, Pierre Inspection réalisée	2010-05-04	2010-03-31	

*** Note ***

Dès que les travaux de récupération des contaminants sont terminés et que les documents transmis ont été vérifiés, compléter le formulaire de " Suivi d'urgence environnementale " et le retourner par courriel à Jean-Marie Dion. Ce dernier transmettra la rétroinformation au CUE et il fermera l'intervention SAGO.

MERCI.

22-09-2010

Daniel Charron

Il m'a dit qu'il n'y a pas de sol contaminé, le sol est recouvert de béton et l'entreprise de la maison a mis de l'absorbant sur la dalle pour absorber le liquide. Il vérifie avec son fournisseur et me confirme que tout est correct. Je révoque qui a parlé à site déposé et actuellement le nettoyage fructueux avec qui en révoque au lieu de dire

Produit par :

Date :

2010/05/05

TÉLÉCOPIE

Urgence-
Environnement
Québec

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9

DESTINATAIRE :

J.-M. Dibr

TÉLÉC. :

EXPÉDITEUR :

J. Fagnant

TÉLÉC. : (514) 864-4120

#TÉL. : (514) 873-3636, poste : 283

#TÉL. : (24 heures)

1-866-694-5454

DATE :

10-04-29

HEURE : 07:30

NOMBRE DE PAGES :

6

TEL QUE DEMANDÉ
POUR CLASSER
TERMINÉ À CLASSER

[]
[]
[]

À TITRE DE RENSEIGNEMENT
POUR LE SERVICE CONCERNÉ

[]
[]

COMMENTAIRES :

T-15-2010-04-28-26

Développement durable
Environnement
et Parcs



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No. Référence :

Date de l'évènement 28 avril 2010

Heure : 13 :11 hrs

Organisme impliqué : Centre du foyer Sears
Adresse : 3075, Boul. Thimons
Ville : Montréal H4R 1Y3

Téléphone : 514-335-4941
Poste :

Nom du client impliqué CHARRON NETTOYEUR ENR
265 BOUL LABELLE, ROSEMERE
J7A2H3

Produit en cause : **Mazout**

Téléphone du propriétaire -Tél :450-435-3310

État du produit (L/S/G) : L

Non classé	Classe	UN :	Cas.	Aspect humain
	3,3	1202		Sans objet : X

Quantité	Approx.	3 LTS	Impliquée
	Précise		Déversée
	Sans dév		Récupérée

Secteur	Aéroport		Commercial		Forestier
	Industriel		Minier		Mixte
	Portuaire		Résidentiel	X	Rural
Impact	Air		Cours d'eau		Autre
	Infra. Sout.		Infra. surface	X	Infra. Intér.
					Milieu natur.
Type événement	Aérien		Bris d'équip.	X	Aucun
	Manutent.		Maritime		Dévers. Illég.
	Ferroviaire		Routier		Réservoir
	Trav. Illég.		Autres		Incendie

Signalé par : MARCEL TOUGAS (répartiteur)

Organisme : Centre du foyer Sears

Téléphone : 866-885-8838

Fax : 866-657-9734

Origine M.D.E.P. (O/N) : N

Appel reçu : _____

Date :

Intervention :

SUITE A UNE DEMANDE D'INSPECTION DU RESERV M. BERNARD RINGUETTE INSPECTEUR (514-915-9316)

ARRETE LES LIVRAISONS ET DEMANDE LE CHANGEMENT DE RESERVOIR. LE RESERVOIR EST LE LONG

D'UN MUR MI-TOYEN ET IL Y A DE L'HUILE LE LONG DU MUR MI-TOYEN. ON NE PEUT VERIFIER

POUR PLUS DE DETAILS 'SVP CONTACTER M. BERNARD RINGUETTE

SIGNATURE :

DATE : 28 AVRIL 2008