

COURRIEL

Montréal, le 11 novembre 2016

Objet : Demande d'accès pour l'adresse : 1415 rue Pitfield, lot : 1 164 075, cadastre du Québec, Montréal

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 13 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport de vérification, 29 juin 2009, 2 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : **Nezha Boumchagdidin**
Répondante régionale de l'accès
aux documents

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile



ADMINISTRATION	L'INTERVENTION		
	Date de la vérification : <u>2009/06/29</u>	Heure d'arrivée : <u>16h05</u>	Heure de départ : <u>16h20</u>
	Réalisée par : <u>Malyi Roman</u>		
	Accompagné de : _____		
	SAGO		
	Demande : 200169492	Intervenant : <u>42078335</u>	Lieu d'intervention : <u>X2112016</u>
		Intervention : <u>300516616</u>	
	Type d'intervention :	<input checked="" type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection	

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom de l'établissement : <u>Radiateurs D'auto Décarie (1976) inc</u>	
	Autre nom (si applicable) : _____	
	Adresse civique : <u>1415, Pitfield</u>	
	Municipalité : <u>Saint Laurent</u>	Code postal : <u>H4S1B3</u>
	Téléphone : <u>514-336-5800</u>	Télécopieur : _____ Cellulaire : _____
	Courriel : _____	Site internet : <u>www.radiateursdecarie.com</u>
	N° de gestion documentaire : <u>7610-06-01-07063-01</u>	Matricule Cidreq : <u>1140445017</u>
	GPS (19T) : NAD <u>83</u>	Longitude (x) : <u>-73°43'39,09"</u> Latitude (y) : <u>45°29'08,30"</u>
Heures d'ouverture : _____		

PERSO- NNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
		Art. 53-54	<u>Propriétaire</u>	

BUT DE LA VÉRIFICATION	But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.
-----------------------------------	--

CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/ ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE					
Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?	X			
	Pour le CFC-12 : SAE J-2209				Marque : Modèle : No de série :
	Pour le CFC-12 : SAE J-1990				Marque : Modèle : No de série :
	Pour le HFC-134a : SAE J-2210	X			Marque : Art. 23-24 Modèle : No de sér
	Autres normes :				
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740				
	Analyseur de réfrigérant :	X			Marque : Modèle :
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?	X			<input checked="" type="checkbox"/> Test à l'azote <input checked="" type="checkbox"/> Test colorant <input checked="" type="checkbox"/> Sous-vide <input type="checkbox"/> Autre :
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)		X		
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?	X			<input checked="" type="checkbox"/> Registre bien rempli ? Renseignements manquants :
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.		X		Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 1 Nombre total de techniciens : 1 Nom : Art. 53-54 No de dossier : ENDBM4213 Nom : No de dossier :

COMMENTAIRES ET CONCLUSION	L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement. <input checked="" type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement.
	Art. 46 M. Art. 53-54 ne savait pas que selon la loi, il faut avoir une attestation de qualification environnementale avec le certificat.
RECOMMANDATIONS	Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input checked="" type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. <input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier.
SIGNATURES	Vérificateur : <u>Malyi Roman, étudiant</u>  Date : <u>2009/06/29</u> Lettres moulées Signature Année / mois / jour
	Superviseur : <u>Serge Dubois</u>  Date : <u>2009/07/07</u> Lettres moulées Signature Année / mois / jour
Commentaires du superviseur :	<u>Pour fermer le dossier</u>