Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques
Québec

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de
Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière
et de l'Outaouais

Sainte-Thérèse, le 25 août 2017

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information en lien avec la propriété située au 20 900, chemin de la Côte Nord à Mirabel (lot 1 692 482)
V/réf. : 171-11214-00

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 15 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 22 août 2003, 1 page

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (2)

Direction régionale des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315
Courriel : elena.ciocoiu@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ce papier contient 20% de fibres recyclées de postconsommation.

Ministère
de l'Environnement
Québec

Direction régionale des Laurentides

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : **7610-15-01-4017603** DATE DE RÉDACTION : 2003/08/28

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION : 2003/08/22

. INSPECTEUR : Jean-Guy Gaulin

. LIEU INSPECTÉ : **Terrain vacant pour dépôt de matériaux de remblayage chemin Côte Nord, à l'ouest de la 15 Mirabel Qc** LOT 1,692,482

ADRESSE POSTALE (si différente) :
propriétaire : Excavation B. Blanc
9116-3816 Québec inc
867, rue Bergeron
Ste-Thérèse, QC

TÉLÉPHONE :

. NOM/FONCTION
. PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S):
. PLAIGNANT:
. PIÈCE(S) ANNEXÉE(S):

	PHOTO(S)	CROQUIS	PLAN(S)	CARTE(S)	RAPPORT(S)
Nombre:	()	()	()	()	()

.BUTS : Vérifier s'il y a présence de déchets solides et de sol contaminé sur les lieux.

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Je me rends sur le terrain vacant servant de lieu de dépôt de terre et roches pour remblayage à l'ouest de l'autoroute no 15; je vérifie visuellement le terrain, les fossés et la tranchée au bas de la dénivellation où l'eau d'écoulement s'est accumulée ainsi que par l'odorat certains tas suspects et ne constate pas d'indice de contamination du terrain. Une pancarte d'entrée indique « Dépôt de terre certifiée seulement ». Rejoint au téléphone le 28 août 2003, M.B. Blanc, propriétaire du terrain m'avise qu'il est sévère et prend les précautions nécessaires pour ne pas avoir de sol contaminé. L'entrée est barrée le soir et la nuit.

3. CONCLUSION

Pas de présence suspecte de contamination de sol ou des eaux de surface environnant les lieux. Pas de déchets solides.

4. RECOMMANDATION

Prévoir inspection au besoin.

5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : Jean-Guy Gaulin, insp. _____ 2003/08/28

- VÉRIFIÉ PAR: Robert Livernoche, T. _____ 2003/08/29

-COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :