

PAR COURRIEL

Le 25 octobre 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 35135 - Réponse

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 2 octobre dernier, concernant le 1275, rue Newton à Boucherville. Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC # 4278, 28 mai 2001 (2 pages);
2. Note de service, 24 octobre 1988 (1 page);
3. Rapport de visite, 18 octobre 1988 (2 pages).

Vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (4)

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4278

NO LIEU : X2003443

ANCIEN NO GTC : 16691

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : R.C.R. International inc.

NOM DE LA FICHE GTC : R.C.R. International inc. Grancy Construction inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

314110 Usines de tapis & de carpettes

Milieu(x) receptr(e)s affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1275, rue Newton
Boucherville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Boucherville

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4B 5H2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

137-20

138-13

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sainte-Famille-de-Boucherville, Paroisse de

Sainte-Famille-de-Boucherville, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2508448

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5680555556

LONGITUDE : -73,4366666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Huiles usées*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4278

NO LIEU : X2003443

ANCIEN NO GTC : 16691

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1988

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: disposition d'huiles usées provenant des compresseurs sur les terrains à l'arrière de la compagnie (note de service du 24 octobre 1988).

Propriétaire : réf. 28 mai 2001

À JOUR LE 14 JUIN 2001 PAR MT ET AUTRE.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-10-25



NOTE DE SERVICE

À : M. Gérald Tremblay, Service industriel
Direction générale de la Montérégie

DE : Jean Latulipe
Assainissement industriel

DATE : Le 24 octobre 1988

OBJET: Plastique Profex Ltée, Boucherville

Monsieur,

Suite à la visite de l'usine mentionnée ci-haut le 18 octobre dernier, le gérant de l'usine, monsieur John Chiasson, m'a mentionné qu'il disposait de ses huiles usées de compresseurs en les épendant sur le terrain derrière l'usine. Je lui ai fait part qu'il devrait dorénavant disposer de ces huiles de façon approuvée par Environnement Québec et que le dossier vous serait soumis.


Jean Latulipe, ing.
Chargé de projets
Assainissement Industriel

JL/1c

INTERVENTION INDUSTRIELLE - RESUME DE LA SITUATION A L'USINE

DATE: Le 18 octobre 1988

Raison sociale: PLASTIQUE PROFEX LTEE Nombre d'employés: art. 23-24

Adresse: 1275 Newton, Local 12 (Ville) Boucherville Tél.: 641-0786

Contact: M. John Chiasson Titre: Co-prop.

PRODUCTION:

Produits fabriqués: Profilé par extrusion (moules de portes et chassis)

Matières premières: P.V.C.

Liste des opérations: Extrusion

Taux de production: art. 23-24 kg de plastique/année

Horaire de production: Période du _____ au _____ h/j _____ art. 23-24
Période du _____ au _____ h/j _____ j/s _____ s/a _____

CONSOMMATION D'EAU:

Source	Méthode de mesure	Débit
<u>Aqueduc</u>	<u>Compteur (pour toute la bâtisse)</u>	<u>(Pas de relevé)</u>
_____	_____	<u>mais art. m³/an</u>
_____	_____	<u>23-24</u>
		<u>selon le compte de taxe</u>
		Total: _____

DECHETS (Type, quantité, mode et lieu de disposition): _____

Huile des compresseurs environ 45 gallons/an: déversé sur le terrain à l'arrière de la bâtisse

VERIFICATIONS: Echantillonnage Mesure de débit Traçage

RECOMMANDATIONS: _____

Disposer des huiles usées dans un endroit approuvé

Signature: Jean Latulipe, ing.

Signature: _____

Numéro	Sources et nature des eaux rejetées	Volume quotidien	Débit de pointes	Accès	Polluants possibles	Point de rejet
1	Refroidissement après extrusion	art. m ³ /j (estimé) 23-24				Sanitaire, via drain de toit
2	Sanitaire	4,8 m ³ /j (estimé)				Sanitaire
3	Pluvial					Sanitaire (probablement)