

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

Longueuil, le 19 avril 2018

Objet : Demande d'accès n° 2006 48977 – Lettre réponse

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 mars dernier, concernant le site si au 1301, rue Sainte-Hélène à Longueuil (lot 2 628 104).

Vous trouverez en pièce jointe le seul document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport de l'inspection du 11 juin 1992 (4 pages).

Vous noterez que, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (3)

Rapport d'inspection du contrôle du programme
d'assainissement des eaux

1. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

No dossier : G7610-16-01-0307388

Date de la visite : 92-06-11

Nom : BOSSY-LABELLE INC.

Adresse : 1301 RUE SAINTE-HÉLÈNE

Municipalité : LONGUEUIL

Personne contact : _____ titre : _____

Personne rencontrée : PIERRE LABELLE titre : dir.

Numéro de téléphone : 677-6318

Numéro de télécopieur (Fax) : _____

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Secteurs d'activités : IMPRIMERIE

Liste des produits fabriqués : CIRCULAIRES PAMPHLETS
LITHOGRAPHIE

Taux de production : _____

Horaire de production : _____

Liste des matières premières utilisées : encre

sohants (PETITES QUANTITÉS)

Description des procédés de production : lithographie

Nombre d'employés : BUR. USINE

Débit d'eau utilisée et source d'approvisionnement : AQUEDUC

COMMENTAIRES

6.4. ENTREPOSAGE EN TAS

- 1- Identification de l'aire d'entreposage : oui ___ non ___
- 2- Affichage sur l'aire d'entreposage : oui ___ non ___
- 3- Accès limité à l'aire d'entreposage : oui ___ non ___
- 4- Y a-t-il une protection?
(ex. : sous-membrane, abri, bâtiment) : oui ___ non ___
- 5- Présence de drain : oui ___ non ___
- 6- Présence de puits d'observation : oui ___ non ___ N/A ___
- 7- Description de la nature des déchets dangereux, de la quantité et du nombre de tas. _____

COMMENTAIRES

6.5. ENTREPOSAGE DANS DES LAGUNES

- 1- Identification de l'aire d'entreposage : _____
- 2- Dimension des lagunes : _____
- 3- Affichage sur l'aire d'entreposage : oui ___ non ___
- 4- Accès limité à l'aire d'entreposage : oui ___ non ___
- 5- Présence de puits d'observation : oui ___ non ___
- 6- Description de la nature des déchets dangereux, de la quantité et du nombre de lagunes. _____

COMMENTAIRES

6.6. ENTREPOSAGE DANS DES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS

1- Identification de l'aire d'entreposage : _____

2- Description du réservoir (matériel, capacité, année d'installation) _____

3- Le réservoir a-t-il :

 une double paroi? oui ____ non ____

 une protection cathodique? oui ____ non ____

4- Le réservoir est-il installé :

 sur une dalle de béton? oui ____ non ____

 sur argile? oui ____ non ____

5- Détection de fuites :

 prise de niveau? oui ____ non ____

 enregistrement en continu? oui ____ non ____

 puits d'observation? oui ____ non ____

6- Présence de contamination du sol? oui ____ non ____

COMMENTAIRES

7. FICHE DE CONTRÔLE - SOL CONTAMINÉ

Y a-t-il présence de sol contaminé? oui ____ non ____

Si oui, sur quelle superficie? _____ Quelle quantité? _____

COMMENTAIRES

8. CONCLUSION

ENTREPRISE QUI NE FAIT PAS PARTIE
DES PRIORITÉS DU P.A.E.

9. RECOMMANDATIONS

FERMER LE DOSSIER P.A.E.

10. VÉRIFICATION

Inspecté par

Joelyne Auger

Date :

92-06-11

Vérifié par

Yves Bergeron

Date :

92/06/15

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :